# 取出機用制御ボックス

# STEC-CA3

取扱説明書

〈操作編・テクニカル編〉

# Future Lodestar - for the people & technology -

このマニュアルには基本的な使い方が書かれています。 ご使用する前に、必ずお読みください。



# はじめに

この度は、スター横走行型自動取出機をお買い上げ頂きありがとうございました。 この取扱説明書には、取出機制御ボックスSTEC-CA3 (ステックCA3) の機 能と操作方法、使用上のご注意等について記載してあります。

本機の使用にあたっては、本書を熟読し充分に内容をご理解されてから操作をしてください。

また、自動取出機は、労働安全衛生規則の条文により、産業用ロボットとしての扱い を受けます。詳しくは、本書「10.関係法令について」の項をお読みください。

- ※ この取扱説明書は、標準タイプ用です。オプション、特殊機能については、別途説明書をご確認ください。
- ※ 本書の内容についてご不明な点がございましたら、当社支店または当社営業所にお 尋ねください。

### ●対応機種

- $\cdot \text{CY (S)} 600GII$
- CY (S) -800GII
- CYW (S) -600GII
- $\cdot$  CYW (S) -800GII
- $\cdot$  CYW (S) 1000GII
- CYW (S) -1200GII

# もくじ

# 操作編

1.	操作編について	1
	■危険度レベルの表記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
		1
		2
		2
		3
	1-2. 仕様	5
2.	各部の名称 (	6
		6
		6
		6
	2-2. 各手動操作キー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
3.	操作手順	2
	3-1. 取出機の主要動作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	■原点復帰操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	2
	■手動操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	2
	■自動運転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1	
	3-2. すでに呼び出されている動作データで運転(日常運転)する場合・・・・・・・ 1	
	3-3. 段取を換えて運転する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	4
4.	電源の投入と遮断	
	4-1. 電源の投入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1	
	4-2. 電源の遮断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1	7
5.	非常停止するには	8
6	ストロークリミット・最大最小値設定1	g
Ο.		•
<b>7</b> .	入出力表示画面	0
	7-1. 入出力表示画面	
	7-2. 入出力表示記号一覧表	
	7-3. その他の I / O表示画面 ······ 2	3
8.	モードの設定2 <sub>2</sub>	4
	8-1. 設定方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · 2	4
	8-2. モード設定画面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2	
	8-3. モード説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2	
	8-4. オプションモード説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3	2

9	. 軸ティーチの設定	35
	9-1. 走行ティーチについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
	1. 走行ティーチ画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
	2. 走行ティーチの設定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
	9-2. ティーチングポイントの説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
	9-3. 箱詰ティーチについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43
	1. 箱詰ティーチ画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43
	2. 箱詰ティーチの設定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
	9-4. 加減速の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	0 1. /hlpx/近り放入	11
1	O. 手動操作 ····································	49
	10-1. 操作方法······	49
	10-2. 原点復帰方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	10-3. 入出力信号条件	51
		01
4	1. 自動運転	<b>E</b> 2
ı		
	11-1. 操作方法	
	11-2. 自動運転中の入出力信号条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55
	11-3. ステップ送り操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59
1	2. タイマーの設定	60
	1 2 - 1. 設定方法 ····································	
	12-2. タイマー設定画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	61
	12-3. アラームタイマー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62
	12-4. アラームタイマー設定画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	12-5. 標準タイマー設定時間表	
	12-6. 標準タイマー動作図 ····································	65
	12-7. タイマー動作一覧表	66
	12 1. フィト 助肝 見衣	00
1	3. サイクルテスト	69
1	4. 段取	
	14-1. 段取換画面と段取換操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	14-2. 段取の書込・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	14-3. 段取の読込・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	14-4. 段取の比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	74
	14-5. 段取の消去・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76
	14-6. 段取の全消去(初期化)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	77
1	5. その他の設定	78
	15-1. カウンタの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	15-1: プラマック 版定 15-2. 言語切換え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	15-3. コントラストの設定	
	15-4. バージョン表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	15-5. 箱詰カウンタクリア方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	15-6. アラームヒストリ表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ĘΛ		
FΣ	取チェックシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83

# テクニカル編

1	テクニカル編について	86
	安全注意事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	■保守作業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	■作業の終了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	88
2	エラー表示機能	89
	2-1. エラー表示機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86
	2-2. 操作エラー 一覧表	90
3	アラーム機能	
	3-1. アラームの処理方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3-2. アラーム画面 一覧表	
	3-3. システムアラーム画面 一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3-4. 軸アラーム画面 一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3-5. サーボアラーム画面 一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	102
4	アラームメッセージ以外の故障と対策	- 106
5	データバックアップ	. 109
J	5-1. データバックアップクリア方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	5-1. / ニタハック / ッフクッ / ガ伝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
6	制御ボックス内部構造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6-1. メイン基板 (SCA3M) ····································	
	6-2. インターロック基板 (SCA3I)	
	6-3. ドライバパラメータ設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6-4. A C サーボアンプの説明·······	• 125
7	ハーネス	- 137
	a インターロック成形機側ハーネス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 138
	b 電源本体側ハーネス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 139
	c インターロック本体側ハーネス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 140
	d トラバース I / Oハーネス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 141
	d エンコーダハーネス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 143
	d モータハーネス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 144
8	使用部品リスト	- 145
a	保証について	. 146
1	0. 関係法令について	· 147
1	1. 外形寸法図 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 151
	■ペンダント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 151
	■本体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	CY(S)-600 • 800G II ·····	
	CYW(S)-600 • 800G II ·····	
	CYW(S)-1000·1200GII ·····	• 154
1	2. 電気回路図····································	. 155
•		



STEC-CA3

## 1. 操作編について

本編は〈操作編〉として取出機の操作方法や設定方法および作業上の安全注意事項について記載 しています。

この取扱説明書には、制御ボックス〈操作編〉のほかに、制御ボックス〈テクニカル編〉取出機 本体〈機械側〉の3部構成となっています。本編は本機の操作及設定を開始する前に熟読してく ださい。

この説明書に書かれていない手順や方法で運転することを禁止します。

説明書の内容をよく理解せずに操作して発生したけがや故障について、当社は一切の責任を負い ませんのであらかじめご了承ください。

取扱説明書はいつでも誰でもが必要に応じて読めるよう、機械のそばに置き、保管責任者を決め て管理してください。

※ 本編の内容について不明な点がございましたら、当社営業所の技術担当者にお尋ねください。

## ■危険度レベルの表記

本編に書かれている安全注意事項は、次の3段階に分類されています。 危険度の高いものは、特に注意をして作業してください。

◆ 危険	この注意事項を守らないと、身体に非常に重大な危険をもたらし、ときには死を招く事故となることがあります。
⚠ 警告	この注意事項を守らないと、身体に非常に重大な危険をもたらし、本機に大きな損害を与えることがあります。
⚠ 注意	この注意事項を守らないと、けがをしたり、機械に損害を もたらすことがあります。

## ■ポイントについて


取り扱いでポイントになる内容については本編中に マークで表示しています。



# 1-1. 危険区域

# ■通電域


高圧電流が通っていて非常に危険な箇所があります。メンテナンス等で本機のカバーを開けて中 の機器に触れるとき、特に の箇所は注意してください。



### ■取出機可動範囲



自動運転中に の区域に入ると重傷を負う重大な事故となる恐れがあります。



# 警告

取出機には高速で動く可動範囲があります。

自動運転中にこの可動範囲に立ち入ることを禁止します。

また自動運転以外のときでも、保守目的その他の理由でこの可動範囲に身体もしくは身体 の一部を入れるときは必ず所定の手順により電源をOFFにしてから作業してください。

# 安全上の注意

事業者は、取出機を運転する場合において、自動運転中に作業者が可動範囲に不用意に立 ち入らないように柵または囲いを設ける必要があります。

(労働者安全衛生規則 第150条の4を参照してください。)



# 警告

- 安全のために取り付けられているカバー、スイッチ扉等を当社の許可なく取りはずしたり変更を加えることを禁止します。
- ・ 取出機の安全を低下させるような改造、変更をしないでください。
- ・ 取出機の操作は有資格者が一人で行ってください。
- 手袋のまま取出機の操作をしないでください。
- ・ 停電したときはすぐ一次側の電源を切ってください。
- ・ 激しい落雷や何らかの原因でひんぱんに停電するときは、電源異常による事故を防ぐ ため取出機の運転を中止してください。

# $\bigwedge$

# 注意

- ・ 濡れた手や汚れた手でスイッチ、キー類に触れないでください。
- ・ 操作スイッチおよびキーと取出機の動きの関係をよく理解しないで運転に入らないで ください。
- スイッチやキーに無意識に触れたり機械にもたれかかったりしないでください。
- ・ 作業スペースは充分に広く確保し、作業場の障害物を除去してください。
- ・ 転倒事故を防ぐため、床面にこぼれた油や水がないように常に乾いた床面、通路の環境を保ってください。
- ペンダント、制御ボックスに強い振動や衝撃を与えないでください。
- 安全銘板を取りはずしたり、汚したりしないでください。
- ・ 飲酒や薬の服用、病気等により、めまいがしたり正常な判断ができない作業者が取出 機の運転をしないでください。

# 1-2. 仕様

#### ●使用環境条件

項目	仕 様
電 源 電 圧	単相 AC200/220V 50/60Hz
電源設備容量	9 0 0 V A
ノ イ ズ 耐 量	2000Vp-p 1μsec (相間、アース間)
使 用 周 囲 温 度	0 ~ 4 0 ℃
使 用 周 囲 湿 度	85%RH以下
使 用 周 囲 雰 囲 気	<ul><li>・腐食性ガスがないこと</li><li>・金属、カーボン等の導電性粉塵がないこと</li><li>・水滴がかからないこと</li><li>・プリント基板および部品に結露しないこと</li></ul>
データバックアップ方式	CPU内蔵 FROM+E <sup>2</sup> PROM

- ●次のような環境での本機の使用は避けてください。
  - ・直射日光の当たるところやヒーターの近く。
  - ・湿気の多いところ。
  - ・温度差のはげしいところ。
  - 振動の多いところ。
  - 磁気の強いところ。
  - ほこり、チリの多いところ。
  - 腐食性ガスのあるところ。


#### ●入出力部仕様

	項目		点数	仕 様
	機械本体入力	カ	16	DC24V MAX2.6mA
標	機械本体出え	機械本体出力		DC24V 300mA
準	成形機および 外部装置との	入力	8	DC24V MAX2.6mA
	インターロック 信号	出力	7	リレー接点出力(AC250V・DC24V・接点容量 8A)
デジタルタイマー			30 2	(ペンダントにて設定) 0.00~99.99 3.0~599.9 ・動作タイマー23点 ・アラームタイマー…9点


# 2. 各部の名称

# 2-1. 制御ボックスとペンダント操作パネル

# ■制御ボックス



## ■ペンダント



① 液晶パネル (LCD) … 10 字×5行の画面にメッセージを表示します。

◎操作手順・・・・・・・・ 操作手順の指示

◎モード選択 ・・・・・・・ 取出機の動作モードの表示と選択画面

◎タイマー設定・・・・・・ タイマー設定値のデジタル表示

◎走行データの設定 ・・ 走行に関する設定の表示

◎エラー表示・・・・・・・ 操作、設定ミスの表示

◎アラーム表示・・・・・・ 故障原因の表示

◎段取換機能・・・・・・・ 段取選択、読み出し、登録等の設定画

面

② 非常停止ボタン・・・・・・ 押すと電源が切れ、すべての動作を即時に停止します。

非常停止ボタンの解除は、スイッチを矢印の方向に回しロック を解除した後、電源スイッチを一度OFFにしてから再びON

にします。

④ 動作可能キー・・・・・・・ 手動操作のとき、このキーを押しながら各手動操作キーを押す と、取出機が作動します。この動作可能キーは強く押すと、手 動操作不可となります。


⑤ 電源キー・・・・・・・・・・ 電源をON/OFFします。

⑥ 電源ランプ (緑) ・・・・・・・ 電源がONのとき点灯します。

⑦ アラームランプ (赤) ・・・・ 異常が発生したときに点灯します。

⑧ 受電ランプ・・・・・・・・ 1次側電源が供給されているときに点灯します。

### 2-2. 各手動操作キー



**自動** キー・・・・・・・ 自動運転、またはステップ送りモードを切り換えます。

原点復帰 キー・・・・・・ 手動モードで動作可能キーを押しながらこのキーを押すと原点復帰 を行います。原点復帰動作開始後は、動作可能キーのみ押し続ければ 原点復帰完了まで動作します。

▲ キー・・・・・・ LCD表示を前の表示にします。

▼ キー・・・・・・・ LCD表示を次の表示にします。

キー・・・・・・・ カーソルが右に移動します。

**停止** キー・・・・・・ 手動モードになります。また、自動運転・ステップ送りを停止します。 アラームブザーが鳴り止みます。(ブザー使用モード時)

モード **タイマー** カウンタ設定画面に、4度押すとシステム設定画面が表示されます。

段取換 キー・・・・・・・・・ 段取換画面の表示時に押します。

ポイント 軸設定 キー ・・・・・・・ ポイント設定画面、加減速設定画面、最大最小値設定画面、ドライバ パラメータ画面を表示します。


ON ····・・モードのON、設定数の加算をします。 OFF ・・・・・・・・ モードのOFF、設定数の減算をします。 DOWN ・・・・・・ アラーム画面、エラー画面のリセットおよび、自動運転投入時のリ リセット セットをします。 自動運転、またはステップ送りを開始します。 ステップ送り時は動作可能キーと同時に押すことでステップが進み ます。 キー アームが上昇します。 (+動作可能キー) ・・・ アームが下降します。 キー 降 (+動作可能キー) 後退 アームが後退します。 (+動作可能キー) 前進 アームが前進します。 (+動作可能キー) チャックが閉じます。 (+動作可能キー) ··· チャックが開きます。 (+動作可能キー) 取出側 走行体が取出側に走行します。 (+動作可能キー) 落下側 走行体が落下側に走行します。 Ш (+動作可能キー) 復帰 姿勢が復帰します。 (+動作可能キー) 作動 姿勢が作動します。 (+動作可能キー)

・・・・・ 各項目の変更内容等を決定します。

選択

実行


#### ●オプション手動操作キー



初期画面表示時に ▶ キーを押すと、オプション操作画面を表示します。 オプション操作画面表示時に、ペンダントのオプション操作キー(F1~F6)は、 画面に表示している名称のオプション操作キーに切り換わります。



#### ・NTゲートカット



#### ・NTポジション

NT ポジション キー・・・・・・・NTゲートカットポジションの最初のカット位置に移動します。 (+動作可能キー)

#### オプション操作キー(オプション操作画面表示中)

・チャックスライド(アンダーカット)



キー・・・・・・・・・・・・チャックスライド復帰します。



・ニッパー



キー ・・・・・・・・・・ チャック内ニッパーが刃先を閉じます。 (+動作可能キー)

・チャック2開



キー ····· チャック 2 が開きます。 (+動作可能キー)

# 3. 操作手順

### 3-1. 取出機の主要動作


取出機の操作を大きく分類すると原点復帰操作、手動操作、自動運転、ステップ送りの4つに分類されます。

# ⚠ 注意

ペンダントによる操作は、取出機の機械側の設定(上下ストローク・前後ストローク・待機位置)を完了してから行ってください。

### ■原点復帰操作

電源を投入したときや自動運転を開始するときは必ず行う操作です。




## ■手動操作

手動操作にはモードやポイント軸設定で設定した動作を1動作ずつ実行していくものと設定 内容に関係なく軸移動させるものとがあります。


#### ●動作確認

設定内容を一つずつ確認するテスト操作を行います。




### ■自動運転

あらかじめ入力したデータにより、取出機の自動運転を開始します。




取出機操作の主な手順は、すでに呼び出されている動作データで運転する場合と、動作データ を変換して運転する場合とで内容が異なります。

## 3-2. すでに呼び出されている動作データで運転(日常運転) する場合



### 3-3. 段取を換えて運転する場合




# 4. 電源の投入と遮断

### 4-1. 電源の投入



# 危険

被覆に傷の付いたケーブルや電線などは、漏電や感電の危険があるため、電源投入前に 傷がないかを確認し、傷や断線のおそれがあるときは、ただちに電気工事の有資格者に 適切な措置を依頼してください。




1. 成形機のメタコンボックスに電源プラグを差し込みます。

※通常は、差し込んだままにしておきます。

# ⚠ 注意

ペンダントの電源キースイッチを<OFF>に しても制御ボックス本体の電源は供給された状態(受電ランプ<ON>)となっています。



電源スイッチを〈ON〉にします。
 電源ランプが点灯します。

LCD画面は下記の画面を表示して、イニシャル チェックを開始します。



※イニシャルチェック……制御ボックス内の通信回路に異常がないかの自己チェックすることです。


イニシャルチェックが正常に終了すると初期画面に切換わります。画面には現在使用している 段取換えファイル名(初期画面1)を表示します。段取で登録しているデータと現在使用して いるデータの内容が異なる場合は、ブロック No. が点滅します。



### 安全上の注意

- ・ 電源投入の手順を厳守してください。
- ・ 安全装置が正常に機能しているかどうか取扱説明書の指示にしたがって確認し、不具合が 見つかったときはただちに保守担当者もしくは最寄りの当社営業所に連絡してください。
- すべてのカバー類に破損や不都合のないことを確認してください。
- ・ 電源投入後、次の事項を確認してください。
  - 〇液晶パネル (LCD) 上にアラーム表示が出ていないこと。
  - ○空気圧の圧力が適正であること。
  - 〇モーター部などより異常音が発生していないこと。
  - ○摺動面の潤滑が正常に機能していること。
- 取扱説明書に書かれている点検項目を確認してください。
- ・ 長期間、運転を停止していた取出機を運転するときには、各部の動き、音、各摺動面の潤滑状態に異常がないことを確認してください。異常音、異常発熱、異常動作が見つかったときはすぐに電源をOFFにして、保守担当者に連絡し必要な処置を取ってください。

## 4-2. 電源の遮断



- 1. 取出機が停止していることを確認します。
- 2. 電源スイッチを切換えて〈OFF〉にします。 ペンダントの電源ランプが消灯します。
- 3. 工場一次側電源を〈OFF〉にします。

## 安全上の注意

- ・ 電源遮断の手順を厳守してください。
- ・ 作業を終了するときは、走行体を成形機上より外(安全ドアの外側)に移動し、上下アームが上昇している状態で駐機してから電源を切ってください。
- ・ 作業終了時、取出機の各部の状態は始業時の状態となっていることを確認してください。

# 5. 非常停止するには

事故防止のために取出機の運転を即時に停止したいときは、下記の操作で行ってください。 非常停止ボタンは次の1ヵ所にあります。



#### ●非常停止ボタン

このボタンを押すと電源が〈OFF〉になり、すべての動作が即時に停止します。 非常停止状態を解除するときは、非常停止ボタンを矢印の方へ回してロックを解除し、電源スイッチを〈OFF〉にした後、再び〈ON〉にします。


### 安全上の注意

- ・ 自動運転を途中で停止させたときは、停止させた原因を取り除き、正しい再起動の手順を 確認したうえで操作を開始してください。
- ・ 非常停止ボタンをいつでもどこからでも操作できるように、その位置や操作方法を全員に 周知徹底してください。
- ・ アームが下降している状態で非常停止ボタンを押すと、アームが上昇しますのでご注意く ださい。
- ・ 非常停止ボタンを押しても、制御ボックス本体の電源は通電状態となっていますので注意してください。

## 6. ストロークリミット・最大最小値設定

取出機を初めて運転する場合や、走行距離を変更(走行原点近接スイッチ、走行オーバーラン近接スイッチ、取出側エリア近接スイッチ、落下側エリア近接スイッチおよび、近接スイッチドッグの位置調節)した場合または、バックアップクリアした場合には、必ずストロークリミット・最大最小値の設定値確認を行います。

#### 各設定値の関係



※手動時のみ変更できます。



- 2.  $\triangle$  ・  $\nabla$  キーで設定したい画面を表示させます。
  - ・1ページ目 ・・・・・ 取出側エリア (取出待機の設定範囲を限定) の設定。
  - ・2ページ目 ・・・・・ 落下側エリア (途中開放位置、NTカット待機位置、走行待機位置、 箱詰位置 1、箱詰位置 2 の設定範囲を限定)の設定。
  - ・3ページ目 ・・・・・・ ストロークリミットの設定
- 3. 設定したい値にカーソルを移動させ  $\begin{pmatrix} ON \\ UP \end{pmatrix}$  キーまたは  $\begin{pmatrix} OFF \\ DOWN \end{pmatrix}$  キーを押して設定します。

# ⚠ 注意


■ ポイント設定値が一つでもこれらの設定範囲外に設定されている場合、走行軸を移動 させたり自動運転を開始することは出来ません。

# 7. 入出力表示画面

### 7-1. 入出力表示画面

手動操作で動作させるには、それぞれに入出力信号条件があります。 操作しても動作しないときは、入出力表示画面で不足している信号を確認してください。

- 1. リセット キーを押して初期画面にします。
- 2. ▼ · ▲ キーで I / O (入出力) 表示画面にします。



① ・・・・・・・・・ カーソル位置の I / Oの名称を表示します。

②ページ数・・・・・・・・ 現在表示しているページを表示します。

カーソルがこの位置にある時に  $\left(\begin{array}{c} ON \\ UP \\ \end{array}\right)$  キーを押すこと

でページ切り換えを行います。

③ I / O · · · · · · · · 現在の I / O の状態を表示します。

ON ……反転表示

OFF ……黒文字

# 7-2. 入出力表示記号一覧表

ΙN	PUT	記号	名称	OUT	TPUT	記号	名 称
成信 形号	MO	МО	型開完了	リ信レ号	RY1	RY-1	型開安全
ル 機 か	MC	MC	型閉完了	ト ト 日 ソ	RY2	RY-2	型閉安全
らの	MD	MD	安全ドア閉	力	RY3	RY-3	サイクルスタート
	ME	ME	エジェクタ出限		RY5	RY-5	取出機異常
	MA	MA	成形機全自動		RY6	RY-6	治具スタート
	MN	MN	成形不良品		RY7	RY-7	エジェクタ前進指令
					RY8	RY-8	エジェクタ戻り
外の部信	RD	RD	落下側下降指令	取出出力	V1U	V-1U	製品側上昇
か号ら	OD	OD	落下側安全	機信 ソ号	V1D	V-1D	製品側落下
取出	L1	LS-1	走行原点	V (SOL)	V1DH	V-1DH	製品側下降高速
機リミッ	L2	LS-2	走行オーバーラン		V1S	V-1S	ランナー側下降
ミッ	L12	LS-12	落下側エリア		V2B	V-2B	製品側後退
トスイ	L10	LS-10	取出側エリア		V2A	V-2A	製品側前進
ッチ	L3	LS-3	製品側上昇限		V2S	V-2S	ランナー側前進
L S	L3S	LS-3S	ランナー側上昇限		V31	V-31	製品チャック開
	L4	LS-4	製品確認		V32	V-32	スプルーチャック開
	L4T	LS-4T	チャック内確認		V3V1	V-3V1	吸着開 1
	L4V1	LS-4V1	吸着確認 1		V3S	V-3S	ランナーチャック開
	L4S	LS-4S	ランナー確認		V4R	V-4R	姿勢復帰
	L6	LS-6	製品側後退限		V4P	V-4P	姿勢作動
	L7	LS-7	製品側前進限		V6	V-6	チャック内ニッパー
	L8	LS-8	姿勢復帰限		V9	V-9	NTプル
	L9	LS-9	姿勢作動限		V10	V-10	NTカット
	L4V2	LS-4V2	吸着確認 2		V11	V-11	NTポジション
	L16	LS-16	予備		V3V2	V-3V2	吸着開2

※オプション仕様によっては、上記出力信号の使用目的が変更される場合があります。

#### 7. 入出力表示画面

ΙN	PUT	記号	名称	OUT	TPUT	記号	名称
取出				取出出力	V13	V-13	スライド作動
取出機リミ				出機ソ	V1US	V1US	ランナー側上昇
ミット				レV ノ () イS	V2BS	V2BS	ランナー側後退
- ス イ				КО	V14	V-14	予備
ッチェ				F.	BZ	BZ	ブザー
S					ALP	ALP	アラームランプ

<sup>※</sup>オプション仕様によっては、上記出力信号の使用目的が変更される場合があります。


### 7-3. その他の I/O表示画面

初期画面には表示できなかった全 I / Oや内部メモリを表示します。 ONしている I / Oは "●"が表示されます。

- 1.  $\begin{vmatrix} \mathbf{t} \mathbf{k} \\ \mathbf{s} \mathbf{1} \mathbf{v} \end{vmatrix}$  キーを 4 回押してシステム画面を表示させます。
- 2. ▼ ・ ▲ キーで I / Oモニタの表示ボタンにカーソルを合わせ、 **選択** キーをます。



3. I/Oモニタ表示画面を表示します。



①ユニット・・・・・・・・・・ 現在のユニットを表示します。

この位置にカーソルがある時に



キーを押すと、ユニット

を切り換えます。(I/O←→MEM)

②ページ数・・・・・・・・ 現在のページ/総ページ数を表示します。

この位置にカーソルがある時に



キー または



キーを押すと、表示するページを切り換えます。

# 8. モードの設定

取出機の動作を設定します。

「8-3. モード説明」で、各モードの動作パターンを確認してモード設定を行います。

# ポイント 🕥

モード設定は、自動運転や、アームが完全に上昇していない( $LS-3 \cdot LS-3 S$ が OFF)状態ではできません。

### 8-1. 設定方法

1.  $\begin{vmatrix} \mathbf{t} - \mathbf{r} \\ \mathbf{y} \mathbf{1} \mathbf{v} \end{vmatrix}$  キーを 1 回押してモード画面を表示させます。



①モード名・・・・・・・・・ モード名を表示します。

**②**ページ数 ・・・・・・・・ 現在表示しているページを表示します。


- 2. ▲ ・ ▼ キーを押し、モード変更箇所にカーソルを合わせます。
  - ▲ キー・・・・・・ 押すごとにカーソルが1つ上のモードへ移動します。一番上にカーソルがある状態で押すと、前ページへカーソルが移動します。
  - ▼ キー · · · · · · 押すごとにカーソルが1つ下のモードへ移動します。一番下にカーソルがある状態で押すと、次ページへカーソルが移動します。
- 3. ON UP キーまたは OFF DOWN キーを押して、ON/OFFを設定します。
  - ON サー ・・・・・・ 押すとカーソル位置のモードがONになり ON を表示します。


※ページ数にカーソルがある状態で押すと、画面が  $1/11 \rightarrow 2/11$  → 3/11…の順で切り換わります。(次ページ参照)

→ 3/11…の順で切り換わります。(次ページ参照) サー ・・・・・・ 押すとカーソル位置のモードがOFFになり **OFF** を表示します。

※ページ数にカーソルがある状態で押すと、画面が  $1/11 \rightarrow 11/11$   $\rightarrow 10/11…の順で切り換わります。(次ページ参照)$ 


### 8-2. モード設定画面





### 8-3. モード説明

#### 製品側取出



①下 降 ⑤上 昇 9チャック開 6走 2前 進 行 10上 ③チャック閉 ⑦姿勢作動 ⑪姿勢復帰 4後 退 8下 降 12 走行復帰

# ポイント

取出側での前進・後退とは、

前進…製品およびランナーに近接する動作 後退…製品およびランナーを引き抜く動作

#### ランナー側取り出し(Sタイプ)

- 1 下降
- 2 前進
- ③ ランナーチャック閉
- 4 後退
- 5 上昇
- 6 走行
- 1 ランナーチャック開
- 8 走行復帰
- **●** ニッパープルON
- 2 ニッパーカット
- **3** ニッパープルOFF
- 4 ニッパーポジション移動
- 5 ニッパーポジション復帰
- 6 スプルーチャック開

記号	名 称	説明	動作
MDW	製品取出	製品側アームの製品取り出し動作を使用する場合は、このモードをONにしてください。	MDW-ON  (b) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d
MDS	S側取出	ランナー側アームのランナー取り出し動作を使用する場合は、このモードをONにしてください。 ※MDW…〈OFF〉 MDS…〈ON〉でランナー側単独動作もできます。	MDS-ON  8 6 7 5 3 2

記号	名 称	説明	動	作
MD1	取 出 モード2	取出機のチャックプレートが製品取出位置に到達するまでの動作経路が選択できます。	MD1-OFF 取出側モード1 ①	MD1-ON 取出側モード2 ⑤
MDE	エジェクター 連 動	薄物の製品や、突き出し完 了時に落下しやすい製品 などの場合、このモードを ONにすることで成形機 とのエジェクター連動動 作が可能になり、確実な製 品チャックができます。	イマー)UPでF ONしエジェクタ	MDE-OFF エジェクター単独 ・エジェクターとインター ロックなしで常時 RY-7 (エジェクタース タート信号) ON。 マー突き出し開始タ マー7とT20が アー前進限(ME)が JPでチャック閉。 ① ⑤
MDK	型内開放	ONにすることで、製品を 金型から引き抜いた後、そ の型内で製品を開放する ことができます。	MDK  ②  ③	5 9

記号	名 称	説明	動作
MD2	落下側 下 降	落下側での製品落下位置を選択します。	MD2-ON MD2-OFF  (8) (9)
MDSS	落下側姿勢	ONにすると、製品開放位 置で姿勢 (チャックプレート) が、90° 反転作動します。	MDSS-ON MDSS-OFF   (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
(MDTB)	戻 り 途中開放	ONにすると、落下側で チャック内ニッパー(オプション)又は、NTゲート カットニッパー(オプション)でゲート切断後の製品 を落下側で開放し、その後 スプルーランナーは戻り 走行時に途中開放位置で 開放します。	MDT-ON 6
MDTF	行 き 途中開放	ONにすると、トンネル ゲート等のスプルーラン ナーを行きの途中開放位 置で開放し、その後製品を 落下側で開放します。 ※MDTBモードとの 同時選択はできませ ん。	MDTF-ON  (5) (1) (2) (3) (2)
MD4	製品確認	ONにすると、製品を金型から取り出した後上昇途中で製品確認をおこなうことができます。 ※LS-4のリミットスイッチは上昇限に達してもOFFしない位置調節が必要です。	MD4-ON  (1) (2) (3) (4)

記 号	名 称	説明	動作
MD4T	チャック内 確 認	ONにすると、複数の製品を金型から一度に取り出したとき、チャック内で個々の製品確認を行うことができます。	MD 4 T—ON  ① ⑤
MDCV	吸着確認	ONにすると、吸着・確認 ユニットを装備している作動 出機は吸着ユニットを作動 させることができます。 ※吸着を使用しないくくださ い。 吸着確認 (LS-4V) がONしなければ、 運転を中止します。	MDCV—ON  (5) (2) (4)
MDTS	取出側姿勢	製品で安全、で安全、で安全、で安全、で安全、で場合、ことである。とに動いなどでである。とに動いなどがでいる。とに動いながでは、できまり、できまり、では、できまり、では、できまりでは、では、できまりでは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、できないが、では、できないが、できないはないいはないはないがはないいはないが、ではないはないはないいはないはないいはないが、ではないはないはないはないいはないいはないいはないいはないはないいはないいはない	MDTS-ON  O O O O O O O O O O O O O O O O O O

記 号	名 称	説明	動作
MDNG	不 良 品 排 出	ONにすると、成形後成形機からの不良信号により、落下側への製品搬送を中断し、横走行途中で製品開放動作を行います。 ※ただし、成形機との不良品排出インターロック信号配線がないときは、この動作はできません。	MDNG-ON  (2) (5) (3)
MDYT	横走行待機	サイクルスタート(RY-3)は、落下側エリア(LS-12)ONで出力します。 原点復帰位置は走行待機位置になります。 落下側エリア(LS-12)がONの位置又は型開完了 (MO)でなければ原点復帰できません。	MDYT-ON  O  S  S  O  S
MDTA	取出前進姿勢	ONにすると上下方向に長いまでを取出し、できると上下方向上野限でを取出し、できればし、できればしまでではます。このではます。では、アやまでではます。では、アやまでではなどでではないができます。では、アールのでは、アールののでは、アールののでは、アールののでは、アールののでは、アールののでは、アールののでは、アールののでは、アールののでは、アールののでは、アールののでは、アールののでは、アールののでは、アールののでは、アールののでは、アールののでは、アールののでは、アールののでは、アールののでは、アールのでは、アールのでは、アールのでは、アールのでは、アールのでは、アールのでは、アールのでは、アールのでは、アールののでは、アールのでは、ア	MDTA-ON  (6) (4) (2) (5) (9) (10)
MDTA2	取出前進 姿 勢 2	動作は取出側前進姿勢(M DTA)と同じですが、成形 機へのサイクルスタート (RY-3)信号の出力タイ ミングが製品取出後、アー ム上昇限で出力します。 ※S側取出モード(MDS) がONの場合、途中開放 位置へ横走行後姿勢復帰 し、ランナーを開放後姿 勢作動して走行します。	MDTA2-ON  (6) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9

## 8-4. オプションモード説明

記号	名 称	説明	動作
MDCN	エアー ニッパー 回路	エアニッパー(オプション)機能を装備する取出機は、ONにすると動作します。 ※NTゲートカットニッパーとの併用はできません。	MDCN-ON  (D) (D) (D) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E
MDNT	N T ゲ カ ト カ ニッパ 使 用	落下側走行端に、NTゲートカットニッパー(オプション)が装着されている取出機は、ONすると製品取出後落下側でサイドゲートに切断動作をします。	MDNT-ON  ① ② ② ① ① ① ② ③ ⑧ ② ③ ③ ◎
MDNT2	NT ポジション 2	NTゲートカットニッパー (MDNT)使用時に、併用 選択することにより、ニッパーの上下位置移動動作が 加わり、1個のニッパーで 2箇所のサイドゲート切断 ができます。	MDNT2-ON  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O
MDV2	吸着 2 回路	ONにすると、吸着開・閉のタイミングは標準の吸着と同じですが、吸着確認は別になります。製品2ポイント開放(MD2K)モードと併用した場合は、吸着閉のタイミングは標準と同じですが吸着開は2回目のチャック開放と同じタイミングになります。	

記 号	名 称	説明	動作
MD2K	製品 2 ポイント 開 放	ONにするとポイント設定 画面で設定した2箇所で製 品開放動作を行います。 また、モードをOFFする ことによって製品開放位置 でチャック1、2は同時作 動します。 使用する場合は製品チャックまたは吸着が2回路必要 となります。	MD 2 K - ON  (1) (2) (3) (5) (8)
MDCS	アンダー カット 取出	製品チャック閉じ後、 チャック板をスライドさせることにより取出が可能となります。 ※チャック板にスライド機構が必要です。	MDCS-ON  ① ② ③ ⑤ ⑥
MDBZ	ブ ザ ー 使 用	ONにすると、アラーム発 生時にブザーを鳴らしま す。	
MDKO	W側固定側 取出	成よこでは、 成よこのでは、 では、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のがは、 のがは、 のがは、 のがは、 のがは、 のがは、 のがは、 のがは、 のがは、 のがは、 のがは、 のがは、 のがは、 のがは、 のがいで、 とに、 のがいで、 とに、 のがいで、 とに、 のがいで、 とに、 のがいで、 とに、 のがいで、 とに、 のがいで、 とに、 のがいで、 とに、 のがいで、 とに、 のがいで、 とに、 のがいで、 とに、 のがいで、 とに、 のがいで、 とに、 のがいで、 とに、 のがいで、 とに、 のがいで、 とに、 のがいで、 とに、 のがいで、 とに、 のがいで、 のがで、	MDKO-使用 固定側取出 の動金型 MDKO-未使用 可動側取出 の事金型 の事金型

記 号	名 称	説明	動作
MDKAS	S側可動側 取出	S側金型では、 の取りでは、 の取りでは、 の取りでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のがですが、 のがでいまが、 のがでいまが、 のがでいがでが、 のがでいがが、 のがでいがでがが、 のがでいがががががが、 のがでいががががががががががががががががががががががががががががががががががが	MDKAS一未使用 固定側取出 ① ② ④ 固定金型  MDKAS一使用 可動側取出 ① ③ ⑤ ⑤ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥
MD2S	S側落下側 下降	上記S側可動側取出にて製品を取り出した場合などにランナー開放位置で下降して開放したいときにこのモードをONします。	MD2S-ON MD2S-OFF


## 9. 軸ティーチの設定


取り出した製品の箱詰や走行軸のポイント (移動距離) やスピードなどを設定します。 金型交換時の設定は、金型を交換し、取出機にチャックプレートを装着してから行います。 設定方法には、次の2通りがあります。

●数値設定方法・・・・・・・ 各ティーチ画面を表示させ、設定値を直接カーソルキーと



●作動設定方法・・・・・・・ 各軸ティーチ画面を表示させ、設定値またはスタート位置にカーソルキーを合わせて、"取出側"、"落下側"操作キーを押して設定したい位置に移動させます。






- ※箱詰動作は、走行軸のみ設定できます。箱詰位置での製品側アームの上下ストロークは、取 出側(型内)での下降ストロークと同じです。また、前後ストロークも、取出側のアーム後 退位置となります。
- ※上図②方向の移動は、コンベアまたは、パレットチェンジャー側で設定してください。
- ※自動中には、1mm, 0.1mm 桁でのみ変更できます。

#### 9-1. 走行ティーチについて

## 1. 走行ティーチ画面

ポイント 軸設定 キーを押し、ポイント設定画面を表示します。



① ・・・・・・・・・・・ 各軸のポイント名称を表示します。

②設定値 ・・・・・・・・・ ポイント設定位置を表示します。(単位mm)

③速度 ・・・・・・・・・・・ ポイントへの移動速度を表示します。(単位%)

 $1 \sim 100$ %まで設定ができます。

④現在 ····・・・・・・ 設定軸の現在位置を表示します。(単位mm)

### 2. 走行ティーチの設定方法

ここでの設定方法は、走行体移動による作動設定方法で説明します。


走行体を移動する際には、必ず次のポイントまでの安全を確認してから操作してください。

※走行軸の設定数値が事前にわかっているときは、数値設定方法で行います。


ただし、自動運転に入る前には必ずテスト操作を行ってください。

#### 取出側位置の設定

■取出機設置後、初めて操作するとき、または取出側の走行停止位置(型内へのアーム下降位置) を変更する場合は、下記の方法で行ってください。



通常は、必ず金型センターに取出機走行体センター (上下アームのセンター)がくるように、取出待機 位置設定します。



3枚プレートの場合、ランナーの形状により、ラン ナーチャックがセンターではつかめないときは、で きるだけランナー上下アームに固定してあるラン ナーチャックの位置をナットをゆるめて調節して ください。

上記を行わない場合、製品チャック板の取付位置を 変更する必要があります。

- ■金型やタイバー等にチャック板が干渉しないように、取出待機位置を設定します。 またそのとき取出側エリア(LS-10)がONするように近接スイッチドッグを調整します。
- 1. 取出側位置への走行復帰の速度を設定します。
  - ① 動作可能キーを押しながら **原点復帰** キーを押して、原点復帰します。



### 原点復帰完了しました

動作可能キーを押しながら



ポイント 3 キーを押します。もし下記の画面を表示しない場合は ▲ ・ ▼ キーで 軸設定 画面を換えて表示させます。



4 移動速度を設定します。

▶ キーでカーソルを速度の下に移動させ て設定します。

#### 行きランナー途中開放位置の設定

- ■モード設定の"行き途中落下"を **[ON**] にします。
- 1. 走行位置を設定します。 ※ 走行体を取出下降位置へ移動させてから設定します。
  - ① 動作可能キーを押しながら■ 取出側■ キーを押し取出側に移動完了させます。
  - ② 動作可能キーを押しながら **落下側** キーを押し続け、途中開放位置に移動完了させます。
  - ③ ポイント キーを押します。もし、下記の画面を表示しない場合は ▲ ・ ▼ キーで ポイント設定画面を表示させます。

(途中開放	2/7	
設定値	速度	現在
<b>0.</b> 0	8	0.0

④ 動作可能キーを押しながら キーを押して途中開放の走行位置を設定します

(途中開放	2/7	
設定値	速度	現在
<b>0.</b> 0	8	1052.0

※落下側エリア近接スイッチ (LS-12) が  $\langle ON \rangle$  する位置に設定してください。

⑤ 選択 キーを押して、現在位置の数値を設定値に移行します。



※ 実行 キーを押した後、設定値と現在位置が同じ数値になったことを確認して ください。同じ数値にならない場合は、再度④からの操作を行ってください。 ⑥ 設定値の端数を整理します。


微小な範囲で設定値を変更する場合に行います。

※必要がない場合は⑦の操作に進んでください。

(a) ▶ キーを押して、調節したい桁にカーソルを移動させます。



⑦ 移動速度を設定します。



※行き・戻りのランナー途中開放位置とスプルーランナー開放位置はすべて、途中開放位置で 決まります。

上記の設定位置は同じになるので、いずれか一つを設定してください。

#### 戻りランナー途中開放位置の設定

■モード設定の "戻り途中落下" を ON にします。走行位置を設定します。

※走行体を落下下降位置へ移動させてから設定します。

- ② 動作可能キーを押しながら **取出側** キーを押し続け、途中開放位置に移動完了させます。
- ③ 以降の設定方法は、"行きランナー途中開放位置の設定"の1-③へ続きます。

#### スプルーランナー開放位置の設定(ランナー側取出専用)

モード設定の " S 側取出 " を **( ○ N )** にし、" 製品取出し " を **( ○ F )** にします。 取出動作は、モード設定の " S 側取出 " をご覧ください。

#### 1. 走行位置を設定します。

走行体を取出下降位置へ移動させてから設定します。

動作可能キーを押しながら 取出側 キーを押し続け、取出側に移動完了させます。

動作可能キーを押しながら

□ 本下側 キーを押し続け、途中開放位置に移動させます。

ポイント 軸設定 キーを押します。もし、下記の画面を表示しない場合は ▲ ・ ▼ キーで

ポイント設定画面を表示させます。





落下側エリア近接スイッチ(LS-12)が ON する位置に設定してください。



キーを押して、現在位置の数値を設定値に移行します。

途中開放位置		
速度	現在	
8	1052.0	
	速度	

選択実行

キーを押した後、設定値と現在位置が同じ数値になったことを確認して

ください。同じ数値にならない場合は再度からの操作を行ってください。

⑥ 設定値の端数を整理します。

微小な範囲で設定値を変更する場合に行います。

※必要がない場合は⑦の操作に進んでください。

(a) ▶ キーを押して、調節したい桁にカーソルを移動させます。



(途中開放	2/7	
設定値	速度	現在
105 <b>0.</b> 0	8	1052.0

⑦ 移動速度を設定します。

▶ キーでカーソルを速度の下に移動させ、 ON UP キーまたは OFF DOWN キーを 押して設定します。

⑧ 動作可能キーと | 落下側 | キーを押し続け、途中開放位置に移動完了させます。

※この操作は上記⑥の設定値確認操作です。走行体が設定値に移動したことを確認してください。


## 9-2. ティーチングポイントの説明


ポイント名称	説明	備考	頁
原点復帰速度	走行軸の原点復帰スピードを設定します。		7/7
取出待機位置	取出側取出動作を行う位置の速度を設定します。 ※取出側エリア内(LS-10が <on>)で設定 します。</on>		1/7
途中開放位置	スプルー開放、不良品排出位置を落下側エリア内(LS-12が <on>)で設定します。 ※それぞれのモードを<on>にしなければこの位置への移動はできません。</on></on>		2/7
NTカット待機位置	NTゲートカットニッパー装置が装着されている場合、製品取出後落下側で装置と連動してサイドゲートが切断可能な位置を設定します。	NTゲートカット モード(MDNT) 使用時。	3/7
走行待機位置	走行待機モード使用時、型開完了まで走行途中で待機する位置を設定します。	走行待機モード (MDYT) 使用時。	4/7
箱詰位置 1	型内より取り出した製品をコンベアや箱に並べて開放する位置・速度・順序を設定します。※「9-3. 箱詰ティーチについて」参照		5/7
箱詰位置 2	製品2ポイント開放モード使用時、2箇所目に製品開放動作を行う位置を設定します。	製品 2 ポイント 開放モード (MD 2 K) 使用時。	6/7

#### 9-3. 箱詰ティーチについて

### 1. 箱詰ティーチ画面

ポイント 軸設定 キーを押して  $\triangle$  ・  $\nabla$  キーで箱詰ティーチ画面を表示させます。





※箱詰ティーチは、走行軸のみの設定となります。箱詰位置での製品側アームの上下ストロークは、取出側(型内)での下降ストロークと同じです。また、前後ストロークは、取出側のアーム後退位置となります。

#### 9. 軸ティーチの設定

① ・・・・・・・・・・・ ティーチ名称を表示します。

②スタート位置・・・・・ 走行の基準位置 (スタート位置) を設定します。

(単位 mm)

走行基準位置:落下側エリア内で設定し、ピッチに+の数値を設定 した場合、取出側に一番近い製品開放位置が基準位 置になります。

③ピッチ・・・・・・・・ 製品開放位置の間隔を設定します。(単位 mm)

※一の数値も設定できます。

- を設定した場合は、落下側から原点方向に向かって箱詰を行い また

④速度・・・・・・・・・ 製品開放位置への移動速度を表示します。(単位%)

パーセント表示で1~100%まで設定ができます。

⑤箱詰・・・・・・・・・ 製品開放数(ポジション数)を設定します。

※最大99まで設定ができます。

※現在の箱詰数/箱詰設定数を表示します。

⑥現在・・・・・・・・・・・ 設定軸の現在位置を表示します。(単位 mm)

※電源投入後、原点復帰をしていない場合は、

〈----〉を表示します。

# ポイント 🕥

・製品開放位置はすべて箱詰めティーチ画面にておこないます。 製品を1箇所に置く場合は、箱詰を"1"に設定してください。

●入力方法 ① ▶ キーで設定したい項目・桁にカーソルを移動します。

② ON +-または OFF DOWN キーで数値を入力します

# 注意

■走行軸の設定値は、動作可能距離内で設定してください。

走行絶対距離 ≧ スタート位置 + ピッチ × (箱詰数-1)

■箱詰ティーチポイントの確認は、手動操作で行ってください。

手動操作で現在の箱詰数は加算されるので自動投入時は必ず走行軸の値を確認 して、必要がある場合は数値を変更してください。

現在の箱詰数は、電源スイッチをOFFにしても記憶しているので充分注意してください。

■スタート位置・ピッチ・箱詰数を変更すると現在の箱詰数は1にクリアされます。

#### 2. 箱詰ティーチの設定方法

ここでの設定方法は、作動設定方法による設定で説明します。

- ■モード設定の"落下側下降""落下側姿勢"を **ON** にします。
- ●走行軸の設定





2. スタート位置を設定します。

動作可能キーを押しながら



キーまたに



を押して走行体を走行させ、

落下側の走行設定位置を決めます。



※走行ポジションのスタート位置は、落下側エリア(LS-12がON)内に設定してください。

%カーソルをスタート位置に  $\bigvee$  キーで移動させた状態で



キーを押さなければ

スタート位置に数値が書き込まれません。

3. 選別 実行

キーを押して、現在位置の数値をスタート位置に設定します。

箱詰	位置	<u>†</u> 1		5/	7)
<u> ኢ</u> ጵ-	虚	۲°.	y <b>F</b>	箱	話
105	.0	0.	. 0	1/	99
速度	8	現在	1	059	. 0



キーを押した後、スタート位置と現在位置が同じ数値になったことを確認し

てください。

4. 設定値の端数を整理します。

微小な範囲で設定値を変更する場合に行います。

※必要のない場合は5. の操作に進んでください。

(a) ▶ キーを押して、変更したい桁にカーソルを移動させます。



(箱詰·	位置	<b>1</b> 1		5/	7)
<u> </u>	立置	t°.	уŦ	箱	話
1100	.0	0.	.0	1/	99
速度	8	現在	1	059	. 0


5. 移動速度を設定します。

▶ キーを押してカーソルを速度の下に移動させ、 ON UP キーまたは、 OFF DOWN キーを 押して設定します。

- 6. 走行ピッチ、製品開放数を設定します。
- 7. ▶ キーを押して、変更したい桁にカーソルを移動させます。

ピッチの設定値を必要としない場合は"0"を設定してください。

※スタート位置の設定値がない状態で、箱詰ポイントに手動操作で移動させた場合は下の 画面を表示します。



上記の画面を表示した場合は、設定値を再度確認してください。

●設定が終了したら

手動操作で設定値を確認します。

手動操作を繰り返し行い、箱詰ティーチで設定した位置を確認します。

※設定値に問題があるときは変更してください。


## 9-4. 加減速の設定

走行の停止位置手前での低速走行開始位置を調整することにより、走行体停止時の衝撃を和らげることができます。また、S字形の加減速を設定することができます。

# ⚠ 注意

加減速の設定は、チャック重量および製品重量により適正値が異なります。


アームに極端なブレを生じる様な設定は、機械の故障や駆動部品の寿命を縮めることになりますので極端な設定値は絶対に避けてください。



#### ■加減速一括設定


この画面で設定を行うと全てのポイント、加速・減速が同じ設定になります。

1. ポイント 軸設定 キーを2回押し、加減速設定画面を表示します。



2. ON サーまたは、OFF DOWN キーを押して、加減速を調節します。
※高速走行の距離を長くしたい場合 ON サーを押し、加減速を短くします。

※衝撃が強すぎる場合 OFF DOWN キーを押し、加減速を長くします。




#### ■加減速個別設定

1. 加減速一括設定画面から ▲ ・ ▼ キーを押して個別設定画面を表示します。

取出	2/8		
加速	50%		
S字加	Oms		
S字演	速		0ms

2. 設定値にカーソルを合わせて  $\begin{pmatrix} ON \\ UP \end{pmatrix}$  キーまたは、 $\begin{pmatrix} OFF \\ DOWN \end{pmatrix}$  キーを押して設定します。

- ・加速、減速設定は10%~100%まで、10%間隔で設定できます。 (10%が最も緩やかな加減速を行い、100%が最も急な加減速となります。)
- ・S字加速、S字減速は0ms~255msまで設定できます。0msは直線加速となります。(下図参照)



3. (リセット) キーで初期画面に戻します。

# ⚠ 注意

- ・ 個別設定画面にてポイント毎、または加速・減速で設定値を変更している場合、一括 設定画面にて設定値を変更すると、その数値が全てのポイントの加減速設定値となり ます。
- · S字加速、S字減速の設定値は変化しません。

## 10. 手動操作

# ポイント


- ・ 手動による動作確認や、自動運転開始時の原点復帰などの操作は、この方法で行います。
- モード設定されていない動作は、操作することができません。
- ・ 手動操作の前にモード設定画面でモードを確認してください。

### 10-1. 操作方法

1. 停止手動


キーを押します。

2. 動作可能キーを押しながら各手動操作キーを押すと動作します。



# ポイント

・ペンダントの動作可能キーは安全のため、イネーブルスイッチを使用しています。 軽く押した状態でONとなり、操作可能となりますが強く押した状態ではOFFとなり 操作不可となります。



# ポイント

- ・ 動作可能な位置以外で各手動操作キーを押した場合、操作エラーメッセージを表示します。
- ・ 動作可能位置とは、成形機からの入力信号や取出機リミットスイッチ条件およびモード 選択などの条件がそろっている位置です。

#### 10-2. 原点復帰方法

電源投入時や、自動運転開始時には、必ず原点復帰を行います。

# ⚠ 警告


取出機の可動域内に人や障害物のないことを確かめてから運転してください。

- 1. 電源スイッチをONにします。
  - LCD画面は初期画面を表示します。



- 2. 停止 キーを押し、手動操作モードにします。
- 3. 動作可能キーを押しながら、**原点復帰** キーを押します。

※原点復帰が完了するまで動作可能キーは押し続けます。



原点復帰動作中に、動作可能キーから指を離すと取出機はその場で停止します。 再度原点復帰を行う時は、動作可能キーと原点復帰キーを押してください。

原点復帰が完了すると下記画面を表示します。

## 原点復帰完了しました

4. (リセット) キーを押して初期画面に戻します。

## 10-3. 入出力信号条件


入出力信号条件	キー操作	出力信号および動作	
①アーム下降 *MO *MD *LS-10 LS-6 LS-8  V-31 V-3V1 V-32 V-3S	下降	〔V-1D〕〔V-1S〕◎ がONになりアームが下降しま す。	
※製品側アーム下降 (V1D) および、ラ		(F)	
下降を完了するまで キーを押し続けます。途中で トロック キーを離すと、アームは上昇してしまいます。 ※*印は落下側下降では条件に入りません。ただし、外部信号の落下側下降指令 (RD) および落下側安全 (OD) がONの条件が必要です。			
②アーム上昇 LS-10 LS-6 LS-8 — がONのとき	上昇	〔V-1D〕〔V-1S〕◎ がOFFになりアームが上昇し ます。	
③アーム前進 MO LS-10 LS-6 LS-8	前進	〔V-2A〕〔V-2S〕◎ がONになりアームが前進しま す。	
④アーム後退 MO がONのとき LS-10 がONのとき LS-8	後退	〔V-2A〕〔V-2S〕◎ がOFFになりアームが後退し ます。	
<ul><li>⑤チャック開</li><li>無条件</li></ul>	開▲▶	[V-31][V-3V] [V-32][V-3S] ◎ がONになりチャックが開きます。	
<ul><li>⑥チャック閉</li><li>無条件</li></ul>	閉▶◀	〔V-31〕〔V-3V〕 〔V-32〕〔V-3S〕◎ がOFFになりチャックが閉じます。	

入出力信号条件	キー操作	出力信号および動作
⑦落下側走行 LS-3 LS-6 LS-8 LS-3S— がONのとき	落下側	落下側へ走行します。
<ul> <li>⑧取出側走行(走行復帰)</li> <li>LS-3</li> <li>LS-6</li> <li>LS-8</li> <li>LS-3S</li> </ul>	取出側	取出側へ走行します。
<ul><li>⑨姿勢作動 箱詰位置</li><li>LS-12</li></ul>	作動	〔V-4P〕がONで 〔V-4R〕がOFFになり姿勢 シリンダーが作動します。
⑩姿勢復帰 箱詰位置 LS-12	復帰	〔V-4P〕がOFFで 〔V-4R〕がONになり姿勢 シリンダーが復帰します。

- ※◎印の [V-1S][V-2S (MDTA、MDTA2除く)][V-3S] はモード設定の MDS (S側取出) 未使用時には作動しません。
- ※MDTS(取出側姿勢)モード使用時は、手動操作も"⑦落下側走行"と"⑧取出側走行"のとき、姿勢作動の状態としなければならないため、LS-8(姿勢復帰限)は、OFFの条件となります。また、"⑨姿勢作動"と"⑩姿勢復帰"の操作はLS-10(取出側エリア)がONのときも操作可能です。
- ※各種モードによって異なります。

## 11. 自動運転

#### ●標準自動動作図



### 11-1. 操作方法

- 1. 手動操作で動作の確認をします。(10. 手動操作 参照)
- 2. 手動操作で取出機を原点位置にします。(10-2. 原点復帰方法 参照)
- 3. (リセット) キーを押します。
- 4. 自動 キーを押して運転切換画面を表示します。
- 5. "自動" にカーソルを合わせ、スタート キーを押して自動運転を開始させます。

※成形機自動(MA)がOFFの場合は、自動待機モードになります。

6. 停止させるには、 **停止** キーを押します。

# ポイント

成形機の〈自動〉信号を入力している場合は、成形機を全自動以外の〈半自動〉〈手動〉に切り換えても、取出機は停止します。但し、取出機が原点位置にある場合は再度成形機からの<全自動>信号で取出機は自動運転を開始します。

・長時間停止する場合は、トラブルの可能性が少ない位置(成形機上外で上下アームが上昇 している状態)で停止します。

# ⚠ 注意

- 電源投入後、一度原点復帰を完了しないと自動運転はできません。
- 〈AUTO〉の状態では、モード設定はできません。
- ・ 走行軸のポイント設定は 1 mm 単位、0.1 mm 単位でしか変更できません。

## 安全上の注意

- ・ 電源に関する安全カバーや安全装置を一部でも取りはずしたり、高電圧の端子を露出 させて運転しないでください。
- ・ リミットスイッチ、ドッグおよびインターロック機構を取りはずしたり、位置変更を しないでください。
- ・ 取出機運転中は、次の禁止事項を必ず厳守してください。
  - これらの作業は必ず取出機を正しく停止させてから行ってください。
  - ○取出機を運転中に機械や部品の調整をしないこと。
  - 〇取出機を運転中に落下した製品を可動範囲に入って拾い上げようとしたり、取出機 の清掃をしたりしないこと。
- ・ 箱詰製品を取り出すときは、必ず取出機が停止し自動運転が終了していることを確認 してから行ってください。
- ・ 取出機の可動範囲に人がいないことや、障害物がないことを確認してから運転してく ださい。
- ・ 取出機が自動運転中に何等かの理由で停止したときは、その停止理由が明らかになり 正しい復元手順を確認できるまでは、再起動させないでください。理由不明なままで の再起動は大変危険です。
- ・濡れた手や手袋をした手でスイッチやボタンに触れないでください。誤動作や故障の 原因となります。
- ・ 取出機の設定条件を変更したときは、自動運転に入る前にデータが正しいかどうか充分にチェックして、手動操作で各動作を確認の上で起動させてください。
- ・ 運転中に少しでも異常に気付いたときには、すぐに取出機を停止し、責任者に相談してください。
- ・ 本機を長期間使用しなかった場合は、各摩擦部分(LMガイド)の清掃と給油(グリースアップ)をしてから、ならし運転を30分程度行ってください。

#### 11-2. 自動運転中の入出力信号条件

ON :ON状態


OFF : OFF状態


**-**①→:動作番号


\_\_\_\_:エジェクター連動モード

(MDE) を選択した場合


----→: タイマー動作














#### 11. 落下側 ━⑦→ 姿勢シリンダー作動




#### 12. 姿勢シリンダー作動 - ⑧→ 上下シリンダー下降





#### 13. 上下シリンダー下降 **-**⑨→ チャックシリンダー開



#### 14. チャックシリンダー開 ━⑩→ 上下シリンダー上昇







### 11-3. ステップ送り操作

ステップ送りの操作で、取出機が現在設定されている動作を、1ステップずつ実行させ、取出機の設定条件を確認することができます。

# ポイント

取出機の設定条件を変更した場合は、自動運転を開始する前に必ずステップ送りの操作を行い、取出機の動作を確認してください。

ステップ動作中は、設定した位置に軸が到達するまで、動作可能キーと



押し続けてください。(途中で動作可能キーを離すと、その位置で取出機が停止します。)

運転切換 スカートキーで開始します (ステップ送り)



原点復帰をします。
 ※原点復帰方法は「10-2.原点復帰方法」を参照してください。


- 2. リセット キーを押します。
- 3. 自動 キーで運転切換画面が表示されます。
  - ▶ キーでステップ送りを選択して スタート キーを押します。
- 4. デフォルト画面に"ステップ"と表示されます。
- 5. 動作可能キーと スタート キーを同時に押すと、 1ステップ進み、一度離して再度押すと次のス テップに進みます。
- 6. 停止させるには、 **停止** キーを押します。

# ポイント

T1, T2, T5, T7, T8, T14は設定時間を経過しないとキーを押しても次のステップに進みません。ステップを戻すことはできません。

## 12. タイマーの設定


自動運転時の各動作を確実で、効率の良い動作にするために、タイマー設定を行います。



タイマー設定は自動運転中でも変更することができます。

#### 12-1. 設定方法

1.  $\begin{vmatrix} \mathbf{t} - \mathbf{k} \\ \mathbf{y} \mathbf{1} \mathbf{v} \end{vmatrix}$  キーを2回押し、タイマー設定画面を表示します。




- ① ・・・・・・・・・・ カーソル位置の各タイマーの名称を表示します。
- ②ページ数・・・・・・・・ 現在表示しているページを表示します。
- ③タイマー番号・・・・・ 起動中はフリッカ表示、設定時間を経過すると反転表示します。
- 2. ▲ ・ ▼ キーを押しタイマー変更箇所にカーソルを合わせます。
  - $\blacktriangle$  キー・・・・・・ 押すごとにカーソルが $T1 \rightarrow 1/4 \rightarrow T32 \rightarrow T31 \rightarrow T30 \rightarrow T20 \rightarrow T19 \rightarrow 4/4$ の順で切り換わります。
  - $\forall$  キー・・・・・・ 押すごとにカーソルが  $1/4 \rightarrow T1 \rightarrow T2 \rightarrow T3 \rightarrow T4 \rightarrow T5 \rightarrow T6 \rightarrow 2/4$  の順で 切り換わります。
- 3. ON UP キーまたは、<math>OFF DOWN キーを押して、時間を設定します。
  - ON UP キー ・・・・・・ 押すとカーソル上の数値を加算します。

※ページ数の位置にカーソルがある状態でこのキーを押すと、  $1/4 \rightarrow 2/4 \rightarrow 3/4 \rightarrow 4/4 \rightarrow 1/4$  とページを切り換えます。

OFF キー ・・・・・ 押すとカーソル上の数値を減算します。

%ページ数の位置にカーソルがある状態でこのキーを押すと、 $1/4 \rightarrow 4/4 \rightarrow 3/4 \rightarrow 2/4 \rightarrow 1/4$  とページを切り換えます。

### 12-2. タイマー設定画面



## 12-3. アラームタイマー


# ⚠ 注意


アラームタイマーの設定値は、通常変更する必要はありません。 もし変更する場合は、トラブルの原因となりますので、極端な設定値は絶対に避けてくだ さい。

1. タイマー画面表示中に ▼ キーを押しながら また キーを押してアラームタイマ 設定画面を表示します。

[75-la	外で設定	1/2
T21	3.00sT24	30.0s
T22	3.00sT25	3.00s
T23	15.0sT26	3.00s

2. ▲ ・ ▼ キーを押しタイマー変更箇所にカーソルを合わせます。






ON サー ・・・・・ 押すとカーソル上の数値を加算します。

OFF カロンル上の数値を減算します。

### 12-4. アラームタイマー設定画面



## 12-5. 標準タイマー設定時間表


記号	名称	最小値	最大値	イニシャル	備考
T 1	取出側下降	0. 10	99. 99	5. 00	
T 2	取出側前進	0. 10	99. 99	5. 00	
Т3	エジェクター前進	0. 00	99. 99	5. 00	
T 4	チャック閉	0. 00	99. 99	3. 00	
Т 5	取出側後退	0. 10	99. 99	5. 00	
Т 6	ランナーチャック開	0. 00	99. 99	3. 00	標準タイマー
Т7	姿勢作動	0. 00	99. 99	5. 00	保事グイマー
T 8	落下側下降	0. 10	99. 99	5. 00	
Т9	チャック開	0. 00	99. 99	3. 00	
T10	ニッパーカット	0. 00	99. 99	3. 00	
T 11	ニッパー開	0. 00	99. 99	3. 00	
T 13	スプルーチャック開	0. 00	99. 99	3. 00	
T 14	NTユニット前進	0. 00	99. 99	5. 00	
T 15	NTプル引き	0. 00	99. 99	1. 00	
T 16	NTカット閉	0. 00	99. 99	1. 00	オプション
T 17	NTプル戻り	0. 00	99. 99	1. 00	タイマー
T 18	NTカット開	0. 00	99. 99	1. 00	
T 19	NTポジション	0. 00	99. 99	3. 00	
T 20	エジェクターパス	0. 00	99. 99	3. 00	標準タイマー
T21	チャックミス	0. 10	99. 99	3. 00	
T 22	製品落下	0. 10	99. 99	3. 00	
T 23	サイクルオーバー	3. 0	599. 9	15. 0	
T 24	型開異常	10.0	599. 9	30. 0	アラーム
T 25	RY3 OFF	0. 10	99. 99	3. 00	タイマー
T 27	上昇限監視	0. 10	99. 99	1. 00	
T 28		0. 00	99. 99	0. 50	
T 29	取出ディレイ	0. 00	99. 99	0. 00	
Т30	スライド作動	0. 00	99. 99	3. 00	ナプン・ハ
T31	スライド復帰	0. 00	99. 99	3. 00	オプション タイマー
T 32	チャック 2開	0. 00	99. 99	3. 00	

**※**設定単位……T23, 24 は 1/10 秒

その他は 1/100 秒

※イニシャル……E2 PROM データをクリアしたときの初期値

## 12-6. 標準タイマー動作図



# ポイント

自動投入時前には、必ずモード設定や走行ポジション設定、タイマー設定を確認してください。

## 12-7. タイマー動作一覧表

記号	名 称	説明	備考
Т1	取出側下降	<ul> <li>・取出モード2(MD1)がONの場合は、アーム下降開始からチャック閉までの設定時間。</li> <li>・取出モード2(MD1)がOFFの場合は、アーム下降開始から前進開始までの設定時間。</li> </ul>	
Т2	取出側前進	<ul> <li>・取出モード2(MD1)がONの場合は、アーム前進開始から下降開始までの設定時間。</li> <li>・取出モード2(MD1)がOFFの場合は、アーム前進開始からチャック閉までの設定時間。</li> </ul>	
Т3	エジェクター 前 進	アーム前進から、エジェクター突き出し開始ま での設定時間。	エジェクター 連動 (MDE) 使用時のみ。
T 4	チャック閉	チャック閉から、アーム後退開始までの設定時間。	
Т 5	取出側後退	<ul> <li>・型内開放モード (MDK) がONの場合は、アーム後退開始からチャック開までの設定時間。</li> <li>・型内開放モード (MDK) がOFFの場合は、アーム後退開始からアーム上昇開始までの設定時間。</li> </ul>	
Т 6	ランナーチャック 開	ランナーチャック開から、走行開始までの設定 時間。	
Т7	姿勢作動	・落下側下降モード(MD2)がONの場合は、 姿勢作動から下降開始までの設定時間。 ・落下側下降モード(MD2)がOFFの場合 は、姿勢作動からチャック開までの設定時 間。	※MDTS , MDTA MDTA2 モード 使用時、設定値 に注意。
T 8	落下側下降	落下側でのアーム下降開始から、チャック開ま での設定時間。	
Т9	チャック開	・落下側下降モード(MD2)がONの場合は、 チャック開からアーム上昇開始までの設定 時間。 ・落下側下降モード(MD2)がOFFの場合 は、チャック開から走行復帰開始までの設定 時間。	
T10	ニッパーカット	チャック内ニッパー (カット) 作動からチャック内ニッパー (カットOFF) 復帰までの設定時間。	チャック内ニッ パー (MDCN) 使用時。
T11	ニッパー開	チャック内ニッパー (カットOFF) 復帰からチャック開までの設定時間。	チャック内ニッ パー (MDCN) 使用時。

記号	名 称	説明	備考
T13	スプルー	ランナー途中落下モード (MDTB) がONの	
	チャック開	とき、途中開放位置でのスプルーチャック開放	
		時間。	
T14	NTユニット	NTゲートカット前進開始から、前進完了まで	NTゲートカット
	前進	の設定時間。	(MDNT)使用時
T 15	NTプル引き	NTゲートカップル作動開始から、NTゲート	NTゲートカット
		カットニッパー作動(カット)までの設定時間。	(MDNT)使用時
		※プル動作とは製品にニッパーの刃先を密着	
T16	NT中心上明	させる動作。 NTゲートカットニッパー作動(カット)から、	NTE. Laul
T16	NTカット閉	17   トカットーッハー作動(カット)から、   復帰(カットOFF)までの設定時間。	NTゲートカット (MDNT) 使用時
T 17	NTプル戻り	阪Tゲートカットプル復帰(OFF)開始から、	NTゲートカット
1 11		NTゲートカット後退開始までの設定時間。	(MDNT) 使用時
T 18	NTカット開	NTゲートカットニッパー復帰(カットOF	NTゲートカット
	- 2 . 2 . 1 1/14	F)から、NTゲートカットプル復帰(OFF)	(MDNT) 使用時
		開始までの設定時間。	
T 19	NTポジション	NTゲートカットニッパーのポジション移動	NTゲートカット
		開始から、NTゲートカット前進開始までの設	(MDNT) 使用時
		定時間。	
T20	エジェクターパス	T3タイマーUPにてT20タイマー起動。	エジェクター
		T20タイマーUPにてチャック閉となりま	連動(MDE)
		す。	使用時のみ
T21	チャックミス	・自動運転のチャックミス監視タイマーです。	
		・製品をチャックしアーム上昇完了後、このタ	
		イマーがUPしても、製品確認リミットが ONしなければアラームとなります。	
T 22	製品落下	・自動運転時、走行途中での製品落下監視タイ	
1 22	衣叫俗!	マーです。	
		・	
		品確認がOFFしたら全停止アラームとな	
		ります。	
T 23	サイクルオーバー	・自動運転の動作サイクルの監視タイマーで	
		す。	
		・ソレノイド出力と同時にタイマーが起動し、	
		タイマーがUPしても、次のステップへの入	
		力条件がONしなければアラームとなりま	
	THE III M	j.	
T24	型開異常	・自動運転中の型閉開始監視タイマーです。	
		・製品取出後、成形機へのサイクルスタート信	
		号(RY-3)を出力すると同時にタイマー を起動します。タイマーがUPしても成形機	
		を起動します。タイマーがUPしても放形機 からの型開完了信号(MO)がOFFされな	
		い場合は、アラームとなります。	
		· 70 H 10 ( / / НС 13 / В ) о	

記号	名 称	説明	備考
T 25	RY3 OFF	・自動運転中の成形機のサイクルスタート信	
		号(RY-3)の出力時間を設定変更するこ	
		とができます。	
		・製品取出後、上昇限(LS-3)・製品確認	
		(LS-4) が入力することにより、サイク	
		ルスタート信号 (RY-3) を出力し、同時	
		にタイマーが起動します。タイマーUPや型	
		開完了信号 (MO) OFFすることでサイク	
		ルスタート信号(RY-3)はOFFします。	
T 27	上昇限監視	・上昇限リミットの作動監視タイマーです。	
		<ul><li>アーム下降出力(V1D)を監視すると同時</li></ul>	
		にタイマーを起動します. タイマーがUPし	
		ても上昇限リミットがOFFしなければ、全	
		停止アラームとなります。	
T 29	取出ディレイ	取出待機位置移動完了後、型開完了信号(MO)	
		がONしてからアーム下降開始までの設定時	
		間。	
Т30	スライド作動	スライド作動開始からアーム下降開始までの	アンダーカット
		設定時間。	取出(MDCS)
			使用時
Т31	スライド復帰	スライド復帰開始から姿勢復帰開始までの設	アンダーカット
		定時間。	取出(MDCS)
			使用時
Т32	チャック2開	・落下側下降モード(MD2)がONの場合は、	吸着2回路
		チャック開からアーム上昇開始までの設定	(MDV2)使用時
		時間。	
		・落下側下降モード(MD2)がOFFの場合	
		は、チャック開から走行復帰開始までの設定	
		時間。	


# 13. サイクルテスト

自動運転中何らかの原因で製品確認リミットスイッチ( $LS-4\cdot LS-4S\cdot LS-4T\cdot LS-4V$ )の信号が入力されない場合、または、模擬的にメイン基板内で製品確認の入力信号をONさせる場合、下記の方法を行うことができます。


1. 自動運転をスタートさせ、製品取出動作後、アーム上昇限でチャックミスのアラームを確認します。



キーは、走行体が取出側から落下側に到着するまで押し続けます。 (下図の実線矢印部分)



落下側への走行途中にキーを離した場合、製品落下アラームが表示されます。 これは、全停止アラームのため、電源スイッチを切り再度操作して下さい。



# ⚠ 注意

サイクルテストを行う場合は、成形機は必ずカラ運転の状態にしてください。製品の二度打ちの原因となります。

# 14. 段取

段取動作条件が30パターン(30型分)まで記憶でき、型に合った登録済のブロックNO. を 指定して取出機設定データを読み出します。新しく段取を組んだとき、記憶されている段取を訂 正変更した場合には、必要に応じメモリーに登録(再登録)します。

# <u>/</u> 注意

- ・型交換や段取換をした場合は、必ず走行軸動作ポイントの設定値とモード設定を確認してください。
- ・付録のチェックシートに登録したデータを記入し、再設定時のデータ確認に活用すると 便利です。

#### 14-1. 段取換画面と段取換操作

・ 段取換 3

キーを押し、段取換画面を表示させます。




・ ▶ キーを押すことによりカーソルが各コマンドに移動します。コマンドを選択して、



キーを押してください。

各画面に移動します。

No.	コマンド名称	用 途
1	読込	メモリーに登録されている段取データを読み 出します。
2	比較	現在使用中のデータとメモリーにあるデータ の内容を比較します。
3	書込	段取データをメモリーに登録(新規・修正)しま す。※最大30型分が登録可能
4	消去	メモリーに登録されている段取データを消去します。



"読込"以外のコマンドについては、自動/手動モードのどちらの状態でも実行可能ですが、"読込"は手動モードの状態でのみ実行可能です。

#### 14-2. 段取の書込

新しく段取を組んで運転するには、先にモード設定などのデータを入力してからメモリーに登録をします。

- 1. モード、箱詰ティーチ、各軸ティーチ、タイマー等を設定します。
- 2. 段取換 キーを押し、段取換のコマンド選択画面を表示させます。

(自動運転時、手動操作時に関係なく操作できます。)

- 3. ▶ キーを押して、"書込"にカーソルを移動します。
- 4. **選択** キーを押します。





5. ▲ キーまたは ▼ キーを押して、ファイル名を設定します。

# ポイント

入力したファイルNo. に既にデータが登録されている場合は、ファイル名表示欄にそのファイ ル名が表示されます。

新規を選択すると、空きNo. の若い順にファイルNo. が自動で設定されます。

6.  $\triangleright$  キーでカーソルを移動し、  $\land$  キーまたは  $\lor$  キーを押してコメントを選択します。

選択終了したら 選択 キーを押します。

※コメントは10文字以内で入力します。

※入力を間違えた場合は BS の位置にカーソルを移動させ 実行 キーを押する

1つ前の文字を消去します。



# ポイント

コメントなしでもデータの登録は可能ですが、型名または製品名などのコメントを付ける ことをおすすめします。

●コメントとして入力可能な文字の一覧


!	"	#	\$	%	&	,	(	)	*	+	,	_	
/	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<
_	>	?	@	A	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J
K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	V	w	X
Y	Z	[	¥	]	^	_		а	b	С	d	е	f
g	h	i	j	k	1	m	n	0	р	q	r	s	t
u	v	w	x	у	z	ヲ	ア	1	ウ	工	オ	ア	イ
ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス	セ	ソ	タ
チ	ツ	テ	٢	ナ	=	ヌ	ネ	1	ハ	Ł	フ	^	ホ
マ	31	ム	メ	モ	ヤ	ユ	3	ラ	IJ	ル	レ	D	ワ
ヲ	ン												

7. ファイルNo. とコメントを確認し、"決定"にカーソルを移動させて



押します。









キーを押すと自動的に"決定"へカーソル移動します。

8. 確認メッセージが表示されますので"はい"にカーソルを合わせて 実行 キーを押しま





段取換データの書込み(登録)が完了すると、下記のガイドメッセージが表示されます。



キーを押すと、段取換画面に戻ります。

10. (リセット)

キーを押すと初期画面に戻ります。

#### 14-3. 段取の読込

登録されている段取換ファイルを読込みます。



2. 段取換 キーを押し、段取換画面を表示させます。



- 3. ▶ キーを押して、"読込"にカーソルを移動させます。
- 4. **選択** キーを押して、読込画面を表示させます。



※ 登録している設定値に変更がある場合、次のような確認画面が表示されます。



"はい"を選択すると書込画面が表示されます。

"いいえ"を選択するとそのまま読込操作を続けます。

5. ▲ ・ ▼ キーを押すことにより登録されている段取換ファイルが画面下段に順次表示されます。

- 6. 読込みたいファイルを選択した後、 実行 キーを押します。
- 7. "はい"にカーソルを移動し、 また キーを押します。 ※ "いいえ"を選択すると、読込みをキャンセルして段取換画面に戻ります。

段取換データの読込みが完了すると、下記のガイドメッセージが表示されます。



- 8. 実行 キーを押すと、段取換画面に戻ります。
- 9. (リセット) キーを押すと初期画面に戻ります。

## 14-4. 段取の比較

現在のデータと登録されている段取換ファイルを比較します。

1. 段取換 キーを押して、段取換画面を表示させます。



2. ▶ キーを押して、"比較"にカーソルを移動します。



キーを押して、段取換ファイル名を表示させます。



- 4. ▲ ・ ▼ キーを押すことにより登録されている段取換ファイルが画面下段に順次表示されます。
- 5. 比較したいファイルを選択し



キーを押します

#### ●比較が一致した場合

選択したファイルと、現在のデータが一致すれば、"一致しました。"のメッセージが表示されます。



#### ●比較が不一致の場合

選択したファイルと、現在のデータが一致しなければ、"不一致です。"のメッセージが表示されます。



- 7. 選択 キーを押すとコマンド選択画面に戻ります。
- 8. (リセット) キーを押すと初期画面に戻ります。

# 14-5. 段取の消去

登録されている段取換ファイルを消去します。

1. 段取換 キーを押して、段取換画面を表示させます。



- 2. トキーを押して、"消去"にカーソルを移動します。
- 3. **選択** キーを押して段取換ファイル名を表示させます。



- 4. ▲ ・ ▼ キーを押すことにより登録されている段取換ファイルが画面下段に順次表示されます。
- 5. 消去したいファイルを選択し 実行 キーを押します。



6. "はい"を選択し、 選択 キーを押します。

※"いいえ"を選択すると、段取換画面に戻ります。

- 7. 消去が完了すると、"消去完了"のメッセージが表示されます。
- 8. 実行 キーを押すとコマンド選択画面に戻ります。
- 9. (リセット) キーを押すと初期画面に戻ります。

#### 14-6. 段取の全消去(初期化)

登録されている段取換ファイルを全て消去(EEPROMを初期化)します。

1. 段取換 キーを押して、段取換画面を表示させます。



2. ▶ キーを押して、"消去"にカーソルを移動させ、



キーを押します。

3. ▶ キーを押して、"初期化"にカーソルを移動させ、



キーを押します。




4. "はい"にカーソルを移動させ、



キーを押すと全消去(初期化)を実行し

ます。

※"いいえ"を選択すると、段取換画面に戻ります。



※全消去が完了すると全消去完了のメッセージが表示されます。

7. 実行 キーを押すとコマンド選択画面に戻ります。



キーを押すと初期画面に戻ります。

# 15. その他の設定

#### 15-1. カウンタの設定



カウンタは、手動操作時のみ設定可能です。

- 1. **停止** キーを押して、手動<MANU>にします。
- 2.  $\begin{vmatrix} \mathbf{E} \mathbf{F} \\ \mathbf{9} \mathbf{7} \mathbf{7} \end{vmatrix}$  キーを3回押し、カウンター設定画面を表示させます。





- 3. **▼** ・ **▲** キーを1回押してカウンタの設定画面を表示させます。
- 4. ▶ キーで設定値の各桁に合わせます。
- 5. ON UP ・ OFF DOWN キーを押して設定値を増減します。

※設定値とカウンタ値間のカーソル移動も ▶ で行います。

6. CLR にカーソルを合わせ 実行 キーを押すと、カウンターがクリアされます。

# 15-2. 言語切換え

画面表示の言語を切り換えを行うことができます。

1. キード キーを4回押し、システム設定画面を表示させます。



2. ▼・▲ キーと ▶ キーを押して、カーソルを設定したい言語の上に移動させます。 ※仕様によって言語切換画面が異なります。



キーを押すと言語を切り換えます。

#### 15-3. コントラストの設定

画面の濃淡の設定をすることができます。

1.  $\begin{vmatrix} \mathbf{E} - \mathbf{F} \\ \mathbf{y} \mathbf{7} \mathbf{7} \end{vmatrix}$  キーを 4 回押し、システム設定画面を表示させます。




- 2.  $\nabla \cdot \triangle$  キーと  $\triangleright$  キーを押して、カーソルをコントラストに移動させます。
- 3. ON UP ・ OFF POWN キーを押して設定値を増減します。 $(-6 \sim 6)$

## 15-4. バージョン表示

現在のシステムソフトのバージョン名を表示します。

1. 初期画面で ▲ キーを押します。



- ○メインシステムソフト
- ○シーケンスソフト
- ○ペンダントシステムソフト
- $\bigcirc$  S P C  $\vee$   $\vee$   $\vee$   $\wedge$
- ○メッセージデータ
- ○ピットマップデータ

のバージョンが表示されます。

#### 15-5. 箱詰カウンタクリア方法



初期画面にて
 実行
 キーを押します。

→箱詰カウンタクリア画面が表示されます。



この時以外の条件が成立していないと、操作エラーが表示されます。

- ●自動運転中またはステップ送り中以外 製品側上昇限 (LS-3) がONまたは、落下側エリア (LS-12) がOFFの時。
- ●自動運転中またはステップ送り中 取出待機位置に移動完了している、または製品チャックを開いている時。
- 2. "はい"にカーソルを合わせ 実行 キーを押すと、箱詰位置1、箱詰位置2のカウンター

が両方"1"にクリアされ、初期画面に戻ります。

また、一定時間(1秒間)治具スタート(RY-6)を出力します。

3. "いいえ"を選択すると、箱詰カウンタクリアを中止して初期画面に戻ります。

# 15-6. アラームヒストリ表示


発生したアラームを過去5件分記憶しています。

新しくアラームが発生するとNO. 1に記憶され、古いものから順番に消去されます。

- ※ アラームの詳細については「テクニカル編 3. アラーム機能」を参照してください。
- 1.  $\begin{vmatrix} \xi F \\ 9 / 7 \end{vmatrix}$  キーを4回押し、システム画面を表示させます。



2.  $\begin{pmatrix} ON \\ UP \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} OFF \\ DOWN \end{pmatrix}$  または $\blacktriangle$ ・ $\bigvee$ キーを押して、アラームヒストリ画面を表示させます。



#### ●アラーム名称と種類

システムアラーム……システムプログラムが発生させるアラーム サーボアラーム……サーボランプが発生させるアラーム システムプログラムが発生させるアラーム アラーム……・シーケンスデータが発生させるアラーム


3. ▲ ・ ▼キーにてカーソルを各アラームに移動させ 選択 キーを押すと、アラームの内

容を表示します。

アラーム(03)チャックミス 製品確忍(LS-4)が0FF です。 チャックミスしました アラームヒストリクリア方法



1. アラームヒストリ画面にてスタート キーを押します。



2. アラームヒストリクリア実行選択画面が表示されます。

"はい"にカーソルを合わせて 実行 キーを押すと、アラームヒストリがクリアされます。

"いいえ"にカーソルを合わせて



キーを押すと、クリアをキャンセルしてアラーム

ヒストリ画面に戻ります。

バックアップクリアを行ってもアラームヒストリの内容は消去されます。

「テクニカル編 5.データバックアップ」を参照してください。

# ◆段取チェックシート

vol.1

型名称:	型 No.:	

#### 走行ティーチング

名 称	設定値	速度
原点復帰		
取出待機位置		
途中開放位置		
NTカット待機位置		
走行待機位置		

#### 箱詰ティーチング 箱詰位置1

名 称	スタート位置	速度	ピッチ	箱詰数
箱詰位置1				

#### 箱詰ティーチング 箱詰位置 2

名 称	スタート位置	速度	ピッチ	箱詰数
箱詰位置2				

#### 加減速設定

名 称	加速(%)	減速(%)	S字加速(ms)	S字減速(ms)
原点復帰				
取出待機位置				
途中開放位置				
NTカット待機位置				
走行待機位置				
箱詰位置1				
箱詰位置2				

#### 言語切換

機能	設定					
言語切換	英語	日本語	中国語(簡体語)	中国語(繁体語)	韓国語	タイ語

## ストロークリミット、最大最小値設定

名 称	最大値	最小値
取出側エリア		
落下側エリア		
ストロークリミット		

# ◆段取チェックシート

vol. 2

型名称:	型 No.:

# タイマー設定

	タイマー名称	設定時間 (sec)	
T 1	取出側下降		
T 2	取出側前進		
Т3	エジェクター前進		
T 4	チャック閉		
Т 5	取出側後退		
Т6	ランナーチャック開		
T 7	姿勢作動		
Т8	落下側下降		
Т9	チャック開		
T10	ニッパーカット		
T11	ニッパー開		
T12			
T13	スプルーチャック開		
T14	NTユニット前進		
T15	NTプル引き		
T16	NTカット閉		
T17	NTプル戻り		
T18	NTカット開		
T19	NTポジション		
T20	エジェクターパス		
T21	チャックミス		
T 22	製品落下		ア
T 23	サイクルオーバー		ラー
T 24	型開異常		_ Д
T 25	RY3 OFF		タ
T 26			1
T27	上昇限監視		マ
T 28			
T 29	下降ディレイ		
Т30	スライド作動		
T31	スライド復帰		
T32	チャック 2 開		

# カウンター

カウンター名称/用途	設定値
プリセットカウンター1	
プリセットカウンター2	
プリセットカウンター3	
プリセットカウンター4	

# ◆段取チェックシート

vol.3

型名称:	型 No.:

# モード設定

記号	モード名称	設定	記号	モード名称	設定
MDW	製品取出	ON • OFF	MDS	S側取出	ON • OFF
MD 1	取出モード2	ON • OFF	MDE	エジェクター連動	ON • OFF
MDK	型内開放	ON • OFF	MD 2	落下側下降	ON • OFF
MDSS	落下側姿勢	ON • OFF	MDTB	戻り途中開放	ON • OFF
MDTF	行き途中開放	ON • OFF	MD4	製品確認	ON • OFF
MD4T	チャック内確認	ON • OFF	MDCV	吸着確認	ON • OFF
MDTS	取出側姿勢	ON • OFF	MDNG	不良品排出	ON • OFF
MDYT	横走行待機	ON • OFF	MDTA	取出前進姿勢	ON • OFF
MDTA2	取出前進姿勢 2	ON • OFF	MDCN	チャック内ニッパー	ON • OFF
MDNT	NTゲートカット	ON • OFF	MDNT 2	NTポジション2	ON•OFF
MDV 2	吸着2回路	ON • OFF	MD 2 K	製品2ポイント開放	ON • OFF
MDCS	アンダーカット取出	ON • OFF	MDBZ	ブザー使用	ON•OFF
MDKO	W側固定側取出	ON • OFF	MDKAS	S側可動側取出	ON • OFF
MD2S	S側落下側下降	ON•OFF			ON•OFF
		ON • OFF			ON • OFF
		ON•OFF			ON • OFF

# **学**//二为///

# STEC-CA3

# 1. テクニカル編について

本編は〈テクニカル編〉として制御系のメンテナンスやトラブル発生時の対処方法および作業上 の安全注意事項等について記載しています。

本機には取出機本体〈機械側〉取扱説明書および制御ボックス〈操作編〉〈テクニカル編〉取扱説明書の3部構成となっています。

本機の使用にあたっては、特に保守、保全担当者は、本編を熟読し充分に内容を理解されてから作業を行ってください。

※本編の内容について不明な点がございましたら、当社営業所の技術担当者にお尋ねください。

#### 安全注意事項

#### ■保守作業

# ◆ 危険

- 保守作業中、他の人が誤って電源を入れたり、ペンダントに触れることを防ぐため、見やすい位置に「保守作業中ペンダント、制御ボックスに触れるな」と書いた表示看板を出してください。
- 保守作業中は、制御ボックスの電源スイッチを必ず切ってください。特に制御ボックス内の保守を行うときは、工場 1 次側電源を遮断し、メタコンボックスから電源ハーネスを外してください。また数分間は残留電圧が残るため蓋は開けないでください。

# ⚠ 警告

● インターロック用リミットスイッチ、近接スイッチおよびドッグを当社の許可なく取りはずしたり変更したりすることを禁止します。

この警告を無視したときは取出機の誤動作、損傷のみならず重傷を負う重大な事故となる 恐れがあります。

# ⚠ 注意

- 保守作業時は必ずヘルメットを着用してください。
- 工具は作業および取出機の仕様に合うものを使ってください。特にスパナ類の使用時は、 ナット、ボルトの寸法や使用場所に適したものを使用し、すべりによる事故を未然に防止 してください。
- 保守作業は必ず有資格者のみが行ってください。
- ランプ、ヒューズなどの電気部品または取出機部品を交換するときは必ず当社指定の部品を使用してください。
- 保守作業で取りはずしたカバー類はもとどおりに正しく取り付けてください。
- 取扱説明書に書かれている手順、方法を遵守して作業してください。少しでも疑問や質問があればただちに当社まで問い合わせしてください。
- 取扱説明書に記載されている定期点検項目を必ず行ってください。
- 作業結果の確認を必ず責任者立ち会いのもとで実施してください。
- 保守作業の内容および結果を必ず作業日誌に記録し、責任者に報告、検閲を受けてください。
- 保守点検時に、制御ボックス、ペンダント、ターミナルボックスに水、油が入らないよう【 に注意してください。

# ■作業の終了

# ⚠ 警告

- 取出機およびその周辺を清掃するときは、取出機の全ての作動を停止させ制御ボックスの 電源スイッチを切ってから行ってください。
- 長期間取出機を使用しないときはメタコンボックスからインターロックハーネスを外し、インターロック用ジャンパープラグを取り付けてください。

# ⚠ 注意

- ●エアガンを用いて取出機の清掃をすることを禁止します。微細な塵埃が精密加工組立部に 侵入し、取出機品質を悪化させる原因となります。
  - 精密加工組立部の清掃は柔らかい清潔なウエスを使用し、丁寧に行ってください。
- ●モーターやソレノイド等は電源OFF後もしばらく高温を保っているため、注意してください。


# 2. エラー表示機能

#### 2-1. エラー表示機能

操作手順や各動作の設定方法など、正常な操作をしなかった場合や、誤った操作をした場合または $E^2PROM$ よりリードできなかった場合に、LCD画面にエラーを表示します。エラーには操作エラー・原位置不良エラーの2種類があります。

#### ■操作エラー

手動操作で、成形機やリミットスイッチの入出力条件が合わない場合、操作できない動作を 行った場合に表示します。



- ①……エラーNo.を表示します。
- ②……エラー原因と解除方法を表示します。

#### ●解除方法


エラー原因を解除し、何かキーを押せば画面はクリアされます。

#### ■ 原位置不良エラー

原点条件以外で、

**自動** キーを押したときに表示します。

原点条件: LS-1・LS-3・LS-3S・LS-8 ······ON LS-4・LS-4T・LS-4V・LS-4S······OFF



- ①……エラーNo.を表示します。
- ②……エラー原因を表示します。

#### ● 解除方法



キーを押して手動モードにすれば画面はクリアされます。

# 2-2. 操作エラー 一覧表

操作	
No.	
1 操作エラー (01) 手動状態以外で手動操作を行ったとき。	
手動モードではありません。	
【手動】キーを押して下さい。	
2       操作エラー(02)       取出モード2(MD1)がONで製品側後	退限リミット
前進完了していません。	
前進操作を行って下さい。	1X [ E [ ] ] [ ]
取出前進姿勢モード(MDTA)、取出前進	生次執 9 エー
ド(MDTA2)のとき前進せずに走行し	,
3 操作エラー(03) 製品側後退限リミット(LS-6)がOF	
後退完了していません。後退操作をの操作を行った時。	1 切物日、1人
行って下さい。	
・落下側で下降操作したとき。	
<ul><li>・ 取出側で取出モード2 (MD1) がOF</li></ul>	この担合 下
	「り場」、「
体操作を行ったとき。         4 操作エラー(04)       型開完了(M0)がOFFの場合、取出側	で 下 欧 場 かたナー
	て下降探作を
型開完了(MO)がOFFです。 行ったとき。 ####################################	ムル刑胆ウマ
型開して下さい。 横走行待機モード(MDYT)がONの場	
(M0)がOFFで走行体が取出側へ進入	していると
5. H/h = (0.5)	~~~ T 7/2 LE /L-2
5 操作エラー (05) 安全ドア (MD) がOFFの場合、取出側	でト降操作を
安全ドア(MD)がOFFです。 行ったとき。	
安全ドアを閉めて下さい。	A ====================================
6 操作エラー (06) 落下側下降モード (MD2) がOFFの場	台、洛ト側で
落下側下降モード(MD2)が未使用 下降操作を行ったとき。	
です。	
下降操作を行えません。	± 1631 m ×
7 操作エラー (07) 落下側姿勢モード (MDSS) がONで姿	
姿勢作動限 (LS-9) がOFFして   ミット (LS-9) がOFFの場合、落下	
います。を行った場合。(製品2ポイント開放モー)	(MD2K)
姿勢作動を行ってください。 ONで2ポイント目移動時も同様)	
8 操作エラー (08) 姿勢復帰限リミット (LS-8) がOFF	で次の操作を
姿勢復帰限(LS-8)がOFFして 行ったとき。	
います。 ・取出側エリア(LS-10)で下降、上	昇、前進、後
姿勢復帰を行って下さい。 退操作。	(H.A
・ 落下側姿勢モード (MDSS) がOFF	
側で下降操作。(製品2ポイント開放モ	ード (MD 2
K) ONで2ポイント目移動時も同様)	
・NTゲートカットモード(MDNT)が	
落下側で前進NTプル引き、NTカット	
・取出前進姿勢モード(MDTA)がON	の場合、取出
側エリア (LS-10) で後退操作。	
9 操作エラー (09) 落下側下降指令 (RD) がOFFの場合、	落下側で下降
落下側下降指令(RD)がOFFです。   操作を行ったとき。	
下降できません。	
10 操作エラー(10) 取出側で下降完了せずに前進、後退操作を	行ったとき。
下降完了していません。	
下降操作を行って下さい。	
11 操作エラー(11) チャック閉の場合、取出側で下降操作を行	ったとき。
チャック開操作を行って下さい。	

操作		
エラー	メッセージ	原    因
No.	場 <i>作</i> マラ、 (1.9)	版山体機位異教部ウフ - 東工加北ノハル 砂紅ウフバ
12	操作エラー(12) 取出、落下位置ではありません。	取出待機位置移動完了、落下側ポイント移動完了が OFFの場合、次の操作を行ったとき。
	表行を行って下さい。 ま行を行って下さい。	・取出姿勢モード(MDTS)がONの場合、姿勢作動
	Zenzen och ev.	操作。
		・取出前進姿勢モード(MDTA)がONの場合、姿勢
		復帰操作。
13	操作エラー (13)	製品側上昇限リミット(LS-3)がOFFの場合、次
	製品側上昇限(LS-3)がOFFし	の操作を行ったとき。
	ています。	・取出側走行、落下側走行操作。
	上昇を行って下さい。	<ul><li>・取出側エリア(LS-10)がOFFの場合後退操作。</li></ul>
		・落下側エリア(LS-12)がONの場合、姿勢復帰
		操作。 NTゲートセットエード(MDNT)がONの場合
		・NTゲートカットモード (MDNT) がONの場合、 ゲートカット位置で逆進 NTプルごき NTカット
		ゲートカット位置で前進、NTプル引き、NTカット、 NTポジション操作。
14	操作エラー(14)	箱詰ポイント移動完了がOFFの場合、次の操作を行っ
	製品開放位置に移動完了していませ	たとき。
	$\lambda_{\circ}$	・姿勢作動操作。
	走行を行って下さい。	<ul><li>チャック内ニッパーモード (MDCN) がONでニッ</li></ul>
		パーカット操作。
		<ul><li>・取出側エリア(LS-10)がOFFで下降操作。</li></ul>
15	操作エラー(15)	ランナー側上昇限リミツト(LS-3S)がOFFの場
	ランナー側上昇限(LS-3S)が	合、取出側走行 **エ側までよりよりな
	OFFしています。 上昇を行って下さい。	・ 落下側走行をしたとき。
16	操作平ラー(16)	製品取出モード(MDW)がOFFの場合、次の操作を
10	製品取出モード(MDW)が未使用で	行ったとき。
	す。	・姿勢作動、ニッパーカット操作。
	製品側の操作を行えません。	・落下側移動完了がONの場合、前進、下降操作。
		・ NTゲートカットモード (MDNT) がONの場合、
		NTプル引き、NTゲートカット、NTポジション操
	18.11.	作。
17	操作エラー (17) ボエツ (MD 0 0) ボナは	落下側姿勢モード(MDSS)がOFFの場合、姿勢作
	落下側姿勢モード(MDSS)が未使用です。	動操作を行ったとき。
	用です。 姿勢作動操作を行えません。	
18	操作エラー (18)	NTゲートカットモード(MDNT)がOFFの場合、
10	NTゲートカットモード (MDNT)	次の操作を行つたとき。
	が未使用です。	・NTカット·NTプル·NTポジション
	NTゲートカット操作を行えません。	・落下側で前進操作を行つたとき。
19	操作エラー (19)	NTポジション2モード(MDNT2)がOFFの場合、
	NTポジション2モード(MDNT2)	NTポジション操作を行ったとき。
	が未使用です。	
00	ポジション操作を行えません。	
20	操作エラー〈20) 落下側安全(OD)がOFFです。	落下側安全(OD)がOFFの場合、次の操作を行ったとき。
	落下側安全 (OD) かひドド ごり。 落下側安全ドアを閉めて下さい。	とき。 ・ 取出側走行・落下側走行
		・落下側で次の操作を行ったとき。
		下降・上昇・姿勢作動・姿勢復帰・前進・後退・NTカッ
		ト・NTプル・NTポジション・原点復帰。

操作 エラー No.	メッセージ	原    因
21	操作エラー (21) NTプル (V-9) がONしています。	NTプル(V9)ONの場合、後退操作を行ったとき。
22	NTプル復帰を行って下さい。 操作エラー (22)	型内開放モード(MDK)がOFFで、製品確認モード
	製品確認モード (MD4, MD4T, MDCV) を全てOFFすることはで	(MD4)・吸着確認モード (MDCV)・チャック内製 品確認モード (MD4T) のすべてのモードをOFFに
26	きません。 操作エラー (26)	しようとしたとき。 取出前進姿勢モード(MDTA)がONの場合、取出側
	取出側位置に移動完了していません。 取出側走行して下さい。	エリア (LS-10) がOFFで後退操作を行ったとき。
27	操作エラー(27) NTプル操作を行って下さい。	NTプル(V 9) O F F の場合にNTカット(V 1 0) を操作したとき。
28	操作エラー (28) 原位置不良取出側エリア(LS-10) がOFFです。	取出側エリア(LS-10)がOFFまたは、取出側走 行完了していないとき、取出機を自動スタートさせたと き。
29	操作エラー (29) 原位置不良 製品側上昇限 (LS-3) がOFFで	製品側上昇限リミット (LS-3) がOFFの位置で取出機を自動スタートさせたとき。
	表面側上升限(LS-3)がOFFCす。	
30	操作エラー (30) 原位置不良 ランナー側上昇限 (LS-3S) が	ランナー側上昇限リミット(LS-3S)がOFFの位置で取出機をスタートさせたとき。
	OFFです。	
31	操作エラー (31) 原位置不良 製品確認 (LS-4) がONです。	製品確認リミット(LS-4)がONで取出機を自動スタートさせたとき。
32	操作エラー(32) 原位置不良	チャック内確認リミット(LS-4T)がONで取出機 を自動スタートさせたとき。
	チャック内確認(LS-4T)がON です。	
33	操作エラー (33) 原位置不良 吸着確認 (LS-4V1) がONです。	吸着確認リミット(LS-4V1)がONで取出機を自動スタートさせたとき。
34	操作エラー(34) 原位置不良	ランナー検知リミット(LS-4S)がONで取出機を 自動スタートしたとき。
	ランナー確認(LS-4S)がONで す。	
35	操作エラー (35) 原位置不良 姿勢復帰限 (LS-8) がOFFです。	姿勢復帰限リミット(LS-8)がOFFで取出機を自動スタートさせたとき。
36	操作エラー (36) 手動で【リセット】キーを押して下さ	アラームが、出力されてリセットキーを押さずに自動 キーを押したとき。
	<i>V</i> .	動作可能キーを押した後にリセットキーを押さずに自 動キーを押したとき。
38	操作エラー (38) チャック内ニッパーモード(MDCN) がOFFです。	チャック内ニッパーモード (MDCN) がOFFでニッパーカット操作を行ったとき。
39	操作エラー(39) 原位置不良	型内開放モード (MDK) がOFFで製品確認モード (MD4、MD4T、MDCV) が全てOFFで自動
	製品確認モード(MD4、MD4T、 MDCV)が全てOFFです。	をスタートさせたとき。

操作		
エラー	メッセージ	原 因
No. 40	操作エラー (40)	姿勢復帰限リミット(LS-8)がONで取出機を自動
40	原位置不良	スタートさせたとき。
	<ul><li>姿勢復帰限(LS-8)がONです。</li></ul>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
41	操作エラー (41)	吸着確認2 (LS-4V2) ONで取出機を自動スター
	原位置不良	トさせたとき。
	吸着確認 2 (LS-4V2) がONで す。	
42	操作エラー (42)	横走行待機モード(MDYT)がONの場合、走行待機
	原位置不良	位置移動完了がOFFで取出機を自動スタートさせた
	走行待機位置がOFFです。	とき。
43	操作エラー(43)	アンダーカット取出モード (MDSS) がONの場合ス
	原位置不良 スライド作動しています。	ライド作動 (V 1 3) が O N で自動スタートさせたとき。 
44	操作エラー (44)	取出側エリア(LS-10)がOFFで取出待機位置に
	設定値を取出側エリア(LS-10)	移動完了したとき。
	がONの位置に設定して下さい。	
45	操作エラー (45)	<ul><li>・落下側エリア (LS-12) がOFFで下降、姿勢作</li></ul>
	設定値を落下側エリア(LS-12)	動、ニッパーカット操作を行ったとき。
	がONの位置に設定して下さい。	<ul><li>・落下側エリア(LS-12)がOFFで落下側ポイントに移動完了したとき。</li></ul>
46	操作エラー (46)	NTゲートカット位置に移動完了がOFFでニッパー
	NTゲートカット位置に移動完了して	カット、NTプル動作、NTポジション操作を行ったと
	いません。	き。
47	走行を行って下さい。 場体エニ (4.7)	マンゲーカル1時出て、ド(MDCC)だのMの相人
47	操作エラー (47) スライド作動 (V-13) がONです。	アンダーカット取出モード(MDCS)がONの場合、 スライド作動(V13)がONで下降、前進、原点復帰
	スライド作動(V=TS)がONC9。	操作を行ったとき。
48	操作エラー (48)	原点復帰完了前に次の操作を行ったとき。
	原点復帰操作を行って下さい。	・ 取出側、落下側走行、下降、前進、後退の操作
	III // >> /= o)	・自動スタート
50	操作エラー(50) 取出前進姿勢モード(MDTA)か未	取出前進姿勢モード(MDTA)がOFFで取出前進姿勢 2モード(MDTA2)をONさせたとき。
	使用です。	男2モート (MDTA2) をUNさせたこと。
51	操作エラー (51)	アンダーカット取出モード(MDCS)がOFFでスラ
	アンダーカット取出モード(MDCS)	イド作動、スライド復帰操作を行ったとき。
	が未使用です。	
F0	操作を行えません。	チェッカ内ーッパーエード (MDCM) ゼロロロー・
52	操作エラー(52) チャック内ニッパーモード(MDCN)	チャック内ニッパーモード (MDCN) がOFFでニッ パーカット操作を行ったとき。
	が未使用です。	/・ タノ『無性をリンにこさ。
	操作を行えません。	
53	操作エラー (53)	吸着2回路モード(MDV2)がOFFで製品2ポイン
	吸着2回路モード(MDV2)が未使	ト開放モード(MD2K)をONさせようとしたとき。
	用です。	MODE I A TELEVACIONES MARKET - III
54	操作エラー(54) NTゲートカットモード(MDNT)	NTゲートカットモード(MDNT)がOFFで次の操作を行ったとき。
	が未使用です。	ffを11つにとさ。   ・ NTニッパーカット、NTプル作動、NTポジション
		操作。
		・NTポジション2モード (MDNT2) をONさせよ
		うとしたとき。
60	操作エラー (60) 取出 (MD T S) が (NID T S) が (N	取出姿勢モード(MDTS)がONで取出前進姿勢モー
	取出側姿勢モード(MDTS)がON です	ド(MDTA)をONさせようとしたとき。
	です。	

操作		
エラー	メッセージ	原    因
No.		
61	操作エラー (61)	取出前進姿勢モード(MDTA)がONで取出姿勢モー
	取出前進姿勢モード(MDTA)が	ド(MDTS)をONさせようとしたとき。
	ONです。	
62	操作エラー (62)	NTゲートカットモード(MDNT)がONで取出前進
	NTゲートカットモード (MDNT)	姿勢モード(MDTA)をONさせようとしたとき。
	がONです。	
63	操作エラー (63)	デフォルト画面にて、以下の条件で箱詰カウンターをク
	箱詰カウンタークリア禁止	リアしようとした時。
	箱詰カウンタをクリアできません。	・ 落下側エリア(LS-12)ONで製品側上昇限
		(LS-3) OFF
		・ 自動中、取出上昇後、取出側エリア(LS-10)
		OFF
64	操作エラー (64)	上昇限(LS-3またはLS-3S)がOFFでモード
	上昇限 (LS-3, LS-3S)	の設定変更をしようとしたとき。
	OFFでモード変更できません。	
	上昇してください。	
65	操作エラー (65)	落下側エリア (LS-12) がOFFでW側固定側取出
	落下側エリア (LS-12) がOFF	モードの設定を変更しようとしたとき。
	です。	
	LS-12がONの位置で変更してく	
	ださい。	
66	可動側取出です。設定を確認してくだ	W側固定側取出モードをOFFに設定したとき。
	さい。	
67	固定側取出です。	W側固定側取出モードをONに設定したとき。
	設定を確認してください。	

# 3. アラーム機能


電源投入時や自動運転中などに異常が発生したときブザーを鳴らすと共に、アラーム内容をLC D画面に表示します。

# ⚠ 警告

取出機の可動範囲内でアラーム原因を点検しなければならない場合は、〈手動〉に切り換えてください。

#### 3-1. アラームの処理方法

アラームを解除方法別に分けると、ステップー時停止アラーム・自動停止アラーム・全停 止アラームの3種類に分けられます。



- ①……エラーNo.を表示します。
- ②……エラー原因を表示します。

#### ●解除方法

- ■ステップー時停止アラームの場合(自動運転は停止しません)アラーム画面で表示している原因を点検、解除します。
- ●自動停止アラームの場合(自動運転は停止します)



キーを押します。

- 2.アラーム画面で表示されている原因を点検、解除します。
- 3.手動で原点位置へ移動します。
- 4. リセット キーを押し、自動運転をスタートします。
- ●全停止アラーム



キーを押します。(自動運転は停止します。)

- 2.電源スイッチを<OFF>にします。
- 3.アラーム画面で表示している原因を点検、解除します。
- 4.電源スイッチを<ON>にします。
- 5.手動で原点位置へ移動します。



6.(リセット) キーを押し、自動運転をスタートします。

# 3-2. アラーム画面一覧表

アラーム No.	メッセージ	原因	対 処
1	アラーム (01) リミットスイッチ異常 落下側安全 (0D) が OFFしました。	落下側安全(0D)がOFFしたとき。	落下側の安全棚を確実に閉め、入 出力表示画面で信号を確認しで ください。落下側安全(0D)が ONしないときは、リミットス イッチの点検・調整・配線確認し てください。
2	アラーム (02) 型開入力異常 型開完了 (M0) がOFF しません。	サイクルスタートを出力して いるのに、型開完了 (MO) が OFFしないとき。	成形機のリミットスイッチ調節 成形機〜コントロールボックス の配線確認をしてください。
3	アラーム(03) チャックミス 製品確認(LS-4)が OFFです。 チャックミスしました。	製品取出後、製品確認リミット (LS-4) がONしないとき。	リミットスイッチの点検・調節・ 交換・配線確認をしてください。
4	アラーム (04) チャックミス 吸着確認 (LS-4V1) がOFFです。 チャックミスしました。	製品取出後、吸着確認リミット (LS-4V1)がONしない とき。	リミットスイッチの点検・調節・ 交換・配線確認をしてください。
5	アラーム (05) チャックミス チャック内確認(LS-4 T)がOFFです。 チャックミスしました。	製品取出後、チャック内確認リ ミット (LS-4T) がONし ないとき。	リミットスイッチの点検・調節・ 交換・配線確認をしてください。
6	アラーム (06) チャックミス ランナー確認 (LS-4S) がOFFです。 チャックミスしました。	製品取出後、ランナー検知リ ミット (LS-4S) がONし ないとき。	リミットスイッチの点検・調節・ 交換・配線確認をしてください。
7	アラーム (07) リミットスイッチ異常 型開完了 (M0) がOFF の状態で 上昇限 (LS-3 [S]) が OFFしました。	成形機の型開完了(M0)・上昇 限リミット (LS-3または LS-3S) がともにOFFし たとき。	リミットスイッチの点検・調節・ 交換・配線確認をしてください。
8	アラーム (08) リミットスイッチ異常 取出側エリア (LS-1 0)、上昇限LS-3 (S)、 落下側エリア (LS-12) が同時にOFFしました。	<ul><li>取出側エリア (LS-10)、</li><li>落下側エリアリミット (LS-12)、上昇限リミット (LS-3またはLS-3S) が同時にOFFしたとき。</li></ul>	手動操作で取出機を動作させ、各 リミットスイッチをONさせま す。入出力表示画面で各リミット スイッチの点検・調節・配線確認 をしてください。
9	アラーム (09) 入力異常 安全ドア (MD) がOFF しました。	取出途中、成形機の安全ドア閉 (MD) がOFFしたとき。	成形機の安全ドアを確実に閉め、 銃出力表示画面で信号を確認し てください。安全ドア閉(MD) がONしないときは、リミットス イッチの点検・調整・配線確認を してださい。
10	アラーム (10) リミットスイッチ異常 姿勢復帰限 (LS-8) が ONしません。		リミットスイッチの点検・調節・ 交換・配線確認をしてください。

アラーム No.	メッセージ	原因	対 処
11	アラーム (11) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (LS-3) がOFFしました。	走行・走行復帰時に製品側上昇限(LS-3)がOFFしたとき。または製品取出モード(MDW)が未使用でLS-3がOFFしたとき。	リミットスイッチの点検・調節・ 交換・配線確認をしてください。
12	アラーム (12) リミットスイッチ異常 ランナー側上昇限 (LS-3S) がOFFし ました。	走行・走行復帰時にランナー側 上昇限 (LS-3S) がOFF したとき。またはS側取出モー ド (MDS) が未使用でLS- 3SがOFFしたとき。	リミットスイッチの点検・調節・ 交換・配線確認をしてください。
13	アラーム (13) 入力異常 上昇限 (LS-3 [S]) が OFFの状態で型開完了 (MO) がOFFしました。	上昇限リミット(LS-3またはLS-3S)がOFFのとき、成形機の型開完了(MO)がOFFしたとき。	成形機の型開完了用リミットスイッチの調整・確認をしてください。
14	アラーム (14) 製品開放ミス 製品確認 (LS-4) が OFFしません。 製品開放ミスです。	製品開放後、製品確認リミット (LS-4)がOFFしないと き。	リミットスイッチの点検・調節・ 交換・配線確認をしてください。
15	アラーム (15) 製品開放ミス 吸着確認 (LS-4V1) がOFFしません。 製品開放ミスです。	製品開放後、吸着確認リミット (LS-4V1)がOFFしないとき。	リミットスイッチの点検・調節・ 交換・配線確認をしてください。
16	アラーム (16) 製品開放ミス チヤツク内確認 (LS-4 T) がOFFしません。 製品開放ミスです。	製品開放後、チャック内確認リ ミット (LS-4T) がOFF しないとき。	リミットスイッチの点検・調節・ 交換・配線確認をしてください。
17	アラーム (17) ランナー開放ミス ランナー確認 (LS-4S) がOFFしません。 ランナー開放ミスです。	ランナー開放後、ランナー検知 リミット(LS-4S)が OFFしないとき。	リミットスイッチの点検・調節・ 交換・配線確認をしてください。
18	アラーム (18) リミットスイッチ異常 姿勢復帰限 (LS-8) と 姿勢作動限 (LS-9) が 同時にONしました。	姿勢復帰限 (LS-8) と姿勢 作動限 (LS-9) が同時に ONしたとき。	リミットスイッチの点検・調節・ 交換・配線確認をしてください。
19	アラーム(19) リミットスイッチ異常 ランナー側上昇限 (LS-3S)がOFFし ません。	ランナー側アーム下降用ソレ ノイドバルブが出力されてい るのに、ランナー側上昇限リ ミット(LS-3S)がOFF しないとき。	リミットスイッチおよびソレノ イドバルブの点検スピコンの調 節をしてください。
20	アラーム(20) リミットスイッチ異常 製品側上昇限(LS-3) がOFFしません。	製品側アーム下降用ソレノイ ドバルブが出力されているの に、製品側上昇限リミット (LS-3)がOFFしないと き。	リミットスイッチおよびソレノ イドバルブの点検スピコンの調 節をしてください。
21	アラーム (21) 製品落下製品確認 (LS-4) がOFFしま した。 製品が落下しました。	製品確認リミット(LS-4) が走行途中にOFFしたとき。	リミットスイッチの点検・調節・ 交換・配線確認をしてください。

アラーム No.	メッセージ	原因	対 処
22	アラーム (22) 製品落下 吸着確認 (LS-4V1)	吸着確認リミット (LS-4V 1) が走行途中にOFFしたと き。	リミットスイッチの点検・調節・ 交換・配線確認をしてください。
	がOFFしました。 製品が落下しました。		
23	アラーム(23) 製品落下 チャック内確認(LS-4 T)がOFFしました。	チャック内確認リミット(LS -4T)が走行途中にOFFし たとき。	リミットスイッチの点検・調節・ 交換・配線確認をしてください。
24	製品が落下しました。 アラーム (24)	ランナー検知リミット(LS-	リミットスイッチの点検・調節・
	ランナー落下 ランナー確認 (LS-4S) がOFFしました。 ランナーが落下しました。	4S)が走行途中にOFFしたとき。	交換·配線確認をしてください。
26	アラーム (26) リミットスイッチ異常 サイクルスタート (RYー 3) が出力されずに型開完 了 (M0) がOFFしまし た。	サイクルスタートの出力がさ れていないのに、成形機の型開 完了(M0)がOFFしたとき。	成形機側の信号確認および取出 機と成形機間の配線を点検して ください。
27	アラーム (27) サイクルオーバー 製品側上昇限 (LS-3) がONしません。	サイクルオーバー (T 2 3) タイマーの設定時間を経過し ても、製品側上昇限(LS-3) がONしないとき。	リミットスイッチの点検・調節・ 交換・配線確認をしてください。 ソレノイドバルブの点検・スピコ ンの調整をしてください。
28	アラーム(28) サイクルオーバー ランナー側上昇限(LS- 3S)がONしません。	サイクルオーバー (T 2 3) タイマーの設定時間を経過し ても、ランナー側上昇限 (LS -3S) がONしないとき。	リミットスイッチの点検・調節・ 交換・配線確認をしてください。 ソレノイドバルブの点検・スピコ ンの調整をしてください。
29	アラーム (29) サイクルオーバー 製品側後退限 (LS-6) がONしません。	サイクルオーバー (T 2 3) タイマーの設定時間を経過し ても、製品側後退限(LS-6) がONしないとき。	リミットスイッチの点検・調節・ 交換・配線確認をしてください。 ソレノイドバルブの点検・スピコ ンの調整をしてください。
30	アラーム (30) サイクルオーバー 姿勢復帰限 (LS-8) が ONしません。	サイクルオーバー (T 2 3) タイマーの設定時間を経過し ても、姿勢復帰限 (L S T 8) がONしないとき。	リミットスイッチの点検・調節・ 交換・配線確認をしてください。 ソレノイドバルブの点検・スピコ ンの調整をしてください。
31	アラーム (31) サイクルオーバー 落下側下降指令 (RD) が ONしません。	サイクルオーバー (T 2 3) タイマーの設定時間を経過し ても、落下側下降指令 (R D) がONしないとき。	落下側下降指令(RD)をONの 状態にしてください。また、配線 確認してください。
32	アラーム (32) サイクルオーバー 姿勢作動限 (LS-9) が ONしません。	サイクルオーバー (T 2 3) タイマーの設定時間を経過し ても姿勢作動限 (L S - 9) が ONしないとき。	リミットスイッチの点検・調節・ 交換・配線確認をしてください。 ソレノイドバルブの点検・スピコ ンの調整をしてください。
33	アラーム (33) サイクルオーバー 製品側前進限 (LS-7) がONしません。	サイクルオーバー (T 2 3) タイマーの設定時間を経過し ても製品側前進限 (L S - 7) がONしないとき。	リミットスイッチの点検・調節・ 交換・配線確認をしてください。 ソレノイドバルブの点検・スピコ ンの調整をしてください。
38	アラーム (38) リミットスイッチ異常 型開完了 (M0) がOFF で落下側エリア (LS- 12) がOFFしました。	横走行待機モード (MDYT) がONの場合、落下側エリア (LS-12)がOFFで型開 完了(M0)がOFFしたとき。	成形機側の信号確認および取出 機と成形機間の配線を点検して ください。

#### 3. アラーム機能

アラーム No.	メッセージ	原 因	対 処
39	アラーム (39)	型開完了(M0)と型閉完了	成形機側の信号確認および取出
	リミットスイッチ異常	(MC)が同時にONしたと	機と成形機間の配線を点検して
	型開完了(M0)と型閉完	き。	ください。
	了 (MC) が同時にONし		
10	ました。	制口序山级 四类加到 0 /I 0	リン トップ ての上校 知然
40	アラーム(40) チャックミス	製品取出後、吸着確認 2 (LS -4 V 2) が ON しないとき。	リミットスイッチの点検・調節・ 交換・配線確認をしてください。
	フィックミへ 吸着確認 2 (LS-4 V 2)	-4 v 2) MON C/2(12 8.	文換·配稼帷部をしてくたさい。 
	数有確認 Z (LS-4 V Z)がOFFです。		
	チャックミスしました。		
41	アラーム (41)	製品開放後、吸着確認2(LS	リミットスイッチの点検・調節・
	製品開放ミス	-4V2) がOFFしないと	交換・配線確認をしてください。
	吸着確認2(LS-4V2)	き。	
	がOFFしません。		
	製品開放ミスです。		
42	アラーム(42)	吸着確認2 (LS-4V2) が	リミットスイッチの点検・調節・
	製品落下	走行中にOFFしたとき。	交換・配線確認をしてください。
	吸着確認 2 (LS-4V2)		
	がOFFしました。		
	製品が落下しました。	# 11/m 1/2 19 ft = 1 2 = 1 . #	10 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d
43	アラーム (43)	取出側走行が完了したのに取	ポイント軸設定の設定値を確認
	設定異常	出側エリア(LS-10)が	し、設定値を変更後、リミットス
	取出側位置移動完了で取出 側エリア(LS-10)が	ONしないとき。	イッチの点検・調節・交換・配線確 認をしてください。
	例エリア(LS-IU)が ONしません。		からは して /にひく。
44	アラーム(44)	取出側エリア (LS-10) と	リミットスイッチの点検・調節・
11	リミットスイッチ異常	落下側エリア(LS-12)が	交換・配線確認をしてください。
	取出側エリア (LS-10)	同時にONしたとき。	
	と落下側エリア (LS-1		
	2)が同時にONしました。		
45	アラーム (45)	落下側移動完了したときに落	ポイント軸設定の設定値を確認
	設定異常	下側エリア(LS-12)が	し、設定値を変更後、リミットス
	落下側位置移動完了で落下	OFFしたとき。	イッチの点検・調節・交換・配線確
	側エリア (LS-12) が		認をしてください。
	ONしません。		

# 3-3. システムアラーム画面 一覧表

No.	LED 点滅回数	メッセージ	原因	対 処
1	1	システムアラーム(01) メインCPU ROM SUM チェックエラー	CPU基板に実装されているCPUの内蔵F−ROM 内データが異常。	メインCPU内蔵F-ROMに 再ダウンロード。 メイン基板が異常の場合は交換 が必要です。
2	2	システムアラーム(02) メインCPU ROM チェックエラー	CPU基板に実装されているCPUの内蔵F-ROM 内データが異常。	電源を1度OFFしてください。 メインCPU内蔵F一ROMに 再ダウンロード。 メイン基板が異常の場合は交換 が必要です。 電源を1度OFFしてください。
3	3	システムアラーム(03) ペンダント基板 F-ROMチェック エラー	ペンダント基板に実装されている外部F-ROM内 データが異常。	ペンダントCPU内蔵F-ROMに再ダウンロード。 ペンダント基板が異常の場合は 交換が必要です。 電源を1度OFFしてください。
4	4	システムアラーム(0 4) バックアップデータ 異常	メイン基板のEEPROM に記憶さているデータの異常。 全ての設定値(段取換データを含む)が自動的に初期 化されます。	リセットキーで解除できます。ただし、全ての設定値が初期化されていますので再度設定し直してください。 電源投入時に必ず発生する場合はメイン基板の異常です。交換が必要です。
5	5	システムアラーム(05) メイン⇔ペンダント 間通信異常	メイン基板とペンダントと の間の通信異常。	メイン基板とペンダント間の配線を確認。 メイン基板、またはペンダント基板が異常の場合は交換が必要です。 電源を1度OFFしてください。
6	6	システムアラーム(06) メイン⇔サーボアン プ間通信異常	メイン基板とサーボアンプとの間の通信異常。	メイン基板とサーボアンプ間の 配線を確認。 メイン基板、またはサーボアンプ が異常の場合は交換が必要です。 電源を1度OFFしてください。
7	7	システムアラーム(07) 瞬停発生	1次側電源が瞬停した。	1次側電源に異常がないか確認。 メイン基板が異常の場合は交換 が必要です。 電源を1度OFFしてください。
8	8	システムアラーム(08) LCD異常	ペンダントのLCDが異常 です。	ペンダントの交換。 電源を1度OFFしてください。

# 3-4. 軸アラーム画面 一覧表

メイン基板が異常を判断して発生する軸制御アラームです。

# <u></u> 注意

アラームヒストリ画面にはサーボアラームとしてNo. に100が足されて一覧表示されます。

軸 アラーム No.	メッセージ	原 因	対 処
1	軸アラーム(01) 原点リミットがOFF しません。	走行軸原点位置から移動したのにも関わらず走行原点( $LS-1$ )が $ON$ のままになっている。	リミットスイッチの点検·調節·走行軸 の現在位置確認してくたさい。
2	軸アラーム (02) 原点以外で原点リミッ トがONしました。	走行軸原点位置(0.mm)以 外で走行原点(LS-1)が ONした。	リミットスイッチの点検・調節・走行軸 の現在位置確認してくたさい。
3	軸アラーム (03) 原点位置で原点リミッ トがOFFです。	走行軸が原点復帰完了した位置で走行原点(LS-1)が OFFのとき。	リミットスイッチの点検·調節·走行軸 の現在位置確認してくたさい。
4	軸アラーム (04) ポイント設定値が未設 定です。	ポイント設定値が設定されて いない状態で走行指示が出力 された。	ポイント設定値を設定してください。
5	軸アラーム (05) サーボアンプのEEP ROMデータが壊れて います。 初期化してください。	サーボアンプで記憶している データとメイン基板で記憶し ているデータとが一致しな い。	ドライバパラメータ設定画面にて初期 化操作を行ってください。
6	軸アラーム(06) オーバーランリミット がONしました。	走行オーバーラン(LS-2) がONしました。	リミットスイッチの点検・調節・走行軸 の現在位置及びポイント設定値を確認 してください。走行フリー操作、また は原点復帰でLS-2がOFFの位置 まで移動させてください。
7	軸アラーム (07) 設定範囲を超える位置 への移動指示が出力さ れました。	ストロークリミットや最大最 小値の範囲を超える位置への 移動指示が出力されました。	各ポイント、ストロークリミット、最 大最小値の設定値を確認し、範囲内に 設定してください。

## 3-5. サーボアラーム画面 一覧表

サーボアンプが異常を判断して発生する軸制御アラームです。

サーホ゛ アラーム	メッセージ	原因	対 処
No.	, , - ,	<i>7</i> 7.	7,4 7.0
11	サーボアラーム(11)	瞬停の発生、あるいは電源容量不	・電源電圧が許容電圧範囲に入って
	制御電源不足電圧保	足により電源電圧が低下した。	いるか確認してください。
	護		
12	サーボアラーム(12)	回生エネルギーによりコンバータ	・減速時間を長くしてください。あ
	過電圧保護	部の電圧が上昇し、200V系の	るいは負荷のイナーシャを小さく
		機種で約400VDC以上、また	してください
		100V系の機種で約200VD	注)回生制動を連続的に使用する用
13	サーボアラーム(13)	C以上となった。 瞬停の発生、あるいは電源容量不	途には適用不可。 ・電源電圧が許容電圧範囲に入って
13	主電源不足電圧保護	足により電源電圧が低下した。	・ 电源电圧が計谷电圧 型囲に入りているか確認してください。
	工电泳不足电压环段	たにより 电弧电圧が 区下 した。	注)電源容量不足、電源投入時の突
			入電流による電圧低下、又電源
			の欠相に注意してください。
14	サーボアラーム(14)	コンバータ部の出力電流が異常に	・電源を完全に遮断した後、モータ
	過電流保護	大きくなった。	の接続線U,V,Wが互いにショー
			トしていないかチェックしてくだ
			さい。
			・モータ接続線U,V,Wとモータ
			アースEとの間の絶縁抵抗を確認
			し、モータの絶縁低下の有無を
			チェックしてください。
15	サーボアラーム(15)	サーボアンプ内部のパワー素子が	・サーボアンプの周囲温度、及び冷
1.0	オーバヒート保護	異常に加熱している。	却条件をチェックしてください。
16	サーボアラーム(16) オーバロード保護	サーボアンプの定格電流地を実効	・加減速時間を長くするか、負荷を
	オーハロート休喪	的に越えて、連続的に使用された。 	軽くする。又モータ、サーボアン プの容量をアップしてください。
18	サーボアラーム(18)	   回生エネルギーが回生低抗の許容	<ul><li>・外付け回生抵抗を接続してくださ</li></ul>
10	回生過負荷保護	値をオーバーしている。	い。
20	サーボアラーム(20)	エンコーダの結線に断線等の異常	・全てのパラメータの再設定を行
	エンコーダAB相異	生じた。	い、EEPROMに書き込んでく
	常保護	エンコーダの故障	ださい。
21	サーボアラーム(21)		・エンコーダ側での電源電圧 (5 V
	エンコーダ通信異常		±5%) をチェックしてください。
	保護		(エンコーダケーブルが長い時
22	サーボアラーム(22)		は、特に注意してください。)
	エンコーダ結線異常		
	保護		
23	サーボアラーム(23)		
	エンコーダ通信デー		
	タ異常保護		

サーホ゛			
アラーム	メッセージ	原 因	対 処
No.			
24	サーボアラーム(24) 位置偏差過大保護	位置偏差パネルがパラメータ No. 63 (位置偏差過大設定) で設定される許容範囲を超えている。	・位置指令パルスに従って、モータが回転するか確認してください。 ・トルクモニタにより、出力トルクが飽和していないかを確認してください。 ・パラメータ No. 5 E トルクリミット設定の値を最大値まで大きく設定してください。 ・調整方法に従ってゲイン調整を確認してください。 ・以上の点に間題のない場合は加減速時間を長くし負荷を軽くして速度を下げてください。
25	サーボアラーム (25) ハイブリッド位置偏 差過大保護	フルクローズ制御時に、外部スケールによる負荷の位置とエンコーダによるモータの位置が、パラメータ No. 73ハイブリット偏差過大で設定されたパルス数以上ずれた。	<ul> <li>・モータと負荷の接続を確認してください。</li> <li>・外部スケールとサーボアンプの接続を確認してください。</li> <li>・外部スケール分周分子、分母(パラメータ No. 74, 75, 76)が正しく設定されているかを確認してください。</li> </ul>
26	サーボアラーム (26) 過速度保護	モータの回転数が速度のリミット 値を越えた。	・過大な速度指令が与えられていないか。又、指令パルスの入力周波数、及びその分周、逓倍比をチェックしてください。 ・ゲイン調整不良による加速時のオーバーシュートが生じていないかを確認してください。
28	サーボアラーム (28) 外部スケール異常保護	パラメータ No. 76 (スケールエラー無効) が0でフルクローズ制御時にスケールエラー入力(X4)19ピン)がL0である。	<ul><li>・外部スケールのエラー要因を確認 してください。</li></ul>
29	サーボアラーム (29) 偏差カウンタオーバ フロー保護	位置偏差パルスが 227 (134217728) 以上となっている。	<ul><li>・位置指令パルスに従って、モータが回転するか確認してください。</li><li>・トルクモニタにより、出力トルクが飽和していないか確認してください。</li></ul>
35	サーボアラーム (35) 外部スケール結線異 常	外部スケールの結線に断線等の異常が生じた。外部スケールの故障。	<ul><li>・外部スケールの電源を確認してください。</li><li>・外部スケールの結線を確認してください。</li></ul>
36	サーボアラーム(36) EEPROMパラ メータ異常保護	電源投入時にEEPROMより データを読み出した時に、その データが壊れている場合にEEP	・全てのパラメータの再設定を行 い、EEPROMに書き込んでく ださい。
37	サーボアラーム(37) EEPROMチェッ クコード異常保護	ROMパラメータ異常となる。	<ul><li>・故障の可能性があります。ドライ バを交換してください。</li></ul>

サーホ゛ アラーム	メッセージ	原 因	対 処
No. 39	サーボアラーム(39) 非常停止入力異常	非常停止入力がOFFとなった場。合に異常とみなしトリップする。	<ul> <li>・非常停止入力に接続するスイッチ・電線・電源に異常がないか確認してください。</li> <li>・非常停止入力(X5)2pin)がON状態であることを確認してください。</li> <li>・電源投入時の、制御用信号電線(DC12~24V)の立上がりに比べ遅くないか確認してください。</li> </ul>
40	サーボアラーム(40) アブソ システムダウン異常 保護	エンコーダの電源が全てダウンした。	<ul><li>・バッテリを接続後、アブソクリアを行ってください。</li></ul>
41	サーボアラーム(41) アブソ カウンタオーバ異常 保護	エンコーダの多回転カウンタが規 定値を超えた。	<ul><li>・パラメータ No. 0 Bアブソリュートエンコーダ設定を適切な値に設定してください。</li><li>・機械原点からの移動量を32767回転以内にしてください。</li></ul>
42	サーボアラーム(42) アブソ オーバスピード異常 保護	バッテリ電源のみが供給されているときの回転量が規定値を超えた。	・CN SIGの接続状態を確認してください。 ・エンコーダ側での電源電圧(5V±5%)をチェックして下さい。
44	サーボアラーム(44) アブソ 1回転カウンタ異常 保護	エンコーダが1回転カウンタの異常を検出した。	・故障の可能性があります。モータ を交換してください。
45	サーボアラーム(45) アブソ 多回転カウンタ異常 保護	エンコーダが <b>多</b> 回転カウンタの異常を検出した。	
47	サーボアラーム(47) アブソ ステータス異常保護	電源投入時、エンコーダが規定値 以上で回転していた。	<ul><li>・電源投入時には、モータが動かないようにしてください。</li></ul>
51	サーボアラーム(51) 原点復帰異常	原点復帰動作中に異常なリミット 信号が入力された。もしくはサー ボオンされていない。	・CW、CCW駆動禁止入力に接続するスイッチ(センサ)・電線・電源に異常がないか確認してください。
54	サーボアラーム(54) データ未定義異常	加速度・減速度が設定されていない。	・加速度・減速度を設定してください。
55	サーボアラーム(55) 駆動禁止検出異常	原点復帰完了後にモータ動作中に リミットセンサを検出した。	・動作指令及びリミットセンサの取 付状態を確認してください。
58	サーボアラーム(58) 現在位置オーバフ ロー異常	モータの位置が正負の最大位置座標を越えた。	・位置決めする位置を最大座標から かなしてください。

#### 3. アラーム機能

サーホ゛ アラーム No.	メッセージ	原 因	対 処
59	サーボアラーム (59) セットアップ異常	セットアップ動作中に異常なリ ミット信号が入力された。	<ul><li>・CW、CCW駆動禁止入力に接続するスイッチ(センサ)・電線・電源に異常がないか確認してください。</li><li>・セットアップ動作開始位置を確認してください。</li></ul>
97	サーボアラーム(97) 制御モード 設定異常保護	エンコーダ仕様が7芯エンコーダでないのに、パラメータ No. 02制御モード設定が「7」に設定された。もしくは、パラメータ No. 0Bアブソリュートエンコーダ設定がインクリ設定でないのに、パラメータ No. 02制御モード設定が「7」に設定された。	・パラメータ No. 0 2 制御モード設定、パラメータ No. 0 Bアブソリュートエンコーダ設定を適正な値に設定してください。
100	サーボアラーム(100) その他異常	内部システムの自己診断機能により、何らかの異常の可能性があると判断した場合、トリップする。	・一度電源を切り、再投入してください。それでも左記の表示が出て、 トリップする場合に故障の可能性があります。すぐに電源を遮断してください。

## 4. アラームメッセージ以外の故障と対策

アラームメッセージ以外の故障については、次の表を参考にしてください。

状態	チェック	処理
電源が入らない。	1)電源スイッチは"ON"に	1)電源スイッチを"ON"にする。
	なっているか。	2) メタコンを確実に差し込み
	2) 成形機との接続は完全か。	ロックする。
	3) ヒューズ切れはないか。	3)ヒューズ交換。
	4) 非常停止ボタンは押されて	4) 非常停止ボタンを解除する。
	いないか。	
型閉しない。	1)上下アームが下降していないか。	1) キーにより上昇させる。
	2)製品確認がONしているか。	<u> </u>
	(自動ー製品チャック後)	2) リミットスイッチ調節・配線確
	3)型閉安全表示がONしてい	初心。
	るか。	3) O N 条件、インターロックの
	4) サイクルスタート表示はO	チェック。 4) ON条件は良いか。
	Nしているか。	4)UN采件は及いが。
型開しない。	1) 上下アームが下降していな	1) キーにより上昇させる。
	いか。	1)   昇   ハー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	2)型開安全表示がONしてい	2) ON条件、インターロックの
	るか。	チェック。
下降しない。	1)型開完了(MO)表示はON	1) 成形機のリミットスイッチ調
	しているか。(取出側)	節。制御ボックス配線確認。
	2) 走行端(取出側、落下側)の	2) リミットスイッチ調節・配線確
	リミットスイッチが作 動し	認。
	ているか。	3) 下降するまで少しずつ緩める。
	3)下降用のスピードコント	4) 電磁弁交換。
	ロールバルブを閉め過ぎて	5) 手動操作、自動運転参照。
	いないか。	6) エアホースの交換。
	4) 電磁弁が故障していないか。	7) パッキンの交換。
	5) 入力条件がそろっているか。	
	6) エアホースがおれていない	
	か。 7)シリンダー内パッキンが破	
	損していないか。	
前進しない。	1) 入力条件がそろっているか。	1)手動操作、自動運転参照。
	2) 前進のスピードコントロー	2) 前進するまで少しずつ暖める。
	ルバルブを閉めすぎていな	3) 電磁弁の交換。
	<b>いか。</b>	4) エアホースの交換。
	3) 電磁弁が故障していないか。	5) パッキンの交換。
	4) エアホースが折れていない	
	か。	
	5) シリンダー内のパッキンが	
	破損していないか。	

状態	チェック	処理
製品をつかまない。	1) 入力条件がそろっているか。	1) 手動操作、自動運転参照。
	2) チャックシリンダーの不良。	2) チャックシリンダーを交換す
	3) 電磁弁の故障。	る。
	4) 成形機型開ストロークが間	3) 電磁弁を交換する。
	違っていないか。	4) 成形機型開調節。
	5) 取出機前後ストロークが間	5) 前後ストローク調節。
	違っていないか。	6) 成形機側でエジェクター前進
	6) エジェクターピンの付き出	ストロークを再調節する。T3
	し量およびタイマーの設定	タイマーの設定時間の変更。
	時間は適切か。	7)緩くなっている場合は新しい
	7) チャック配管のホースのは	ホースと交換する。
	ずれ。	8)離型剤を塗る。金型修理。
/// NB	8)離型が悪くなっていないか。	
後退しない。	1) 入力条件がそろっているか。	1)手動操作、自動運転参照。
	2)後退のスピードコントロー	2)後退するまで少しずつ暖める。
	ルバルブの締めすぎ。	3) 電磁弁の交換。
18130	3) 電磁弁の不良。	1) 工私担任 白私担任公司
上昇しない。	1) 入力条件がそろっているか。	1)手動操作、自動操作参照。
	2) 上昇のスピードコントロー	2) リミットスイッチ調節。
	<ul><li>ルバルブの締めすぎ。</li><li>3) 電磁弁の不良。</li></ul>	配線確認。
走行しない。	1) 走行、走行復帰の出力をして	   1)   手動操作、自動操作参照。
TELL CAY.	いるか。	2) 設定範囲内かどうか確認。
走行途中で停止する。	1)製品確認が走行途中でOF	1) リミットスイッチ調節。
	F していないか。	配線確認。
	2) 上昇限、後退限、姿勢復帰限	2) リミットスイッチ調節。
	がOFFしていないか。	配線確認。
走行停止位置が不安定	1) エンコーダーの配線は確実	1) エンコーダーの配線が確実で
	か。	あるにもかかわらず走行停止
		位置が不安定な場合はサーボ
		アンプまたはモーターの交換。
姿勢作動しない	1) 姿勢作動出力しているか。	1)手動操作、自動運転参照。
	2)作動のスピードコントロー	
	ルバルブの締めすぎ。	3) 電磁弁の交換。
	3)電磁弁の故障。	4)交換。
	4) エアホースの折れ。	5)交換。
	5) シリンダー内のパッキンの	
次熱/毎月14~)、	折れ。         1)姿勢復帰出力しているか。	1)手動操作、自動運転参照。
姿勢復帰しない。	1) 安勢復帰山刀しているか。   2) 復帰のスピードコントロー	
	2) 復帰のスピートコントロールバルブの締めすぎ。	2) 作動するまで少しずつ緩める。 3) 電磁弁の交換。
	3) 電磁弁の故障。	3 / 电磁开り交換。   4 ) 交換。
	4) エアホースの折れ。	5)交換。
	5) シリンダー内パッキンの折	
	n。	
ペンダントの液晶パネル		ケーブル中継コネクターを確実に
が何も表示しない。	配線は確実に接続されているか。	

## 5. データバックアップ

#### 5-1. データバックアップクリア方法


**●データバックアップとは**  $\cdots$  データを $E^2$  PROMでバックアップしています。

データ(モード、タイマー等)を変更後、約3秒間キーが押されていないときに、 $E^2$  PROMにデータを書き込みます。

※ E <sup>2</sup> P R OM (Electricary Erasable PROM)

E<sup>2</sup> PROM内メモリーのバックアップデータに異常がある場合や、意図的に

E<sup>2</sup> PROM内のバックアップデータを初期化する場合は、次の方法で行います。



※ この操作を行うと、取出機の設定データがすべて消失することになります。 この操作を完了したら、モード、走行データー、タイマーなどの諸条件がイニシャル値の 状態になるため、再度設定をやり直してください。(ただし段取換にて保存したデータは 消えません。)


## ポイント

・データ変更後、3秒以内に電源をOFFすると変更内容はバックアップされません。

#### ●データバックアップクリア方法



LCD画面は下記の表示をします。



2. 選択 キーを押します。

E<sup>2</sup> PROMが初期化されます。

※ 上記画面表示中に (リセット) キーを押すとバックアップクリアされず入出力表示画面を表示します。

## 5-2. イニシャル値

#### ●モード


記号	名 称	イニシャル
MDW	製品取出	ON
MDS	S側取出	OFF
MD 1	取出モード2	OFF
MDE	エジェクタ連動	OFF
MDK	型内開放	OFF
MD 2	落下側下降	OFF
MDSS	落下側姿勢	OFF
MDTB	戻り途中落下	OFF
MDTF	行き途中落下	OFF
MD 4	製品確認	ON
MD 4 T	チャック内確認	ON
MDCV	吸着確認	ON
MDTS	取出側姿勢	OFF
MDNG	不良品排出	OFF
MDYT	横走行待機	OFF
MDTA	取出前進姿勢	OFF
MDTA2	取出前進姿勢 2	OFF
MDCN	エアーニッパー回路	OFF
MDNT	NTゲートカット	OFF
MDNT 2	NTポジション2	OFF
MDV 2	吸着2回路	OFF
MD 2 K	製品2ポイント開放	OFF
MDCS	アンダーカット取出	OFF
MDBZ	ブザー使用	ON
MDKO	W側固定側取出	OFF
MDKAS	S側可動側取出	OFF
MD 2 S	S側落下側下降	OFF

#### ●タイマー

記号	名称	イニシャル
Т 1	取出側下降	5.00
Т 2	前進	5.00
Т 3	エジェクタ前進	5.00
Т 4	チャック閉	3.00
Т 5	後退	5.00
Т 6	(S) チャック開	3.00
Т 7	姿勢作動	5.00
Т 8	落下下降	5.00
Т 9	チャック開	3.00
Т 1 0	ニッパーカット	3.00
T 1 1	ニッパー開	3.00
Т 1 3	(ス) チャック開	3.00
T 1 4	NT前進	5.00
T 1 5	NTプル作動	1.00
Т 1 6	NTカット閉	1.00
Т 1 7	NTプル復帰	1.00
Т 1 8	NTカット開	1.00
Т 1 9	NTポジション	3.00
T 2 0	エジェクターパス	3.00
T 2 1	チャックミス	3.00
T 2 2	製品落下	3.00
T 2 3	サイクルオーバー	1 5.0 0
T 2 4	型開異常	3 0.0 0
T 2 5	RY3 OFF	3.00
T 2 7	上昇限監視	1.00
T 2 9	取出ディレイ	0.00
Т 3 0	スライド作動	3.00
Т 3 1	スライド復帰	3.00
Т 3 2	吸着2開	3.00

## 6. 制御ボックス内部構造

## 6-1. メイン基板 (SCA3M)



## ① CN 1 機械側入出力

JST RA-H401TD (40P)

	記号	名称		記号	名称
1	2 4 G 1	24G1 (GND)	21	V1DH	下降高速
2	2 4 G 1	24G1 (GND)	22	V 2 A	製品側アーム前進
3	L 1	走行原点	23	V 3 1	チャック開
4	L 2	走行オーバーラン	24	V 3 2	スプールチャック開
5	L 1 2	落下側エリア	25	V 3 V 1	吸着開放1
6	L 3	製品側上昇限	26	V 4 R	姿勢復帰
7	L 4	製品確認	27	V 4 P	姿勢作動
8	L 4 V 1	吸着確認1	28	V 1 S	ランナー側アーム下降
9	L 4 T	チャック内製品確認	29	V 2 S	ランナー側アーム前進
10	L 6	製品側後退限	30	V 3 S	ランナーチャック開
11	L 8	姿勢復帰限	31	V 2 B	製品側アーム後退
12	L 9	姿勢作動限	32	V 6	チャック内ニッパー
13	L 1 0	取出側エリア	33	V 3 V 2	吸着開放 2
14	L 3 S	ランナー側上昇限	34	V1US	ランナー側アーム上昇
15	L 4 S	ランナー確認	35	V 2 B S	ランナー側アーム後退
16	L 4 V 2	吸着確認 2	36	V 1 3	チャックスライド
17	L 7	製品側前進限	37	V 1 4	予備出力
18	L 1 6	予備入力	38	2 4 V 1	2 4 V 1
19	V 1 U	製品側アーム上昇	39	2 4 V 1	2 4 V 1
20	V 1 D	製品側アーム下降	40	2 4 V 1	2 4 V 1

## ② CN 2 インターロック入出力

JST B16B-XADSS-N-A (16P)

	記号	名称
1	MO	型開完了
2	MD	安全ドア
3	MN	不良品信号
4	MС	型閉完了
5	ME	エジェクタ出限
6	MA	成型機自動
7	RD	落下側下降指令
8	OD	落下側安全
9	R Y 1	型開安全
10	R Y 2	型閉安全
11	R Y 3	サイクルスタート
12	R Y 5	アラーム
13	R Y 6	治具スタート
14	R Y 7	エジェクタ前進
15	R Y 8	エジェクタ戻り
16	ΒZ	ブザー

#### 6. 制御ボックス内部構造

③ CN NT NTゲートカット入出力 MOLEX 5566-10A(10P)

	記号	名称
1	2 4 G 1	24G1 (GND)
2	_	アキ
3		アキ
4	2 4 V 1	2 4 V 1
5	2 4 V 1	2 4 V 1
6	2 4 G 1	24G1 (GND)
7	V 9	NTプル
8	V 1 0	NTカット
9	V 1 1	NTポジション
10	2 4 V 1	2 4 V 1

**4** CN 6A ペンダント通信

JST B04B-XASK-1 (4P)

	記号	名称
1	Y	ペンダント通信(送信+)
2	Z	ペンダント通信(送信-)
3	A	ペンダント通信(受信-)
4	В	ペンダント通信 (受信+)

⑤ CN S メイン基板電源入力JST B8P-VH(8P)

	記号	名称
1	5 V	5 V
2	5 V	5 V
3	2 4 G 1	24G1 (GND)
4	2 4 V 1	2 4 V 1
5	2 4 G 2	2 4 G 2
6	2 4 V 2	2 4 V 2
7	5 G	5 G (G N D)
8	ACV	瞬停検出

⑥ CN 3 CPU基板接続A HIROSE FX6-60S-O. 8SV2 (60P)

	記号	名称		記号	名称
1	P 6 4	ポート64	31	PE 0	ポートE 0
2	P 6 5	ポート65	32	PE 1	ポートE1
3	P 6 6	ポート66	33	P E 2	ポートE2
4	P 6 7	ポート67	34	P E 3	ポートE3
5	P A 7	ポートA7	35	P E 4	ポートE4
6	P A 6	ポートA6	36	P E 5	ポートE5
7	P A 5	ポートA5	37	P E 6	ポートE6
8	P A 4	ポートA4	38	P E 7	ポートE7
9	P A 3	ポートA3	39	P D 0	ポートD0
10	P A 2	ポートA2	40	P D 1	ポートD1
11	P A 1	ポートA1	41	P D 2	ポートD2
12	P A 0	ポートA0	42	P D 3	ポートD3
13	P B 7	ポートB7	43	P D 4	ポートD4
14	P B 6	ポートB6	44	P D 5	ポートD5
15	P B 5	ポートB5	45	P D 6	ポートD6
16	P B 4	ポートB4	46	P D 7	ポートD7
17	P B 3	ポートB3	47	P 3 4	ポート34
18	P B 2	ポートB2	48	P 3 5	ポート35
19	P B 1	ポートB1	49	P 6 0	ポート60
20	P B 0	ポートB0	50	P 6 1	ポート61
21	5 G	5 G (GND)	51	P 6 2	ポート62
22	5 G	5 G (GND)	52	P 6 3	ポート63
23	TXD0	TXD0	53	P 2 7	ポート27
24	TXD1	TXD1	54	P 2 6	ポート26
25	RXD0	RXD0	55	P 2 5	ポート25
26	RXD1	RXD1	56	P 2 4	ポート24
27	A/D-	A/D-	57	P 2 3	ポート23
28	A/D-	A/D-	58	P 2 2	ポート22
29	A/D+	A/D+	59	P 2 1	ポート21
30	A/D+	A/D+	60	P 2 0	ポート20

⑦ CN 4 CPU基板接続BHIROSE FX6-60S-0.8SV2(60P)

	記号	名称		記号	名称
1	5 G	5 G (GND)	31	P C 1	ポートC1
2	5 G	5 G (GND)	32	P C 0	ポートC0
3	P C 7	ポートC7	33	P G 4	ポートG4
4	P C 6	ポートC6	34	P G 3	ポートG3
5	P C 5	ポートC5	35	P G 2	ポートG2
6	P C 4	ポートC4	36	P G 1	ポートG1
7	P C 3	ポートC3	37	P G 0	ポートG O
8	P C 2	ポートC2	38	P 1 0	ポート10
9		アキ	39	P 1 1	ポート11
10	5 V	5 V	40	P 1 2	ポート12
11	5 V	5 V	41	P 1 3	ポート13
12	5 V	5 V	42	P 1 4	ポート14
13	5 V	5 V	43	P 1 5	ポート15
14		アキ	44	P 1 6	ポート16
15	5 G	5 G (GND)	45	P 1 7	ポート17
16	5 G	5 G (GND)	46	AVSS	AVSS
17	5 G	5 G (GND)	47	P 4 7	ポート47
18	5 G	5G (GND)	48	P 4 6	ポート46
19	_	アキ	49	P 4 5	ポート45
20	PF0	ポートF0	50	P 4 4	ポート44
21	PF1	ポートF1	51	P 4 3	ポート43
22	PF2	ポートF2	52	P 4 2	ポート42
23	PF3	ポートF3	53	P 4 1	ポート41
24	PF4	ポートF4	54	P 4 0	ポート40
25	PF5	ポートF5	55	VREF	VREF
26	PF6	ポートF6	56	AVCC	AVCC
27	PF7	ポートF7	57	P 5 3	ポート53
28	/STBY	/STBY	58	P 5 2	ポート52
29	NM I	NM I	59	RXD2	RXD2
30	/RST	/RST	60	TXD2	T X D 2

# ® CN 5 サーボアンプ I ∕ O JST B08B-XASK-1 (8P)

	記号	名称
1	2 4 G 1	24G1 (GND)
2	EMGSTP	非常停止
3	STOP	減速停止
4	CWL	CW駆動禁止
5	CCWL	CCW駆動禁止
6	Z-LS	原点近傍
7	ALM	アラーム
8	2 4 V 1	2 4 V 1

# ③ CN 7 サーボアンプ通信TYCO O-1470233-1 (8P)

	記号	名称
1		アキ
2	5 G	5 G (GND)
3	A 1	信号線A
4		アキ
5	5 G	5 G (GND)
6	В 1	信号線B
7	_	アキ
8	5 G	5 G (GND)

## ① CNOP 增設 I / O JST B13B-XASK-1 (13P)

	記号	名称
1	5 G	5G (GND)
2	D 1 6	データバス16
3	D 1 7	データバス 17
4	D 1 8	データバス18
5	D 1 9	データバス19
6	D 2 4	データバス 2 4
7	D 2 5	データバス 2 5
8	D 2 6	データバス 2 6
9	D 2 7	データバス27
10	C K 5	C K 5
11	OE-ADD	OE(増)
12	O E 4	O E 4
13	5 V	5 V

### ディップスイッチ・ジャンパ設定一覧表

ディップスイッチ設定は電源投入時のみ読み込みます。その後変更しても電源再投入後まで反映されません。

#### ①機種設定(機種に合わせて設定)

DSW1-2	DSW1-1	ディップスイッチ	設定内容
OFF	OFF		CY (S) -600G II • 800G II
ON	OFF		CYW(S)-600 G II • 800G II
OFF	ON		CYW(S)−1000 G II • 1200G II
ON	ON		設定不可

#### ②モータ回転方向設定(回転方向に合わせて設定)

D S W 1 - 3	ディップスイッチ	ジャンパ	設定内容
OFF			正転
ON			逆転

注意) ディップスイッチとジャンパは必ず対で設定してください。

#### ③言語仕様設定(言語仕様に合わせて設定)

D S W 1 - 5	DSW1-4	ディップスイッチ	設定内容
OFF	OFF		6 カ国語切換(標準)
ON	OFF		同上
OFF	ON		第1・2言語(英語・日本語)切換
ON	ON		第1言語のみ・切換なし

#### ④成型機インターロック仕様設定 (インターロック仕様に合わせて設定)

DSW1-7	DSW1-6	ディップスイッチ	設定内容
OFF	OFF		標準仕様
ON	OFF		ユーロマップ仕様
OFF	ON		中国仕様
ON	ON		_


#### ⑤プログラム書込(通常は必ずOFF)

DSW1-8	ディップスイッチ	設定内容
OFF		通常運転時
ON		プログラム書込時

## <u></u> 注意

この組み合わせ以外は絶対にしないで下さい。誤動作や故障の原因になります。

## 6-2. インターロック基板 (SCA3I)



## ① CN P 基板電源 MOLEX 5219-03A(3P)

	記号	名称
1	R	AC200V R相
2	S	AC200V S相
3	Е	アース

### ① CN 2 メイン基板入出力

JST B16B-XADSS-N-A (16P)

	記号	名称	
1	MO	型開完了	
2	MD	安全ドア	
3	MN	不良品信号	
4	MC	型閉完了	
5	ME	エジェクタ出限	
6	MA	成型機自動	
7	RD	落下側下降指令	
8	OD	落下側安全	
9	R Y 1	型開安全	
10	R Y 2	型閉安全	
11	R Y 3	サイクルスタート	
12	R Y 5	アラーム	
13	R Y 6	治具スタート	
14	R Y 7	エジェクタスタート	
15	R Y 8	エジェクタ戻り	
16	ΒΖ	ブザー	

## ② CN S DC電源出力

JST B8P-VH(8P)

	記号	名称
1	5 V	5 V
2	5 V	5 V
3	2 4 G 1	2 4 G 1 (G N D)
4	2 4 V 1	2 4 V 1
5	2 4 G 2	2 4 G 2
6	2 4 V 2	2 4 V 2
7	5 G	5 G (GND)
8	ΑCV	瞬停検出

#### 6. 制御ボックス内部構造

#### ③ TB1 外部装置入出力

We idmuller LP5. 08/3/904.  $50RJP(3P) \times 4$ 

	記号	名称
1	A L 1	アラーム
2	A L 2	
3	S G 1	治具スタート
4	S G 2	何共ハケート
5	2 4 G 2	$2~4~\mathrm{G}~2$
6	2 4 G 2	$2~4~\mathrm{G}~2$
7	RD	落下側下降指令
8	OD	落下側安全
9	MA	成形機自動
10		アキ
11	S P 1	エジェクター戻り
12	S P 2	エンエクター戻り

#### **4** TB2 非常停止

Sato Parts ML-250-SIBF-4 (4P)

	記号	名称
1	E S 1	非常停止出力
2	E S 2	非常停止出力
3	E S 3	非常停止入力
4	E S 4	非常停止入力

#### **⑤** TB3 AC電源出力

Sato Parts ML-250-SIBF-7 (7P)

	記号	名称
1	R 1	AC200V R1相
2	S 1	AC200V S1相
3	R 2	AC200V R2相
4	S 2	AC200V S2相
5	Е	アース
6	Е	アース
7	E	アース

#### **⑥** CN 6B ペンダント電源

JST B08B-XASK-1 (8P)

	記号	名称
1	2 4 G 1	24G1 (GND)
2	2~4~V~1	2 4 V 1
3	2 4 G 1	24G1 (GND)
4	2 4 V 1	2 4 V 1
5	KSW1	電源SW入力1
6	KSW2	電源SW入カ2
7	EMG 1	非常停止SW入力1
8	EMG 2	非常停止SW入力2

#### ⑦ CN T マグネットコイル電源 JST B2P-VH(2P)

	記号	名称
1	2 4 G 1	2 4 G 1 (G N D)
2	2 4 V 1	2 4 V 1

## 8 CN R SW電源入力

JST B5P-VH (5P)

	記号	名称	
1	2 4 V 0	2 4 V 0	
2	2 4 V 0	24 V O	
3	_	アキ	
4	2 4 G 0	24G0 (GND)	
5	2 4 G 0	24G0 (GND)	

# ③ CN F 成型機インターロックJST B14B-XASK-1

	記号	名称	
1	24G2	2 4 G 2 (C OM)	
2	MO	型開完了	
3	MD	安全ドア	
4	MN	成形不良品	
5	MC	型閉完了	
6	ME	エジェクタ出限	
7	5 0	型開安全	
8	5 1	至州女王	
9	5 4	型閉安全	
10	5 5	型闭安宝	
11	5 8	サイクルスタート	
12	5 9	9 1 9 7 × 7 → F	
13	Е Ј 1	エジェクター前進指令	
14	Е Ј 2	エンエノグ 前延指巾	


#### ① CN 9 通電ランプ JST B4P-VH(4P)

	記号	名称
1	2 4 G 0	24G0 (GND)
2	2 4 V 0	2 4 V 0
3	ΒZ	アラームブザー
4	2 4 V 1	2 4 V 1


### 6-3. ドライバパラメータ設定

サーボドライバーのデータを変更することができます。

1. **ポイント** キーを 4 回押して、ドライバパラメータ設定画面を表示させます。



2. ▲ ・ ▼ キーを押して、変更したい設定値にカーソルを合わせて、



キーを押して設定値を変更します。

※ 数値変更した時点で有効になります。

ただし、原点シフト量は一旦電源をOFFにしないと有効になりません。 変更した数値は電源をOFFにすると元に戻ってしまうため、サーボアンプのEEPRO Mに書き込むことで記憶されます。

3. ドライバパラメータ設定画面にて 実行 キーを押すと以下のようなEEPROM書込 選択実行画面が表示されます。




4. "はい"を選択して選択 キーを押すとサーボアンプのEEPROMに書き込まれます。
"いいえ"を選択して選択 キーを押すとドライバパラメータ設定画面に戻ります。
"初期化"を選択して選択 キーを押すと初期値が書き込まれます。


## ■機種別ドライバーデータ(パラメータ)一覧表

機種	パラメータ	設定値	備考
	位置ループゲイン	2 0	
CY(S) - 600GII	速度ループ比例ゲイン	100	
CY(S) - 800GII	速度ループ積分ゲイン	7 0	
	原点シフト量	0. 0	
	位置ループゲイン	4 0	
CYW(S) - 600GII	速度ループ比例ゲイン	8 0	
CYW (S) -800GII	速度ループ積分ゲイン	100	
	原点シフト量	0. 0	
	位置ループゲイン	4 0	
CYW(S) - 1000GII	速度ループ比例ゲイン	8 0	
CYW(S) - 1200GII	速度ループ積分ゲイン	100	
	原点シフト量	0.0	

#### 6-4. ACサーボアンプの説明


#### ●外観と各部の名称





#### ●機種記号

機種記号の見方は以下のとうりです。



## / 安全上のご注意

#### ●設置に関する安全上の注意事項

- (1) ノーヒューズブレーカを電源に必ず設置してください。 またアース端子は必ず接地ください。 (感電防止及び誤動作防止のため第3種接地(接地抵抗100Ω以下)以上を推奨します。)
- (2) 金属などの不燃物に取り付けてください。
- (3) モータとサーボアンプは、指定された組み合わせでご使用ください。
- (4) 配線は正しく、確実に行ってください。不確集な配線、誤った配線ではモータの暴走や焼損 の原因となります。
- (5) 入力電源電圧がサーボアンプの仕様通りであることを確認の上、電源投入、運転を行ってください。 定格以上の電圧を入力するとサーボアンプ内部で発火、発煙を生じる場合があり、場合によってはモータ暴走、焼損の原因になります。
- (6) 緊急時に即座に運転を停止し電源を遮断できるように、外部に非常停止回路を設置してください。
- (7) (0.6 G 以上の)振動、衝撃の加わるところ、ほこりや金属粉のかかるところ、水,油,研削液のかかるところ、可燃物の近くや、腐食性ガス、引火性ガスの雰囲気での保存、使用は絶対に避けてください。
- (8) 保存される際は、直射日光を避けて仕様範囲内の温湿度で保存ください。
- (9) 放熱に対して注意願います。 サーボアンプはモータ運転に伴って発熱します。密閉された制御ボックスのなかで使用する と制御ボックス内の温度が異常に上昇することがあります。サーボアンプの周囲温度が使用
- (10) ヒーターや大型巻線抵抗器などの発熱体のそばに設置しないでください。 (熱遮蔽板などを設けて、発熱体の影響を受けないようにしてください。)

#### サーポアンプの周囲温度について

範囲を満たすよう冷却に配慮ください。

サーボアンプの寿命は周囲温度に大きく左右されます。 サーボアンプの周囲 5 cmの周囲温度が仕様範囲を 越えないことを確認して下さい。

使用温度範囲:  $0\sim50$   $^{\circ}$ С

#### ●使用の際の安全上の注意事項

- (1) サーボアンプ内部には絶対に手をふれないでください。また分解修理は弊社または弊社指定店にて行ってください。
- (2) 電源を切った後、しばらくの間は、内部回路が高庄で充電されています。 移動・配線・点検を行う際には、電源入力をサーボアンプの外部において完全に遮断し、5分 以上放置した後、作業を行ってください。
- (3) 電源投入中は、万一の誤動作等に備えて、モータ及びそれにより駆動されている機械に絶対 に近づかないでください。
- (4) 長時間使用されない場合は必ず電源を切ってください。
- (5) アラーム発生時は、原因を取り除いた後に再始動してください。原因を取り除かずにむやみに再始動させると、モータ暴走、焼損の原因になります。
- (6) 電源整流回路のコンデンサは、経時変化により容量が低下します。故障による二次災害を防止するため5年程度で交換されることを推奨します。交換は弊社または弊社指定店にて行ってください。

当製品の品質確保には最大限の努力を払っておりますが、予想以上の外来ノイズ・静電気の印加や入力電源、配線、部品などの万一の異常により設定外の動作をすることがあり得るため、予測外の動作に対する安全性の十分な確保をお願いします。

### ●パラメータ

パラメータ No.	パラメータ名称	設定 範囲	機能・内容
02	制御モード設定	0.7	サーボアンプの制御モードを選択します。変更は制御電源再投入時に有効となります。 の:セミクローズ制御モード 7:フルクローズ制御モード
07	速度モニタ(SP)選択	0~9	アナログ速度モニタ(前面パネル)の出力を選択します。 ( )内は約6Vのときのモニタ値です。 0~4:モータ実速度 (0:47, 1:188, 2:750, 3:3000, 4:12000[r/min]) 5~9:指令速度 (5:47, 6:188, 7:750, 8:3000, 9:1200[r/min])
08	トルクモニタ(IM)選択	0~10	アナログトルクモニタ(前面パネル)の出力を選択します。 ( ) 内は約3Vのときのモニタ値です。 1~5:位置偏差(1:31, 2:125, 3:500, 4:2000, 5:8000[pulse]) 6~10:外部スケール偏差 (6:31, 7:125, 8:500, 9:2000, 10:8000[pulse])
OB	アブソリュート エンコーダ設定	0~2	アブソリュートエンコーダの使用方法を選択します。 0:アブソをアブソで使う 1:アブソをインクリで使う 2:アブソのカンウタオーバーエラーを無視してアブソで使う 変更は制御電源再投入時に有効となります。
0C	RS232C 通信ボーレート 設定	0~2	RS232C 通信の通信速度を設定します。 0:2400[bps] 1:4800[bps] 2:9600[bps] 変更は制御電源再投入時に有効となります。
10	第1位置ループゲイン	0∼ 32767	位置ループのゲインを設定します。単位は[1/s]です。 大きく設定するほど位置制御のサーボ剛性が高くなります。 ただし、大きすぎると発振しますので、ご注意ください。
11	第1速度ループゲイン	1~ 3500	速度ループのゲインを設定します。No. 20 イナーシャを正しく設定した場合に、設定単位は[Hz]となります。 大きくするほど速度制御の応答性が上がります。
12	第1速度ループ積分 時定数	1~ 1000	小さく設定するほど早く積分されます。単位は[ms]です。 積分を無効にする場合には、1000を設定してください。
13	第1速度検出フィルタ	0~5	速度検出用フィルタの種類を選択します。 値を大きくするほどモータの騒音が小さくなります。 特に高速応答を要求される場合を除き4で使用してください。
14	第1トルクフィルタ 時定数	0~ 2500	トルク指令の 1 次遅れフィルタの時定数を設定します。 単位は[10 μ s]です。 トルクフィルタの設定により、機会の振動が収まる場合があります。
15	速度フィード フォワード	0~100	速度フィードフォワード量を設定します。単位は[%]です。
16	フォワード フィードフォワード フィルタ時定数	0∼ 6400	特に高速応答が必要な場合にご使用ください。 速度フィードフォワードの一次遅れフィルタの時定数を設定します。単 位は[10μs]です。
18	第2位置ループゲイン	0∼ 32767	ゲイン切替機能を用いて最適チューニングを行う場合にのみ設定します。 す。 位置制御時の第2位置ループゲインを設定します。単位は[1/s]です。
19	第2速度ループゲイン	1~ 3500	ゲイン切替機能を用いて最適チューニングを行う場合にのみ設定します。 No. 2 イナーシャ比を正しく設定した場合に、設定単位は[Hz]となります。
1A	第2速度ループ積分 時定数	1~ 1000	ゲイン切替機能を用いて最適チューニングを行う場合にのみ設定します。 単位は[ms]です。積分を無効にする場合には、1000 を設定してください。
1B	第2速度検出フィルタ	0~5	ゲイン切替機能を用いて最適チューニングを行う場合にのみ設定しま す。
1C	第2トルクフィルタ 時定数	0~ 2500	値を大きくするほどモータの騒音が小さくなります。 ゲイン切替機能を用いて最適チューニングを行う場合にのみ設定します。 トルク指令の1次遅れフィルタの時定数を設定します。 単位は[10μs]です。
1D	ノッチ周波数	100~ 1500	共振抑制ノッチフィルタのノッチ周波数を設定します。単位は[Hz]です。 マシンの共振周波数に一致させて使用します。 100~1499:フィルタ有効 1500:フィルタ無効
1E	ノッチ幅選択	0~4	共振抑制ノッチフィルタのノッチ幅を選択します。 値を大きくするほどノッチ幅が広くなります。
1F	外乱オブザーバ選択	0~8	外乱オブザーバの時定数を選択します。値を小さくするほど外乱抑圧力が強くなりますが、動作音が大きくなります。使用する場合は、No. 20 イナーシャ比を正しく設定する必要があります。 0~7: オブザーバ有効 8: オブザーバ無効パラメータ No. 21 (リアルタイムオートチューニングモード設定)が 0(リアルタイムオートチューニング停止)の場合にのみ有効です。外乱オブザーバをご使用になられる場合は No. 21 を 0 に設定してください。フルクローズ制御時には、外乱オブザーバは無効となります。本パラメータは8に設定してください。

パラメータ No.	パラメータ名称	設定 範囲	機能・内容
20	イナーシャ比	0~ 10000	モータのロータイナーシャに対する負荷イナーシャの比を設定します。 単位は[%]です。 設走値[%]=(負荷イナーシャ/ロータイナーシャ)×100
21	リアルタイムオート チューニングモード 設定	0~3	リアルタイムオートチューニングの動作モードを設定します。値を夫きくするほど動作中のイナーシャ変化に対して早く適応しますが、動作パターンによっては不安定になる場舎があります。 0:オートチューニング停止 1~3:オートチューニング実行パラメータ No. IF (外乱オブザーバ選択)が 0(外乱オブザーバ無効)の場合にのみ有効です。 リアルタイムオートチューニングをご使用になられる場合は No. IF を 8に設定してください。 フルクローズ制御時には、リアルタイムオートチューニングは無効となります。本パラメータは0に設定してください。
22	リアルタイムオート チューニング機械剛性	0~9	リアルタイムオートチューニング実行時の機械剛性を設定します。値を 大きくするほど応対性が上がります。値を大きく変化させるとゲインが 急変するためマシンに衝撃を与えます。必ず、小さな値から開始し、様 子を見ながら徐々に大きくしてください。
30	第2ゲイン動作設定	0~1	ゲイン切替機能を用いて、最適チューニングを行う場合に設定します。 0:第1ゲイン(No. 10〜No. 14)を使用します。 1:第1ゲイン(No. 10〜No. 14)/第1ゲイン(No. 18〜No. 1C)を切替えます。
31	位置制御切替モード	0~8	位置制御時にゲイン切替を行うトリガを設定します。 0,2:第1ゲイン固定 1:第2ゲイン固定 3:トルク指令変化量 4:第1ゲイン固定 5:速度指令 6:位置偏差 7:位置指令あり 8:位置決め完了でない
32	位置制御切替遅延時間	0~ 10000	No. 31 位置制御切替モードが 3, 5, 6 の場合に、第 2 ゲインから第 1 ゲインへの切替時にトリガ検出から実際にゲインを切替えるまでの時間を設定します。単位は $[166  \mu  s]$ です。
33	位置制御切替レベル	0~ 10000	No. 31 位置制御切替モードが 3, 5, 6 の場合に、トリガレベルを設定します。単位は No. 31 位置制御切替モードの設定により異なります。
34	位置制御切替時 ヒステリシス	0~ 10000	No. 31 位置制御切替モードが 3, 5, 6 の場合に、トリガ判定のヒステリシスを設定します。単位は No. 31 位置制御切替モードの設定により異なります。
35	位置ループゲイン切替 時間	0~ 10000	第1位置ループゲインと第2位置ループゲインの差が大きい場合に位置 ループゲインの急激な増加を抑制することができます。 位置ループゲインが増加する場合には、設定値×166[μs]の時間をかけ て変化します。
38	回転方向設定	0~1	モータの回転正方向を設定します。 0:CW 方向が正 1:CCW 方向が正(モータ軸方向から見た場合の回転方向を示します)
4C	スムージングフィルタ 設定	0~7	指令にかける1次遅れフィルタを選択します。 数値を大きくするほど指令がなめらかになりますが指令パルスに対する 反応は遅れます。
50	現在位置オーバー フローエラー設定	0~1	0:有効 1:無効
53	駆動禁止入力有効	0~1	CW/CCW 駆動禁止入力(X5) CWL:20 ピン, CCWL:19 ピン)の有効/無効を設定します。 0:無効 1:有効
54	駆動禁止入力論理	0~1	CW/CCW 駆動禁止入力(X5 CWL:20 t°), CCWL:19 t°)の論理を設定します。 0:I-COM とオープンで駆動禁止 1:I-COM と接続された状態で駆動禁止
55	駆動禁止入力動作設定	0~3	CW/CCW 駆動禁止入力 (X5 CWL:20 t° >>, CCWL:19 t° >>)が入力された時の 動作を選択します。 0:減速停止、停止後トリップ 1:即停止、停止後トリップ 2:減速停止、停止後トリップしない 3:即停止、停止後トリップしない
58	減速停止信号入力有効	0~1	減速停止信号入力(X5) 3 t <sup>2</sup> ソ)の有効/無効を設定します。 0:無効 1:有効
59	減速停止信号入力論理	0~1	減速停止信号入力(   X5   3 t° ソ)の論理を設定します。   0:I-COM とオープンで減速停止   1:I-COM と接続された状態で減速停止
5A	速度選択信号論理	0~1	速度選択信号入力(X5) 選択信号入力 1:7 ピン, 選択信号入力 2:8 ピン) の論理を設定します。 0:1-COM とオープンで速度選択 1:I-COM と接続された状態で速度選択
5B	電源投入時サーボオン 選択	0~1	制御電源投入時のサーボオン/オフを設定します。 0:サーボオン 1:サーボオフ 変更は制御電源再投入時に有効となります。
5E	トルクリミット設定	0~500	モータの出力トルクのリミット値を設定します。 単位は[%]です。
5F	動作禁止信号入力論理	0~1	動作禁止信号入力(X5 25 ピン)の論理を設定します。 0:I-COM とオープンで即停止 1:I-COM と接続された状態で即停止

パラメータ No.	パラメータ名称	設定 範囲	機能・内容
60	位置決め完了範囲	0∼ 32767	位置決め完了範囲の許容パルス数を設定します。 単位は[エンコーダ分解能]です。 エンコーダ分解能はエンコーダパルス[P/r]×4になります。
63	位置偏差過大設定	1∼ 32767	位置偏差過大範囲を設定します。 単位は[256×分解能]です。
64	位置偏差過大異常無効	0~1	1に設定することにより位置偏差過大異常の検出を無効にします。
65	主電源オフ時 LV トリップ選択	0~1	サーボオン中に主電源が遮断された場合の動作を設定します。 0:No.67 AC オフ時シーケンスの設定に従いサーボオフします。 1:主電源不足電圧異常(Err13)でトリップします。
67	主電源オフ時シーケンス	0~7	No. 65 主電源オフ時 LV トリップ選択が 0 の場合の主電源遮断時のシーケンスを設定します。 0:DB 減速、停止後 DB、偏差クリア 1:フリー減速、停止後 DB、偏差クリア 2:DB 減速、停止後フリー、偏差クリア 3:フリー減速、停止後フリー、偏差クリア 4:DB 減速、停止後 DB、偏差保持 5:フリー減速、停止後 DB、偏差保持 6:DB 減速、停止後フリー、偏差保持 7:フリー減速、停止後フリー、偏差保持
68	アラーム時シーケンス	0~3	アラーム発生時のシーケンスを設定します。 0:DB 減速、停止後 DB、偏差クリア 1:フリー減速、停止後 DB、偏差クリア 2:DB 減速、停止後フリー、偏差クリア 3:フリー減速、停止後フリー、偏差クリア
69	サーボオフ時 シーケンス	0~7	サーボオン入力(CN I/F SRV-ON:29 ピン)によるサーボオフ時のシーケンスを設定します。 0:DB 減速、停止後 DB、偏差クリア 1:フリー減速、停止後 DB、偏差クリア 2:DB 減速、停止後 DB、偏差タリア 3:フリー減速、停止後 DB、偏差タリア 4:DB 減速、停止後 DB、偏差保持 5:フリー減速、停止後 DB、偏差保持 7:フリー減速、停止後フリー、偏差保持
6A	停止時メカブレーキ 動作設定	0~100	モータ保持ブレーキ制御信号 (X5 MBR)がオフしてからモータ非通電 状態となるまでの時間を設定します。単位は[2ms]です。
6B	動作時メカブレーキ 動作設定	0~100	モータ非通電状態になってからモータ保持ブレーキ制御信号(X5 MBR)がオフするまでの時間を設定します。単位は[2ms]です。 設定時間により先にモータの速度が約 30[r/min]以下になれば MBR はオフします。
6C	回生抵抗外付け選択	0~2	回生抵抗を外付けする場合には、RB2-RB3 時間を開放して、本パラメータを1または2 に設定し、RB1-RB2 間に回生抵抗を接続してください。 1 に設定した場合には、回生抵抗の動作率が 10%を超えたときに回生過負荷保護(Err18)でトリップします。 2 に設定した場合は、回生過負荷保護は動作しません。
73	ハイブリッド偏差過大	0~ 10000	外部スケールを用いた制御を行なう場合に、モータの現在位置と外部スケールの現在位置との許容差を設定します。 単位は[外部スケールの分解能]です。
74	外部スケール分周分子	0~ 10000	エンコーダ/外部スケール比の分子を設定します。 実際の分子は、No.74 外部スケール分周分子×2 の n 乗(n=設定値)となります。 実際の分子の計算値は 131072 が上限となります。これ以上の設定は無効となり、131072 が実際の分子となりますのでご注意ください。 本パラメータの変更はサーボオフ中におこなってください。
75	外部スケール分周分子 倍率	0~17	エンコーダ/外部スケール比の分子を設定します。 実際の分子は、No.74 外部スケール分周分子×2 の n 乗(n-設定値)となります。 実際の分子の計算値は 131072 が上限となります。これ以上の設定は無効となり、131072 が実際の分子となりますのでご注意ください。 本パラメータの変更はサーボオフ中におこなってください。
76	外部スケール分周分母	0∼ 10000	エンコーダ/外部スケール比の分母を設定します。 本パラメータの変更はサーボオフ中におこなってください。
77	スケールエラー無効	0~1	1 に設定することによりフルクローズ制御でのスケールエラー入力を無視します。

#### ●機能

#### サーボアンプ保護機能

本サーポアンプは各種保護機能を内蔵しています。これらの保護機能が働くとサーポアンプはアラーム出力信号(ALM)をオフにして、トリップ状態となり、前面パネル部の7セグメントLEDにアラームコードNo.を表示します。

保護機能	アラーム コート゛No.	内 容	処 置 等
制御電源不足電圧保護	11	瞬停の発生、あるいは電源容量不足に より電源電圧が低下した。	・電源電圧が許容電圧範囲に入っているか確認してください。
過電圧保護	12	回生エネルギーによりコンバータ部の 電圧が上昇し、200V 系の機種で約 400VDC 以上、また 100V 系の機種で約 200VDC 以上となった。	・減速時間を長くしてください。あるいは負荷のイナーシャを小さくしてください。 注)回生制動を連続的に使用する用途には適用不可。
不足電圧保護	13	瞬停の発生,あるいは電源容量不足に より電源電圧が低下した。	・電源電圧が許容電圧範囲に入っているか確認してください。 注)電源容量不足、電源投入時の突入電流による電圧低下、又電源の欠相に注意してください。
過電流保護*	14	コンバータ部の出カ電流が異常に大き くなった。	<ul> <li>電源を完全に遮断した後、モータの接続 U, V, W が互いにショートしていないか チェックしてください。</li> <li>モータ接続線 U, V, W とモータアース E と の間の絶縁抵抗を確認し、モータの絶縁低 下の有撫をチェックしてください。</li> </ul>
オーバーヒート 保護 <sup>*</sup>	15	サーボアンプ内部のパワー素子が異常 に加熱している。	<ul><li>・サーボアンプの周囲温度、及び冷却条件を チェックしてください。</li></ul>
オーバーロード 保護	16	サーボアンプの定格電流値を実効的に 超えて、連続的に使用された	・加減速時間を長くするか、負荷を軽くする。又モータ、サーボアンプの容量をアップしてください。
回生過負荷保護*	18	回生エネルギーが回生抵抗の許容値を オーバーしている。	・外付け回生抵抗を接続してください。
エンコーダ AB 相 異常保護 <sup>*</sup>	20		・エンコーダの結線異常、又コネクタ
エンコーダ通信 異常保護*	21	エンコーダの結線に断線等の異常が生じた。	X4 の接続状態を確認してください。 ・エンコーダ側での電源電圧(5V±5%)を
エンコーダ結線 異常保護*	22	エンコーダの故障	チェックしてください。 ・(エンコーダケーブルが長い時は、特に注
エンコーダ通信 データ異常保護*	23		意してください。)
位置偏差過大保護	24	位置偏差パルスがパラメーク No. 63(位置偏差過大設定)で設定される許容範囲を超えている。	・位置指令パルスに従って、モータが回転するか確認してください。 ・トルクモニタにより、出カトルクが飽和していないかを確認してください。 ・パラメータ No.5E トルクリミット設定の値を最大値まで大きく設定してください。 ・調整方法に従ってゲイン調整を確認してください。 ・以上の点に問題のない場合は加減速時間を長くし負荷を軽くして速度を下げてください。
ハイブ・リット・偏差 過大異常保護*	25	フルクローズ制御時に、外部スケールによる負荷の位置とエンコーダによるモータの位置が、パラメータ No.73 ハイブリッド偏差過大で設定されたパルス数以上ずれた。	<ul> <li>・モータと負荷の接読を確認してください。</li> <li>・外部スケールとサーボアンプの接続を確認してください。</li> <li>・外部スケール分周分子、分母(パラメータNo.74,75,76)が正しく設定されているかを確認してください。</li> </ul>

保護機能	アラーム コート゛No.	内 容	処 置 等
加速度保護	26	モータの回転数が速度リミット値を超 えた。	・過大な速度指令が与えられていないか。 又、指令パルスの入力周波数、及びその分 周・逓倍比をテェックしてください。 ・ゲイン調整不良による加速時のオーバー シュートが生じていないかを確認してくだ さい。
外部スケール 異常保護*	28	パラメータ No.76(スケールエラー無効)が 0 でフルクローズ制御時にスケールエラー入力 $X4$ 19 $t^{\circ}$ $y$ )が L0 である。	<ul><li>外部スケールのエラー要因を確認してください。</li></ul>
偏差カウンタ オーバーフロー 保護	29	位置偏差パルスが 2 <sup>27</sup> (134217728)以上 となっている。	<ul><li>・位置指令パルスに従って、モータが回転するか確認してください。</li><li>・トルクモニタにより、出カトルクが飽和していないか確認してください。</li></ul>
外部スケール 結線異常保護*	35	外部スケールの結線 1 こ断線等の異常 が生じた。外部スケールの故障。	<ul><li>・外部スケールの電源を確認してください。</li><li>・外部スケールの結線を確認してください。</li></ul>
EEPROM パラメータ 異常保護 <sup>*</sup>	36	電源投入時に EEPROM よりデータを読 み出した時に、そのデータがこわれて	・全てのパラメータの再設定を行い、EEPROM に書き込んでください。
EEPROM チェックコート゛ 異常保護*	37	いる場合に EEPROM パラメータ異常と なる。	<ul><li>・故障の可能性があります。</li><li>ドライバを交換してください。</li></ul>
非常停止入力異常	39	非常停止入力が OFF となった場合に異常とみなしトリップする。	・非常停止入力に接読するスイッチ・電線・電源に異常がないか確認してください。 ・非常停止入力(X5 2pin)が ON 状態であることを確認してください。 ・電源投入時の、制御用信号電線(DC12~24V)の立上がりが、サーボアンプの立上がりに比べ遅くないか確認してください。
アブソシステム ダウン異常保護	40	エンコーダの電源が全てダウンした。	<ul><li>・バッテリを接続後、アブソクリアを行ってください。</li></ul>
アブソカウンタ オーバー異常保護 <sup>*</sup>	41	エンコーダの <b>多</b> 回転カウンタが規定値 を超えた。	<ul><li>・パラメータ No. OB アブソリュートエンコー ダ設定を適切な値に設定してください。</li><li>・機械原点からの移動量を 32767 回転以内に してください。</li></ul>
アブソスピード オーバー異常保護	42	パッテリ電源のみが供給されていると きの回転量が規定値を超えた。	・CN SIG 接続状態を確認してください。 ・エンコーダ側での電源電圧 (5V±5%)を チェックしてください。
アブソ1回転 カウンタ異常保護*	44	エンコーダが1回転カウンタの異常を 検出した。	・故障の可能性があります。
アブソ多回転 カウンタ異常保護*	45	エンコーダが多回転カウンタの異常を検出した。	モータを交換してください。
アブソステータス 異常保護	47	電源投入時、エンコーダが規定値以上で回転していた。	・電源投入時には、モータが動かないようにしてください。
原点復帰異常	51	原点復帰動作中に異常なリミット信号 が入力された。もしくはサーボオンさ れていない。	・ CW, CCW 駆動禁止入力に接続するスイッチ (センサ)・電線・電源に異常がないか確認し てください。
データ未定義 異常	54	加速度・減速度が設定されていない。	・加速度・減速度を設定してください。
駆動禁止検出 異常	55	原点復帰完了後にモータ動作中にリ ミットセンサを検出した。	・動作指令及びリミットセンサの取付状態を 確認してください。
現在位置オーバー フロー異常	58	モータの位置が正負の最大位置座標を 超えた。	・位置決めする位置を最大座標からはなして ください
セットアップ 異常	59	セットアップ動作中に異常なリミット 信号が入力された。	・CW, CCW 駆動禁止入力に接続するスイッチ (センサ)・電線・電源に異常がないか確認してください。 ・セットアップ動作開始位置を確認してください。

#### 6. 制御ボックス内部構造


保護機能	アラーム コート゛No.	内 容	処 置 等
制御モード設定 異常保護*	97	エンコーダ仕様が 7 芯エンコーダでないのに、パラメータ No. 2 制御モード設定が「7」に設定された。もしくは、パラメータ No. 0B アブソリュートエンコーダ設定がインクリ設定でないのに、パラメータ No. 02 制御モード設定が「7」に設定された。	・パラメータ No.02 制御モード設定、パラメータ No.0B アブソリュートエンコーダ設定を適正な値に設定してください。
その他異常	上記の 他の No.	内部システムの自己診断機能によ o、 何らかの異常の可能性があると判断し た場合、トリップする	・一度電源を切り、再投入してください。それでも左記の表示が出てトリップする場合にほ故障の可能性があります。すぐに電源を遮断してください。

- ・\*印のついた保護機能はクリアできません。一旦電源を全て遮断してリセットしてください。
- ・ オーバーロード保護が動作した場合は、発生してから約 10 秒後にクリア可能となります。
- ・ サーポアンプ内部の制御回路が過大なノイズ等の要因で誤動作した場合には、

このような場合には、すぐに電源を遮断してください。

#### ●7セグメントLED表示

本サーボアンプはアラーム発生時にアラームコードを10進数2桁で前面パネル部の7セグメントLEDにてんめつ表示します。アラーム未発生時は、以下に示す表示となります。



\*本サーボアンプは電源投入時、自動的にサーボオンします。


#### ●通信仕様

・AE-Link-L(Ver0.06), AE-Link-H/300(Ver.0.00), AE-Link-H/600(Ver0.00)仕様に順ずる

RS-485	半2重、調歩同期式
ボーレート	38.4kbps、307.2kbps、(614.4kbps)*1
データビット	8ビット
パリティ	偶数
ストップビット	1ビット
最大ケーブル長	50m
設定可能 ID アドレス	0~30
ブロック長	最大 255 バイト

\*1:614.4 kbps は評価時のみ使用可能です。製品には使用しないでください。

#### ●ネットワーク設定



#### ● I Dアドレスの設定


ID アドレスの設定は、前面に装備されているロータリースイッチ (NODE ADDRESS) を使用して行ってください。

ID アドレス	ロータリスイッチ		
וען דען	MSB	LSB	
0	0	0	
1	0	1	
2	0	2	
		•	
•	•	•	
•	•	•	
29	2	9	
30	3	0	

#### ●ボーレートの設定

ボーレートの設定は、前面に装備されているロータリースイッチ (DATA RATE) を使用して行ってください。614.4kbps は評価時のみ使用可能です。製品には使用しないでください。

#### ●終端抵抗切替スイッチ



AE-Link 信号ラインの終端抵抗の接続/開放を設定します。

本サーボアンプが AE-Link の終端に配置される場合、終端抵抗をオンにしてください。 終端でない場合、終端抵抗をオフにしてください。


#### ●配線

モジュラージャックの端子部は金メッキ品をご使用ください。

モジュラーケーブルはシールド付品をご使用ください。

シールド付ケーブルをご使用にならない場合は、弊社までご相談ください。

## 7. ハーネス




記号	品 名	規格	備考
a	インターロック成型機側ハーネス	201225-003-1	
b	電源本体側ハーネス	201225-001-1	
©	インターロック本体側ハーネス	201225-002-1	
$\bigcirc$	トラハース 1/0 ハーネス	201220-001-0	$CY(S) - 600,800GII [1200 \sim 1600TR]$
			CYW(S) $-600,800$ GII [1200 $\sim$ 1600TR]
		021220-004-0	CY(S) −600, 800GII [800~1000TR]
			CYW(S) $-600,800$ GII $[800\sim1000$ TR]
		201240-001-0	CYW(S) $-1000$ , $1200$ GII [ $1400\sim1600$ TR]
		201240-004-0	CYW(S) $-1000$ , $1200GII$ [ $1800\sim2000TR$ ]
	エンコーダハーネス	201220-002-0	CY(S) −600, 800GII [1200~1600TR]
			CYW(S) −600, 800GII [1200~1600TR]
		201220-005-0	CY(S)−600,800GII [800~1000TR]
			CYW(S) −600, 800GII [800~1000TR]
		201240-002-0	CYW(S) −1000, 1200GII [1400∼1600TR]
		201240-005-0	CYW(S) −1000, 1200GII [1800~2000TR]
	モータハーネス	201220-003-0	CY(S)−600,800GII [1200~1600TR]
			CYW(S) −600, 800GII [1200~1600TR]
		201220-006-0	CY(S)−600,800GII [800∼1000TR]
			CYW(S) −600, 800GII [800~1000TR]
		202140-003-0	CYW(S) −1000, 1200GII [1400∼1600TR]
		202140-006-0	CYW(S) −1000, 1200GII [1800~2000TR]


# (a) インターロック成形機側ハーネス 201225-003-1

	メタコンピン番	線番	コネクターピン	端子説明	線色	備考
	A	R	圧着端子	単相電源(R相)	赤	
1	В	S	"	単相電源(S相)	白	
	С	アキ				
	D	E	圧着端子	アース	緑	
	A	E S 3	テーピング	非常停止(成形機側)	黒	
	В	E S 4	11	作市 [产工、()及/[2]   次例)	白	
	С	С	圧着端子	共通線	赤	
	D	MA	"	自動	緑	
	E	MD	"	安全ドア閉	黄	
	F	МО	"	型開完了	茶	
	G	MC	II.	型閉完了	青	
	Н	ΜE	11	エジェクター前進限	灰	
	I	MN	圧着端子	成形不良	橙	
	J	5 0	11	型開安全	空	
2	K	5 1	11	至州女王	桃	
	L	5 4	II.	型閉安全	若草	
	M	5 5	II	主四女主	白 1	
	N	5 8	"	サイクルスタート	赤 1	
	Р	5 9	II	9 1 7 7 V 7 1	緑 1	
	R	Е Ј 1	11	エジェクタースタート	黄1	
	S	Е Ј 2	IJ		茶 1	
	Т	E S 1	テーピング	非常停止(取出機側)	青 1	
	U	E S 2	11	クピ巾゚トデユエ。 (タメメエムイウ莢゙ヤタリ/	灰 1	
	V	SPV	11		橙1	
	W	アキ				
	X	アキ				

#### ●中継メタコンBOX




# b 電源本体側ハーネス201225-001-1




メタコン		CNP		端子説明	線 色	備考
ピン番	線番	ピン番	線番	少的 丁 配 97	形 巴	/佣 /与
Α	R	1	R	単相電源(R相)	赤	
В	S	2	S	単相電源(S相)	白	
С	アキ		アキ			
D	Е	3	Е	アース	緑	

# C インターロック本体側ハーネス 201225-002-1




※ コネクターピン番号は、差し込み側からの番号です。

メタコンピン番	線 番	コネクターピン番	端 子 説 明	線 色	備考
A	E S 3	圧着端子	非常停止(成形機側)	黒	
В	E S 4	圧着端子	乔书 宁亚(风沙戏则)	白	
С	С	CNF-1	共通線	赤	
D	MA	Hスリーブ	自動	緑	
Е	MD	CNF-3	安全ドア閉	黄	
F	MO	CNF-2	型開完了	茶	
G	MC	CNF-5	型閉完了	青	
Н	ME	CNF-6	エジェクター前進限	灰	
I	MN	CNF-4	成形不良	橙	
J	5 0	CNF-7	利胆少人	空	
K	5 1	CNF-8	型開安全	桃	
L	5 4	CNF-9	型閉安全	若草	
M	5 5	CNF - 10	至闭女王	白 1	
N	5 8	CNF-11	サイクルスタート	赤 1	
Р	5 9	CNF - 12		緑1	
R	ЕЈ1	CNF-13	エジェクタースタート	黄1	
S	Е Ј 2	CNF-14	エンエクターAタート 	茶 1	
Т	E S 1	圧着端子	非常停止(取出機側)	青 1	
U	E S 2	圧着端子	が中で上(以口域側)	灰 1	
V	SPV	Hスリーブ		橙1	
W	アキ				
X	アキ				




メイン基板側	線 色	走行体中継側	記 号	名 称
CN1 -1	黒	絶緣付閉端接続子 No. 1	0 V	
<b>-</b> 2	白	絶緣付閉端接続子 No. 1	0 V	
<b>-</b> 3	赤	L 1 – 2	L S - 1	走行原点
-4	緑	L 2 - 2	L S - 2	走行オーバーラン
<del>- 5</del>	黄	L 1 2 - 2	L S - 1 2	落下側エリア
<del>- 6</del>	茶	CNW-2	L S - 3	製品側上昇限
<del>- 7</del>	青	CNW-3	L S - 4	製品確認
<del>- 8</del>	橙	L 4 V 1 - 2	L S - 4 V 1	吸着確認 1
<b>-</b> 9	灰	C N V - 2	L S – 4 T	チャック内確認
-10	紫	CNW-6	L S - 6	製品側後退限
-11	空	C N V - 6	L S - 8	姿勢復帰限
-12	桃	C N V - 7	LS-9	姿勢作動限
-13	黒一白	L 1 0 - 2	LS-10	取出側エリア
-14	白一黒	L 3 S - 2	L S - 3 S	ランナー側上昇限
-15	赤-黒	L 4 S - 2	L S - 4 S	ランナー確認
-16	緑一黒	L 4 V 2 – 2	L S - 4 V 2	吸着確認 2
-17	黄一黒	C NW - 7	L S - 7	製品側前進限
-18	茶-黒	L 1 6 - 2	LS-16	予備入力
-19	青-黒	V 1 U - 1	V – 1 U	製品側上昇
-20	橙一黒	V 1 D – 1	V – 1 D	製品側落下
-21	灰-黒	V 1 D – 1	V-1DH	製品側下降高速
-22	紫一黒	OUTW-1	V – 2 A	製品側前進
-23	空一黒	OUTW-3	V - 3 1	製品チャック開
-24	桃一黒	OUTW-4	V-32	スプルーチャック開
-25	赤一白	V 3 V 1 – 1	V – 3 V 1	吸着開1
-26	緑一白	OUTW-5	V – 4 R	姿勢復帰
-27	茶一白	OUTW-6	V-4 P	姿勢作動
-28	青一白	OUTS-1	V-1 S	ランナー側下降
-29	橙一白	OUTS-3	V-2 S	ランナー側前進
-30	灰-白	OUTS-5	V – 3 S	ランナーチャック開
-31	紫一白	OUTW-2	V - 2 B	製品側後退
-32	白一赤	V 6 - 1	V - 6	チャック内ニッパー
-33	黄-赤	V 3 V 2 - 1	V - 3 V 2	吸着開2
-34	茶-赤	OUTS-2	V-1US	ランナー側上昇
- 3 5	青-赤	OUTS-4	V – 2 B S	ランナー側後退
-36	橙-赤	V 1 3 – 1	V-13	スライド作動
- 3 7	灰-赤	V 1 4 – 1	V-14	予備出力
-38	紫-赤	絶縁付閉端接続子 No. 2	2 4 V	
-39	空一赤	絶縁付閉端接続子 No. 2	2 4 V	
-40	桃-赤	絶緣付閉端接続子 No. 2	2 4 V	
	•	•		

d エンコーダハーネス 201220-002-0 CY(S)-600,800GII [1200~1600TR] CYW(S)-600,800GII [1200~1600TR] 201220-005-0 CY(S)-600,800GII [800~1000TR] CYW(S)-600,800GII [800~1000TR] 201240-002-0 CYW(S)-1000,1200GII [1400~1600TR] 201240-005-0 CYW(S)-1000,1200GII [1800~2000TR]



※ コネクターピン番号は、差込み側からの番号です。

サーボアンプ側	ピン No.	モータ側	ピン No.	記 号	名 称
	7		1	A	
	8		2	A —	
	9		3	В	エンコーダ
	10		4	В —	
	11		5	Z	
	12		6	Z —	
	17		11	RX	コミュテーション
	18		12	R X —	出力信号
	3		13	5 V	
	4		15	5 V	
	1		14	5 G	
	2		14	3 G	
	20		15	F G	フレームグランド



※ コネクターピン番号は、差込み側からの番号です。

サーボアンプ側ピン No.	記号	モータ側ピン No.	記 号	名 称
U	U	1	U	U相
V	V	2	V	V相
W	W	3	W	W相
E	Е	4	Е	アース
丸端子	Е			シールドアース

# 8. 使用部品リスト

コードNo.	名 称	形 式	メーカー	個数	備考
183113	メイン基板	S C A 3 M	スター精機	1	
183114	CPU基板	S C A 3 C P U	スター精機	1	
183115	インターロック基板	SCA3I	スター精機	1	
151170	ペンダントユニット (4.5 m、銘板なし)	PCA3-4.5	スター精機	1	
151171	ペンダントユニット (4.5m、英文)	PCA3-4.5E	スター精機	1	
040015	ブザー	EB1124 DC24	松下電工	1	アラームブザー
001913	表示灯	AH 1 6 4 – ZWE 3	富士電機	1	電源表示ランプ
001788	非常停止スイッチ	AH165-VR01-S	富士電機	1	
072051	イネーブルスイッチ	HE3B-M2PB	和泉電気	1	
122324	ACサーボアンプ	MSDB045A1A11	松下電器	1	
090120	スイッチング電源	JWS75-24	DENSEI- LAMDA	1	
183116	マグネット	S J - O G D C 24 V 1 a	富士電機	1	

# 9. 保証について

修理、お取り扱い、お手入れなどのご相談は、お近くの営業所にご連絡ください。 この保証基準は日本国内においてのみ適用されるもので、海外においては適用されません。

#### 1. 保証期間

本製品の保証期間は、貴社指定場所に据付完了後1年未満と致します。 但し、限定部品につきましては6ケ月と致します。

#### 2 保証範囲

上記保証期間中に通常の取扱にて、本製品を構成する部品に万一故障が生じた場合、これ を修理する費用(部品代、運送費、修理費、出張費)は、下記の保証外項目を除き無償と 致します。

但し、本製品の故障が原因により起こされる弊社機器以外の損害につきましては、保証期間の内外を問わず保証対象外とさせて頂きますので、あらかじめ御承知願います。

#### 3. 保証外項目

下記の項目に関しましては、保証期間内であっても有償となります。

- 1) 弊社またはその指定者以外が、取付工事、改造等を行いその事が原因により発生した 故障の場合。
- 2) 貴社における不適当な保管、取扱い、使用による場合。
- 3) 故障の原因が本製品以外の事由による場合。
- 4) 天災、火災や不可抗力に起因する場合。
- 5) 弊社に連絡なく本製品を譲渡、または移設した場合。
- 6) 保守管理の不履行により発生した故障。
- 7) 取扱説明書等で指定する能力を越えて使用になった場合の故障。
- 8) 下記の部品は、その購入部品固有の耐久性がありますので保証外項目とさせて頂きます。

但し、下記の部品は弊社標準機について対象となります。貴社仕様にて組込まれた部 品において保証外項目が発生した場合は、別途取扱説明書に記述させて頂きます。

- (1) チャック・パーツ
- (2) ヒューズ、ランプ
- (3) バッテリー
- (4) フィルター、サイレンサー
- (5) エアーニッパー用刃
- (6) 付属パーツ、付属工具
- (7) 貴社より支給され弊社製品に組込まれた部品、又は製品。

#### 4. 限定保証部品

下記の部品は、その購入部品固有の耐久性により保証期間を6ヶ月とさせて頂きます。

- 1) 空気、油圧機器関係部品
- 2) 電気部品関係(電動機およびプリント基板は除く)

# 10. 関係法令について

労働省は、労働安全衛生規則において産業ロボットの定義や安全対策等に関する規則を設置しています。

この労働安全衛生規則の条文により自動取出機は、産業用ロボットとしての扱いを受けます。自動取出機による労働災害を防止するためにも運転にさいし、次にあげる事項について、お客様が行っていただく必要があります。

#### ■特別教育の実施

事業者(経営者)は労働安全衛生法の第59条の第3項の労働省令で定める危険または、有害な業務(産業用ロボットの操作および保守)に従事する労働者に対して、産業用ロボットについての技術的知識と安全な作業の方法について適正な教育を行わなければなりません。

(労働省令で定める危険または有害な業務とは労働安全衛生規則第36条の31号と32号を参照してください。)

スター精機では、お客様を対象に自動取出機の操作および保守に関しての講習会 (スタースクール) を開催しています。詳しくは当社の営業担当者にお問い合わせください。

### ■危険防止

事業者、自動取出機を運転する場合において、自動運転中に作業者が可動範囲に不用意に立ち 入らないように柵または、囲いを設ける必要があります。

(労働安全衛生規則 第150条の4を参照してください。)

#### ■労働安全衛生規則

労働安全衛生法

### 第6章 労働者の就業に当たっての措置

(安全衛生教育)

- 第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなければならない。
  - 2前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
  - 3 事業者は、危険又は有害な業務で、労働省令で定めるものに労働者をつかせると きは、労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための 特別の教育を行わなければならない。

#### ●特別教育(第36条第31号、第32号)

#### 第36条

- 第31号 マニピュレータおよび記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニピュレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボット」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニピュレータその他の産業用ロボットの各部の動くことができる最大の範囲という。以下同じ。)内において当該産業用ロボットについて行うマニピュレータの動作の順序、位置若くは速度の設定、変更若くは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボットの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該検査等に係わる機器の操作の業務。
- 第32号 産業用ロボットの可動範囲内において行う当該産業用ロボットの検査、修理若くは 調整(教示等に該当するものを除く。) 若くはこれらの結果の確認(以下この号 において「検査等」という。)(産業用ロボットの運転中に行うものに限る。以下こ の号において同じ。)又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボッ トの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行 う当該検査等に係わる機器の操作の業務。

#### ●自動運転中の危険防止

第150条の4 事業者は、産業用ロボットを運転する場合(教示等にのために産業用ロボットを運転する場合及び産業用ロボットの運転中に次条に規定する作業を行わなければならない場合において産業用ロボットを運転するときを除く。)において、当該産業用ロボットに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、さく又は囲いを設ける等当該危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。

#### ●教示等における安全確保

- 第150条の3 事業者は、産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて教示等の作業を行うときは、当該作業用ロボットの不意の作動による危険又は当該産業用ロボットの誤作動による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。ただし、第1号及び第2号の措置については、産業用ロボットの駆動源を遮断して作業を行うときは、この限りでない。
  - 1 次の事項について規定を定め、これにより作業を行わせること。
    - イ 産業用ロボットの操作の方法及び手順
    - ロ 作業中のマニピュレータの速度
    - ハ 複数の労働者に作業を行わせる場合における合図の方法
    - ニ 異常時における措置
    - ホ 異常時に産業用ロボットの運転を停止した後、これを再起動させ るときの措置
    - へ その他産業用ロボットの不意の作動による危険又は産業用ロボットの誤作動による危険を防止するための措置
  - 2 作業に従事している労働者又は当該労働者を監視する者が異常時に直 ちに産業用ロボットの運転を停止することができるようにするための 措置を講ずること。
  - 3 作業を行っている間産業用ロボットの起動スイッチ等に作業中である 旨を表示する等作業に従事している労働者以外の者が当該起動スイッ チ等を操作することを防止するための措置を講ずること。

#### ●検査等の作業時の安全確保

第150条の5 事業者は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットの検査、 修理、調整 (教示等に該当するものを除く。)掃除若くは給油又はこれらの結果の確認の作業を行うときは、当該産業用ロボットの運転を停止するとともに、当該作業を行っている間当該産業用ロボットの起動スイッチに錠をかけ、当該産業用ロボットの起動スイッチに作業中である旨を表示する等当該作業に従事している労働者以外の者が産業用ロボットの当該起動スイッチを操作することを防止するための措置を講じなければならない。ただし、産業用ロボットの運転中に作業を行わなければならない。ただし、産業用ロボットの運転中に作業を行わなければならない場合において、当該産業用ロボットの不意の作動による危険又は当該産業用ロボットの誤作動による危険を防止するため、次の措置を講じたときは、この限りでない。

- 1 次の事項について規定を定め、これより作業を行わせること。
  - イ 産業用ロボットの操作の方法及び手順
  - ロ 複数の労働者に作業を行わせる場合における合図の方法
  - ハ 異常時における措置
  - ニ 異常時に産業用ロボットの運転を停止した後、これを再起動させ るときの措置
  - ホ その他産業用ロボットの不意の作業による危険又は産業用ロボットの誤操作による危険を防止するために必要な措置
- 2 作業に従事している労働者又は当該労働者を監視する者が異常時に直 ちに産業用ロボットの運転を停止することができるようにするための 措置を講ずること。
- 3 作業を行っている間産業用ロボットの運転状態を切り替えるためのス イッチ等に作業中である旨を表示する等作業に従事している労働者以 外の者が当該スイッチ等を操作することを防止するための措置を講ず ること。


#### ●点検

第 151 条 事業者は、産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて教示等(産業用ロボットの駆動源を遮断して行うものを除く。)の作業を行うときは、 その作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

- 1 外部電線の被覆又は外装の損傷の有無
- 2 マニピュレータの作動の異常の有無
- 3 制動装置及び非常停止装置の機能


# 11. 外形寸法図

# ■ペンダント




# ■本体


### CY(S)-600 · 800GI





### CYW(S)-600 · 800GI




### CYW(S)-1000 · 1200GI








# 12. 電気回路図





本製品の仕様につきましては改良等のため、予告なく変更する場合があります。



<u>本社・工場 〒480-0132 愛知県丹羽郡大口町秋田 3-133 **20**587(95)7551</u>

出雲工場 〒699-0631 島根県簸川郡斐川町大字直江町 3538 ☎0853(72)4311

0311 - 01 - S